

О П Е Ч А Т К И
в СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли»

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр. 11, п.6.2.1, 5-я строка сверху	ГОСТ 3616.2	ГОСТ 3916.2
Стр. 19, 24-я строка снизу	ГОСТ 1145—80	ГОСТ 1146—80
23-я строка снизу	ГОСТ 3616.2—96	ГОСТ 3916.2—96
Стр. 29, 6-я строка снизу	см. таблицу 3.1	см. таблицу 3.2
Стр. 44, 5-я строка снизу	(таблица 3.1)	(таблица 3.2)
Стр. 45, 2-я строка снизу	(таблица 3.1)	(таблица 3.2)
Стр. 46, 2-я строка сверху	Таблица 3.1	Таблица 3.2
Стр. 68, 7-я строка снизу	СП-101-2004	СП 23-101-2004

О П Е Ч А Т К И
в СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр. 13, примечание 2 к таблице 2	в таблице 7	в таблице 4
Стр. 14, п. 5.44, 3-я строка сверху	в таблице 6	в таблице 3
таблица 3, поз. 1,в	между выходами из параллельно	между выходами из зданий и желез-
примечание 1 к таблице 3	таблицы 2	нодорожными путями параллельно
Стр. 22, позиция 6 таблицы 6	Электрокабели напряжений	таблицы 1
Стр. 23, позиция 4,г таблицы 6	свыше до 1,2 МПа	Кабели силовые всех напряжений
Стр. 25, позиция 7 таблицы 7	Тепловые сети:	св. 0,6 до 1,2 МПа
Стр. 36, позиция 19 приложе-	—	Теплопроводы:
ния В, графа 3		52
1-я строка снизу	приемиксов	премиксов
Стр. 37, 4-я строка сверху	крупнозаводы	крупозаводы
2-я графа, 24-я строка снизу	Игрушку	Игрушек
23-я строка снизу	Швейные	Швейных
3-я графа, 11-я строка снизу,	—	60
Стр. 38, 3-я графа, 6-я строка	—	45
снизу		
Стр. 42, 12-я строка снизу	в своем заготовительные цехи	в своем составе заготовительные
		цехи

О П Е Ч А Т К И
в СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* Генеральные планы
сельскохозяйственных предприятий»

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр. 17, 8-я строка снизу	СП 35.13330.2011	СП 59.13330.2011
Стр. 27, 4-я строка снизу	для стоянками	для стоянки
Стр. 28, 9-я строка снизу	НТП-АПК 1.10.16.002-02	НТП-АПК 1.10.16.002-03