

**Поправка к СНиП 3.08.01—85
«Механизация строительного производства.
Рельсовые пути башенных кранов». Пункт 2 35**

Напечатано	Следует читать
«При отсутствии на кране кабельного барабана на участке расположения электрокабеля, питающего кран, вдоль рельсового пути необходимо установить лоток».	«При отсутствии на кране кабельного барабана на участке расположения электрокабеля, питающего кран, вдоль рельсового пути необходимо установить лоток или спланировать грунт в целях снижения износа кабеля, отвода атмосферных осадков и внешних вод».