

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР**

**ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО**

**№ 03-2007**

**06 декабря 2007 г.**

**О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯРОВ  
К АВИАЦИОННЫМ ПРАВИЛАМ, ЧАСТЬ 33 «НОРМЫ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ  
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ» (АП-33)**

Настоящим Директивным письмом вводятся в действие следующие Рекомендательные циркуляры:

- РЦ-АП33-1 «Общий». «Дополнительные рекомендации для сертификации дизельного поршневого двигателя»;
- РЦ-АП33.88 «Испытания при повышенной температуре»;
- РЦ-АП33.19 (3\*) «Проверка защиты двигателя от разрушения при нарушении кинематической связи между турбиной и компрессором или вентилятором»;

Перечисленные документы содержат методы оценки соответствия требованиям Авиационных Правил, часть 33 "Нормы летной годности двигателей воздушных судов" (АП-33) и являются руководящими материалами при сертификации для Разработчиков авиационных двигателей и экспертов Авиарегистра МАК.

**Генеральный директор Авиарегистра МАК -  
Председатель Комиссии по сертификации  
и авиационным правилам**

**А.В. Донченко**