

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР**

30 декабря 2004 года

**ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО
№ 09-2004**

О введении в действие Рекомендательных циркуляров к Авиационным правилам, Часть ВД «Нормы летной годности вспомогательных двигателей воздушных судов» (АП-ВД)

На основании Решения Президиума Авиарегистра МАК от 30 декабря 2004 года и Решении Исполкома НЛГ от 30 декабря 2004 года настоящим Директивным письмом вводится в действие следующие Рекомендательные циркуляры:

- РЦ-АП ВД «Общий»;
- РЦ-АП ВД 6.3 «Пожарная безопасность»;
- РЦ-АП ВД 6.2 «Анализ безопасности»;
- РЦ-АП ВД ПОЗ «Определение соответствия вспомогательного двигателя требованиям АП ВД по работоспособности в условиях обледенения при попадании в него льда».

Перечисленные документы содержат методы оценки соответствия требованиям Авиационным правилам, Часть ВД «Нормы летной годности вспомогательных двигателей воздушных судов» (АП-ВД) и являются руководящими материалами при проведении сертификационных работ для Разработчиков авиационных вспомогательных двигателей и экспертов Авиарегистра МАК.

Заместитель Председателя
Авиарегистра МАК

Е.Ф. Жариков