

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 4.402-9

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

ВЫПУСК 4

МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ "ПРОЗИПРОНЕФТЕХИМ"
В/О "НЕФТЕХИМ" МИННЕФТЕХИМПРОМА
СССР

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА *Левадий Борисов*
ПРИНЯЛ ПРОЕКТ *Андрей Голубев*

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЯНИЕ
С 1.05. 1978 г. В/О "НЕФТЕХИМ"
МИННЕФТЕХИМПРОМА СССР
ПРИКАЗОМ № 18 ОТ 29.03. 1978 г.

ГЛОССНЫЙ АЛТАЙ

СОДЕРЖАНИЕ

№ лист.	№ стр.	№ лист.	№ стр.
Содержание		Заземление изолированных трубопроводов и монтаж шунтирующих перемычек на подвижных опорах.	
Параллельные записи		Заземление изолированных трубопроводов и монтаж шунтирующих перемычек на подвижных опорах.	
Основные виды заземленных аппаратов, соудов, трубопроводов и воздуховодов.		Заземление изолированных трубопроводов, кожухов теплоизоляции и монтаж шунтирующих перемычек на подвижных опорах.	
Таблица № I. Места присоединения заземленных объектов к заземлителю (контуру заземления) и установки шунтирующих перемычек	2-3	Заземление изолированных трубопроводов и монтаж шунтирующих перемычек при укладке "труба на трубе" на подвижных опорах.	18
Заземление горизонтальных изолированных аппаратов.	4	Заземление изолированных трубопроводов и монтаж шунтирующих перемычек при укладке "труба на трубе" на подвижных опорах.	21
Заземление горизонтальных изолированных аппаратов к их кожухов теплоизоляции.	5	Заземление изолированных трубопроводов, кожухов теплоизоляции и монтаж шунтирующих перемычек при укладке "труба на трубе" на подвижных опорах.	15
Заземление горизонтальных изолированных сосудов и аппаратов по ОСТ 26-02-1519-76 и их кожухов теплоизоляции.	6	Заземление изолированных трубопроводов, кожухов теплоизоляции и монтаж шунтирующих перемычек при укладке "труба на трубе" на подвижных опорах.	22
Заземление горизонтальных изолированных сосудов и аппаратов по ОСТ 26-02-1496-76 и их кожухов теплоизоляции.	7	Заземление изолированных трубопроводов, кожухов теплоизоляции и монтаж шунтирующих перемычек при укладке "труба на трубе" на подвижных опорах.	16
Заземление вертикальных изолированных аппаратов.	8	Заземление изолированных трубопроводов и монтаж шунтирующих перемычек при низкой прокладке на подвижных опорах.	17
Заземление вертикальных изолированных аппаратов к их кожухов теплоизоляции.	9	Заземление изолированных трубопроводов и монтаж шунтирующих перемычек при низкой прокладке на подвижных опорах.	24
Заземление вертикальных изолированных аппаратов, монтируемых на подвесных опорах.	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		

номер листа	№ документа	подпись	дата
Гальян.п.	Волобуев	Эмб	15.11.
Нач.отд.	Скородни	Дмитр.	12.9
Ст.зак.	Гурьев	Кондр.	10.11.
Газин	Чумак	Михаил.	12.9

4.402-9 вып.4

Содержание

Литер	Лист	Листотом
R	A	2

ПРОЕКТИРОВАТЕЛИ
Г. Громова

55 лист. 55 стр.

Заземление изолированных трубопроводов, кожухов теплоизоляции и монтажных конструкций перемычек при низкой прокладке на подвижных опорах.	18	25
Заземление изолированных трубопроводов, кожухов теплоизоляции и монтажных конструкций перемычек при низкой прокладке на подвижных опорах.	19	26
Заземление трубопроводов с хладоагентом и монтаж конструкций перемычек на подвижных опорах.	20	27
Заземление трубопроводов с хладоагентом и монтаж конструкций перемычек на подвижных опорах.	21	28
Заземление изолированных трубопроводов на подвесных опорах.	22	29
Монтаж токопроводящих перемычек на узлах сопряжения (мягких вставках) вентиляторов с воздуховодами.	23	30
Заземление воздуховодов.	24	31
Таблица № 2. Типовые конструкции заземлителей и значения их сопротивлениям току промышленной частоты.	25-26	32-33

Правила	

Номер листа	Номер документа	Приложение
Гл. инж. Волобуев	Гл. инж. Г. С. К.	
Маст. отп. Смирнова	Маст. отп. Г. С. К.	
Ставик Гурьев	Ставик Г. С. К.	
Головин Чумак	Головин Г. С. К.	

4.402-9 вып.4

Содержание

Лист	Лист	Листов
Р	Б	2

ПРОСАГИПРОНЕФТЕХИМ
г. Грозный

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1. Содержание и назначение.

Альбом содержит рабочие чертежи деталей и узлов заземляющих технологических аппаратов, трубопроводов, металлических кожухов теплоизоляции и воздуховодов.

Он предназначен для выбора, применения при проектировании и выполнении на монтаже технических решений по заземлению аппаратов, трубопроводов, воздуховодов и металлических кожухов теплоизоляции при выполнении мероприятий по молниезащите и защите от статического электричества на промышленных нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

2. Исходные данные.

Исходными данными при разработке послужили:

- 2.1. Инструкции по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений СН 305-77.
- 2.2. Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. (Введены в действие с 1 мая 1973 года).
- 2.3. Инструкция по устройству сетей заземления и заземления в электроустановках СН 102-76.
- 2.4. ГОСТ 14911-82. Опоры подвесные.
- 2.5. ГОСТ 16127-70. Подвески.
- 2.6. МН 4008-62 + МН 4021-62. Опоры стальных трубопроводов.
- 2.7. Отраслевая нормаль ОСТ 26-02-1496-76. Сосуды и аппараты пустотные для воздуха, газов и жидкостей срд.

2.8. Типовой проект 4.407-31. "Заземление электроустановок". Ендр А24A.

2.9. Типовой проект "Молниезащита зданий и сооружений промышленных предприятий" (Рекомендуемые технические решения и конструкторские устройства молниезащиты).

3. Общие положения.

3.1. Мероприятия по молниезащите должны осуществляться во взрыво- и пожароопасных помещениях, в зонах наружных установок и на сооружениях, относимых к классам В-І, В-Іа, В-Іб, В-Іг, В-ІІ, В-ІІа, II-І, II-ІІ и II-ІІІ по классификации "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ гл. ІІ-3, ІІ-4).

3.2. Мероприятия по защите от статического электричества должны осуществляться на тех объектах, указанных в п.3.1, за исключением относимых к классу II-ІІ.

3.3. Присоединение технологических аппаратов, трубопроводов и металлических кожухов теплоизоляции к заземлителям, а также установка металлических перемычек между трубопроводами или металлическими кожухами теплоизоляции в местах их взаимного сближения при осуществлении мероприятий по молниезащите должно быть выполнено в соответствии с "Инструкцией по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений" СН 305-77.

При этом следует:

3.3.1. Присоединение к заземлителям аппаратов и т.п., относимых к наружным установкам класса В-Іг и II-ІІ, для защиты от прямых ударов молний выполнять в соответствии с требованиями п.п. 2.14; 2.15; 2.20; 2.31; 2.30 СН 305-77;

Номер листа	№ зоны, полн. места	
1	Волгобуй	10.07.1988
2	Славорань	10.07.1988
3	Гурьев	10.07.1988
4	Чумак	10.07.1988

4.402-9 вкл. 4

Пояснительная
записка

Лист	Лист	Листов
Р	8	4

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
г. Грозный

3.3.2. Присоединение к заземлителям всего оборудования и аппаратов, находящихся в зданиях, сооружениях и установках, для защиты от электростатической индукции выполнять в соответствии с требованиями п.п. 2.7; 2.22 СН 305-77;

3.3.3. Установку металлических перемычек между трубопроводами и другими протяженными металлическими предметами для защиты от электромагнитной индукции выполнять в соответствии с п.п. 2.8; 2.23 СН 305-77.

3.3.4. Присоединение к заземлителям подземных коммуникаций для защиты от заноса высоких потенциалов выполнять в соответствии с п.п. 2.9; 2.24; СН 305-77.

3.3.5. Присоединение к заземлителям внешних наземных металлических коммуникаций для защиты от заноса высоких потенциалов выполнять в соответствии с п.п. 2.10; 2.25; 2.33 СН 305-77.

3.4. Присоединение к контуру заземления аппаратов, смесителей, агрегатов, трубопроводов, вентиляционных коробов, металлических кожухов теплоизоляции аппаратов и трубопроводов при осуществлении мероприятий по защите от статического электричества должно быть выполнено в соответствии с требованиями главы П-2 "Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности".

При этом следует руководствоваться п.п. П-2-1 + П-2-2 данных "Правил".

3.5. Для защиты от статического электричества, кроме объектов, перечисленных в п.3.4 настоящей записки, должны заземляться корпуса воздушных компрессоров, холодильников, влагомаслоотделителей, а также корпуса насосов, перекачивающих легковоспламеняющиеся жидкости, и корпуса компрессоров, сжимающих горючие газы, независимо от того, что электродвигатели, находящиеся на одной раме с этими насосами и компрессорами, заземлены.

3.6. Поскольку заземление не является единственным мероприятием при выполнении защиты от статического электричества, в технологической части проекта должны предусматриваться все возможные меры, обеспечивающие снижение интенсивности возникновения зарядов статического электричества (нейтрализация зарядов, уменьшение удельного объемного и поверхностного сопротивления перерабатываемых материалов, предотвращение опасных разрядов с жидкостями и т.д.).

4. Соединение и присоединение заземлителей проводниками.

Все соединения заземлителей между собой и с токоотводами (заземляющими проводниками) производятся сваркой. Длина сварочного шва должна быть не менее двойной ширины свариваемых полос и не менее шести диаметров свариваемых круглых проводников.

При этом должна обеспечиваться непрерывность электрической цепи по всей её длине.

Примеч.		

номер листа	№ листа	подпись
Гальянко, Валентин	Лист 1 из 4	15.02
Мет. отд.	Спиронко	Лист 1 из 4
Станк.	Гурьев	Лист 1 из 4
Техник	Чумак	Лист 1 из 4
		10

4.402-9 Вып.4

Пояснительная
записка

Лист	нест	листов
4	Г	4

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИК
и ГИДРО

Присоединение заземляющих проводников к заземляемым конструкциям, аппаратам, трубопроводам должно быть выполнено сваркой.

Заземление оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на подвижных опорах (теплообменные аппараты, вентиляторы, трубопроводы и т.п.), должно выполняться при помощи гибких проводников; при этом присоединение данных проводников к заземляемым объектам осуществляется надежными болтовыми соединениями.

При наличии сотрясений или вибрации должны быть приняты меры против ослабления контактов.

Присоединение металлических кожухов теплоизоляции аппаратов и трубопроводов к заземляющим проводникам (тоководам) осуществляется с помощью разъемных соединений.

При этом места разъемных соединений должны быть скреплены или полужены.

Каждый заземляемый элемент (аппарат, трубопровод, кожух теплоизоляции и т.п.) должен быть присоединен к заземленной или к заземленной магистрали при помощи отдельного отстыкования.

Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких заземляемых элементов запрещается.

Присоединение заземляющих проводников к крепежным болтам оборудования не допускается.

5. Выполнение монтажных работ по устройству молниезащиты и защиты от статического электричества.

5.1. Приварку к аппаратам и трубопроводам узлов заземления и выполнение работ по заземлению кожухов теплоизоляции и установке шунтирующих перемычек между трубопроводами (или кожухами теплоизоляции) должны осуществлять организации, монтирующие технологическое оборудование, аппараты, трубопроводы и производящие работы по теплоизоляции.

5.2. Устройство токопроводящих шунтирующих перемычек между фланцами воздуховодов и трубопроводов (в системах с возможным образованием электричества), присоединение заземляющих проводников к воздуховодам и трубопроводам производится организациями, монтирующими воздуховоды и трубопроводы.

5.3. Монтаж заземлителей, сетей заземления и ответвений от них (заземляющих проводников) до места присоединения к элементам молниезащиты и защиты от статического электричества осуществляется электромонтажными организациями.

Ниже не осуществляется и присоединение заземляющих проводников к узлам заземления или к местам, предназначеннм для присоединения заземления.

Примеч.			
Изм. №			

№	Наименование	Фамилия	Логотип
1	Гальянко, Валерий	Гальянко, Валерий	
2	Нач.отв.	Смирнов	Смирнов
3	Ст.техн.	Гурьев	Гурьев
4	Техник	Чумак	Чумак

4.402-9 вып. 4

Пояснительная
Записка

Логотип	Лист	Листов
Р	4	4

ПРОЕКТИРОНЕФТЕХИМ

г. Тюмень

6. Порядок пользования.

При выполнении рабочих чертежей заземлений на планах трасс трубопроводов и на планах об'екта с расположением оборудования и аппаратуры указывается места заземления аппаратов, сосудов, трубопроводов, кожухов теплоизоляции, а также места установки шунтирующих перемычек.

При этом дается ссылка на отдельные листы альбома, характеризующие способы устройства тех или иных узлов заземления, согласно которых должно выполняться заземление. Места присоединения заземляемых об'ектов к заземлителю и установки шунтирующих перемычек приведены в таблице № I (см.лист № 9-10).

Рекомендуется заземление трубопроводов, кожухов теплоизоляции и монтаж шунтирующих перемычек производить на неподвижных опорах.

Типовые конструкции заземлителей и значения их сопротивления току промышленной частоты приведены в таблице № 2 (см.лист № 32-33).

В связи с приказом № 270 от 1.12.1977г. МИСС СССР "О порядке выполнения отдельных видов работ в соответствии с нормами организаций Министерства", при проектировании устройств молниезащиты и защиты от статического электричества материалами, необходимыми для выполнения узлов заземления технологических аппаратов, трубопроводов, металлических кожухов теплоизоляции и воздуховодов, а также к объемам работ, которые предусматриваются при этом, следует учитывать в соответствующей по специализации части проекта. Поэтому в конкретных проектах при ссылке на соответствующие чертежи данного альбома, они учитываются в следующих частях проекта:

Часть проекта	№ листов альбома, соответствующей части
Электроэнергетическая	4.402-9 лист.4 листы I, 25, 26
Механическая	4.402-9 лист.4 листы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Монтажная	4.402-9 лист.4 листы II, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Теплотехническая	4.402-9 лист.4 листы 5, 6, 7, 9, 10, II, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22
Сантехническая	4.402-9 лист.4 листы 23, 24

Примечание: В теплотехнической части проекта учитываются только объемы работ, выполненные при подключении кожухов теплоизоляции аппаратов к трубопроводам к узлам заземления и шунтирующим перемычкам.

Приложение		
Лист №		

Изобр.лист	№ документа	подпись, дата
Г.д.н.км.и.п. Волосов	Г.д.н.км.и.п. 15.9.78	
Нач.отп. Смирнов	Г.д.н.км.и.п. 14.9.78	
Ст.инж. Гурьев	Г.д.н.км.и.п. 14.9.78	
Техник Чумак	Г.д.н.км.и.п. 14.9.78	
	00	


4.402-9 лист. 4

Пояснительная
записка


Листор	Лист	Листов
P	E	4

ГРОЗНИЙПРОНЕФТЕХИМ
г. Грозный


Заземление горизонтальных аппаратов




Заземление горизонтальных аппаратов и сосудов по ОСТ 26-02-1519-76




Заземление горизонтальных аппаратов и сосудов по ОСТ 26-02-1496-76



Заземление воздуховодов




Заземление вертикальных аппаратов и сосудов




ГОСТ 2.312-78НКД 4

Заземление трубопроводов на эстакадах




ГОСТ 2.312-78НКД 4



Полова

Заземление трубопроводов при низкой прокладке



ГОСТ 2.312-78НКД 4

Примечание:

Заземление аппаратов воздушного охлаждения производить с помощью винтового подводка, подключаемого к коллектору вентилятора (по аналогии с узлом II).

Примеч.

1	2	3	4
5	6	7	8

4.402-9 вып. 4

изм/лист	н/док/нм.	подпись дата
Гл.инженер	Волобуев	15.11.1981
Нач.отв.	Сидоршин	17.11.1981
Ст.инж.	Ершов	15.11.1981
Техник	Чумак	15.11.1981

Эскизы общих видов заземления аппаратов, со-
судов, трубопроводов
и воздуховодов.

Листер/Лист
р. 1 1

ГРОЗГИПРОНЕФТЕХИМ
г. Грозный

Таблица № I. Места присоединения заземленных объектов к заземлителю (контуру заземления)
к установки пыжевых перемычек.

№ п/п	Виды заземляемого оборудования и трубопроводов, место их расположения	Присоединение к заземлителю (к контуру заземления)	Установка пыжевых перемычек	Установка перемычек, создавших непрерывную цепь в местах соединений и разъёмов	Приложение
1	2	3	4	5	6
I.	Аппараты	Не менее, чем в двух точках	не требуется	требуется	
2.	Металлические кожухи телекоммуникационных аппаратов	То же	не требуется	не требуется	Места заземления кожуха телекоммуникационных аппаратов должны быть сопведены с местами заземления аппарата
3.	Внешние наземные трубопроводы всех видов прокладки	На входе в защищаемое здание и сооружение, также на ближайших двух опорах от здания (малогабаритного I категории); На входе в защищаемое здание или сооружение, также на ближайшей к сооружению опоре (малогабаритного II и III категорий). Но не менее, чем в двух точках в пределах пята (отделения, установки) для защиты от статического электричества.	Через каждые 20 м в местах взаимного сближения трубопроводов на расстояние 100 мм и менее. Через каждые 25-30 м в местах взаимного сближения трубопроводов на расстояние 100 мм и менее.	При не обеспечении контакта с величиной переходного сопротивления 0,03 Ом и менее на один контакт. Не требуется.	

Согласие			

4.402-9 Ред.4

Комплект	№ документа	Номер страницы
Гл. инж. инр. Волобуев	Изм. 1	15.9.88
Нач. отв. Скаорски	Сост.	12.9
Ст. инж. Гурьев	Редактор	14.9.88
Техник Чумак	Б/р. 1-72578	

Таблица №1

Листар	Лист	Листог
и	2	2

ПРОЕКТИРОВОЩИХ ТЕХНИКА
ГРУППЫ

1 2 3 4 5 6

4. Металлические щиты теплоизоляции наземных трубопроводов всех видов прокладки

То же, что и в п.3, также через каждые 40-50 м в пределах цеха (установки) с помощью стальных проводников или путем присоединения непосредственно к заземленным трубопроводам для защиты от статического электричества.

То же, что и в п.3

На всем протяжении щита, где в местах соединения обечайки не обеспечивается непрерывная электрическая цепь к требуемая величина переходного сопротивления контактов.

Моста заземления щитов теплоизоляции и установки шунтирующих перемычек между ними должны быть совмещены с аналогичными местами на трубопроводах.

5. Подземные трубопроводы, в том числе проложенные в каналах, туннелях и лотках.

На изоде в здание или сооружение.

Не требуется

Не требуется

6. Агрегаты (насосы, компрессоры)

В местах, предназначенных для заземления

Не требуется

Не требуется

Приложение					



Фамилия	№ паспорта	Исполнитель	Срок
Гл. инж. №. Волобуев	Б.И.Н.-15.9.8		
Исполн. Сидоршин	Б.И.Н.-12.9		
Ст. инж. Гурьев	Б.И.Н.-11.9		
Техник Чучак	Б.И.Н.-2.9.8		

4.402-9 Вып. 4

Листор	Лист	Листов
Р	3	2

ПРОСГИПРОНЕФТЕХИМ,
г. Грозный

Таблица №1



Под	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса шт. материала	Наименова- ние и марка	Приме- чания
детали						
1		Полоса заземления в 0.2 0т5 псе				

Примечания:

1. Полосы заземления приварить к подвижной и неподвижной опорам аппарата.
2. Соединение узла заземления подвижной опоры аппарата с сетью заземления производить ёмкостью перемычкой из стальной троса.
3. Общая масса узлов заземления 0.4 кг.



Приязни

изм лист № боким подпись дата
П.И.Н.Ж.Л.Б.Л.Р.Б.У.В.У.Г.М.
На ч. от д Суборшик 15.11.1979
Ст. инж Ершов 15.11.1979
Техник Чумак 15.11.1979

4.402-9 вып.4

Заземление
вертикальных неизо-
дирибанных аппаратов

Литер. Лист Источник
Р 4 11
ГРОЗГИПРОМЕФТЕХИМ
с Гродно



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса шт.	Наименова- ние и марка материала	Приме- чания
Детали						
1		Накладка	2	0.08	Ст3пс2	
2		Полосы заземления	4	0.30	Ст3пс2	
Стандартные изделия						
3		Волтметр ГОСТ7798-70	4	0.016	Ст3пс2	
4		ГайкаМЮ ГОСТ5915-70*	4	0.009	Ст3пс2	

Примечания:

1. Полосы заземления приварить к подвижной и неподвижной опорам аппарата.
2. Верхний конец полосы заземления при производстве теплоизоляционных работ отогнуть на величину φ рабочую толщину теплоизоляции плюс 30мм.
3. Поверхность контакта бет. под. 1-2 с кожухом теплоизоляции очищать.
4. При монтаже теплоизоляции по данному чертежу выполнить только подключение кожуха теплоизоляции.
5. Соединение узла заземления подвижной опоры аппарата с сталью заземления производить скобой перемычкой из стального троттера.
6. Общая масса узлов заземления 0.86 кг.

Пригвз.	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

изм/лист	н-докум.	подпись дато	Изм/лист	Лист	Листов
1	Болобуев	Фото - УЗЛ	Заземление вертикаль-		
2	Сидоршин	Большой	ных изолированных ап-		
3	Ершов	7.09.93	паратов и их кожухов		
4	Чумак	12.09.93	теплоизоляции		

4.402-9 вып.4

ГРЭСИПРОЕКТЕХИМ
г. Грозный

Таблица 1

Наз.	Обозначение	Наименование	Наз.	Наименование и марка	Масса	Примечание
<u>Детали</u>						
1		Накладка	2	0.08 Ст3 пс2 табл.	0.08	Ст3 пс2
2		Планка	2	2 Ст3 пс2	2	
<u>Стандартные изделия</u>						
3		Болт M10x20 ГОСТ 7738-70	4	0.016 Ст3 пс2	0.016	
4		Гайка M10 ГОСТ 5915-70	4	0.005 Ст3 пс2	0.005	Ст3 пс2






Таблица 2

Толщина теплоизоляции, мм	Масса в кг	Дет. наз.	Общая
до 40 мм	200	0.19	0.45
от 40 до 80 мм	250	0.24	0.50
от 80 до 150 мм	300	0.285	0.55
от 150 до 200 мм	350	0.33	0.60
от 200 до 260 мм	400	0.38	0.65

Примечания:

- Планки (дет.поз.2) для заземления кожуха теплоизоляции приварить к косынкам для заземления сосуда, входящим в комплект поставки, перпендикулярно поверхности днища.
- Поверхность контакта дет.поз.1-е с кожухом теплоизоляции оцинковать.
- При монтаже теплоизоляции по данному чертежу выполнить только подключение кожуха теплоизоляции.
- Общую массу узлов заземления кожухов теплоизоляции см. таблицу 2.



4.402-9 Вып.4

ИЗМ.ИЧСТ. Н-ДОКУМ.	подпись	Приложение	Материал	Листов
Глиняк пр. Волобуев	Эмаль	Заземление горизонтальных		
Изч. отд. Сидоршин	А.В.	швальированных сосудов	Балла	Р 6 1
Ст.инж. Ершов	Борис	работ по ГОСТ 26-02-1519-76 и их		
Техник Чумак	22.10	кожухов теплоизоляции.		

ПРОЗГИПРОНЕФТЕХИМ
г. Грозный

Таблица 1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Масса кг	Наименование и марка материала	Примечания
<u>Детали</u>						
1		Накладка	2	0.08	Ст3 пс2	
2		Полоса заземления	2	0.20	Ст3 пс2	
		Стандартные изделия				
3		Болт M10x60 ГОСТ 7798-70	4	0.016	Ст3 пс2	
4		Гайка M10 ГОСТ 5915-70	4	0.009	Ст3 пс2	

Примечания:

- Полосы для заземления теплоизоляции приварить на двух лапах, расположенных на разных опорах.
- Поверхность контакта дет.пос.1-2 с кожухом теплоизоляции оцинковать.
- При монтаже теплоизоляции по данному чертежу выполнить только подключение кожуха теплоизоляции.
- Общую массу узлов заземления сосуда и кожуха теплоизоляции см. таблицу 2.


Таблица 2

Толщина теплоизоляции мм.	e	Масса б/кв. дет.пос.2	Общая
до 40 мм	80	0.18	0.62
от 40 до 80 мм.	120	0.22	0.70
от 80 до 150 мм.	200	0.29	0.84
от 150 до 200мм	250	0.34	0.94
от 200 до 260мм	300	0.39	1.04

Примечание	
1	
2	
3	
4	

4.402-9 вып. 4

Изм.лист	н° документа	подпись даты	Листя лист	Изм.ст
Гл.инж.пра	Волобуев	12.9.74	Заземление горизонталь-	
Науч.отд.	Сидоршин		ных изолированных сосудов	
Стинж.	Ершов		аппаратов по ОСТ ГБ-02143-76	
Техник	Чумак		и их кожухов теплоизоляции	ГРОЗПРИГРЭСТЕХНИК г. Грозный



№	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 шт.	Наименова- ние и марка материала	Приме- чания
		<u>датали</u>				
1		Полоса заземления 80x4	2	0.20	Ст3 лсг	

Примечания:

- а. Полосы заземления приварить к опорной обечайке аппарата с диаметрально противоположных сторон.
б. Общая масса узлов заземления - 0.4 кг.

Примечания			

шаблон	н-дохум	подпись	дата
Гл.инженер	Залобин	Файл	1988
Нач.отв.	Сидоршин	Файл	19
Ст.инж.	Еришов	Файл	19.8
Техник	Чумак	Файл	19.8

4.402-9 вып.4

Заземление
вертикальных неизоли-
рованных аппаратов.

Литер/лист
Р 8 11
ГРОЗИГАЗПРОНЕФТЕХИМ
г Грозный

Таблица 1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. (шт.)	Масса (кг)	Наименование и марка материала	Примечание
Летаду						
1		Кронштейн	2	0.08	Сталь 2	табл. 1
2		Накладка	2	0.08	Сталь 2	
3		Полосы заземления	2	0.20	Сталь 2	
Стандартные						
4		Болт м6х20 ГОСТ 7798-70*	4	0.016	Сталь 2	
5		Гайка м6 ГОСТ 5915-70*	4	0.08	Сталь 2	

Примечания:

- Полосы и кронштейны для заземления приварить к опорной обечайке аппарата в диаметрально противоположных сторонах.
- Поверхность контакта болт.поз.1-2 с кожухом теплоизоляции оцинковать.
- При монтаже теплоизоляции по данному чертежу выполнить только подключение кожуха теплоизоляции.
- Общую массу узлов заземления аппарата и кожуха теплоизоляции см. таблицу 2.

Причина	Состав	Состав	Состав

Таблица 2

Толщина теплоизоляции (мм)	ϵ	Масса б/ко. дев. поз. 1	Общая
до 40мм	80	0.36	1.38
от 40 до 80мм	120	0.39	1.44
от 80 до 150мм	200	0.47	1.60
от 150 до 200мм	250	0.52	1.70
от 200 до 260мм	300	0.57	1.80




изм/лист	н/док/рм	подп/сдат
П.и.ю.к.п.р.	Балобуев	Марк. 1, 2, 3, 4
Мач.отд.	Сидоршин	Марк. 1, 2, 3, 4
Ст.инж.	Ершов	Марк. 1, 2, 3, 4
Техник	Чумак	Марк. 1, 2, 3, 4

4.402-9 вып. 4

Заземление вертикальных изолированных аппаратов и их кожухов теплоизоляции.

Изм/лист	1	2	3	4
Р	1	2	3	4
Г	1	2	3	4
Ф	1	2	3	4
Х	1	2	3	4

ГОСТИГРОНФТЕХИМ
С. Головой



Ном.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 шт.	Наименова- ние и марка материала	Приме- чания
1		демалу				
2		Накладка	4	0.08	Сталь	
3		Кронштейн	2	0.17	Сталь	
4		Полоса ваземления	2	0.20	Сталь	
5		Гильза	4	0.06	Сталь	
6		Канат АЗ-Р4-2-1-Л32140 ГОСТ 2688-80	2	0.19	Сталь	Р-800мк
7		Планка	2	0.18	Сталь	Р-140мк
8		Стандартные изделия				
9		Болт М10×25 ГОСТ 7788-70*	8	0.016	Сталь	
10		Гайка М10 ГОСТ 6915-70*	8	0.009	Сталь	

Примечания:


- Полосы и кронштейны для заземления приварить к мантии аппарата с диаметрально противоположных сторон.
- Поверхность контакта болтов поз. 6 и 8 с кожухом теплоизоляции оцинковать.
- При монтаже теплоизоляции по данному чертежу выполнить только подключение кожуха аппарата.
- Общая масса узлов заземления аппарата при толщине теплоизоляции до 150 мм - 2.81 кг.

Изм. лист	н. докум.	подпись	дата
Окончатель	Воловцев	И.С.	1988
Начато	Сидоршин	И.Р.	И.Р.
Ст. инж.	Ершов	И.А.	1988
Техник	Чумак	И.С.	1988

4.402-9 Вып. 4

Заземление вертикальных изолированных аппаратов, монтируемых на подвесных опорах.

Использовать Исполн.
Р 10 1
Грозигранфтехим
г. Грозный



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса шт.	Наименование и марка материала	Приме- чания
Детали						
1		Накладка	1	0.08	Сталь	
2		Полоса заземления	1	0.004	Сталь	
Стандартные изделия						
3		Болт м6х20 ГОСТ 7788-70*	2	0.016	Сталь	
4		Гайка м6. ГОСТ 5915-70*	2	0.009	Сталь	

Примечания:

1. В качестве шунтирующей перемычки или шины для заземления расположенных рядом трубопроводов используется проводная закладная деталь траперсы.
2. Поверхность контакта деталей поз. 1-2 с кожухом теплоизоляции очищать.
3. При монтаже теплоизоляции по данному чертежу выполнить только подключение кожуха теплоизоляции.
4. Опора трубопровода и расположение закладных деталей в траперсе показаны условно.
5. Общую массу узлов заземления трубопровода и кожуха теплоизоляции см. таблицу 2.
6. При заземлении неизолированных трубопроводов узел I не предусматривать.


Приложение	
1	
2	
3	
4	

4.402-9 вып. 4

Изменил	№ докум.	Подпись рато	Литер	Листов
Гл. инженер	Волобуев	12.9.1		
Науч. отд.	Сидоршин	12.9		
Стинж.	Ершов	12.9		
Техник	Чумак	12.9		

Заземление изолированных трубопроводов, кожухов теплоизоляции и монтаж шунтирующих перемычек на неподвижных опорах.

ГРОЗГИПРОНЕФТЕХИМ
г. Грозный



Опора подвижная

выпуск II-2

Место подключения заземляющих проводников
(токоотводов).

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 шт.	Наименование и марка материала	Примечания
1		Гильза	2	0.08	Сталь 2	
2		Полоса заземления	1	0.13		
3		Хомут 8.3-1A-II-A-B744(40)				
4		РОСТ 2688-80	1	0.21		8-Ф00мм

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В качестве шунтирующей перемычки или щины для заземления расположенных рядом трубопроводов используется провольная заземленная деталь траперсы.
2. Узлы заземления монтируются со стороны компенсатора.
3. Опора трубопровода и расположение заземленных деталей в траперсе показаны условно. При другом типе опор и расположении заземленных деталей, крепление тросяка к траперсе производить по месту.
4. Общая масса узла заземления одного трубопровода - 0.40 кг.

Приложение			

4.402-9 вып.4


Лист	№ докум.	подпись	дата
Г.инж	Волобуев	3.04.87	1987
Начотд	Сидоршин	4.1	1987
От.инж	Ершов	17.7	1987
ТЕХНИК	Чумак	3.7	1987

Заземление изолированных трубопроводов и монтаж шунтирующих перемычек на подвижных опорах.
ГРЗИПРОНЕФТЕХИМ
г. Грозный

Лист

Р 12

1



Упора подвижная

Пробверка по серии З-015-1
буксы I-2
Место подключения заземляющих проводников (токоотводов)

Кожух теплоизоляции
металлический

Приложение	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Таблица 2

толщина теплоизоляц.	мм	масса в кг	
		дет. поз. 4	общая
до 40мм	220	0.24	0.88
от 40 до 80мм	250	0.28	0.93
от 80 до 150мм	300	0.34	0.90
от 150 до 200мм	350	0.39	1.03
от 200 до 260мм	420	0.44	1.08

Таблица 1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1шт.	Наименование и марка материала	Примечания
<u>Летающие</u>						
1	Гильза		2	0.08	Сталь	
2	Накладка		1	0.08	Сталь	
3	Планка		1	0.15	Сталь	
4	Полоса заземления	Бантик УЗ-П4-Б-1-УЗД1170 ГОСТ 2588-80	1	2	Сталь	
5						Р-500мк
<u>Стандартные</u> <u>изделия</u>						
6	Болт М10×20 ГОСТ 7798-70		2	0.016	Сталь	
7	Гайка M10 ГОСТ 5915-70		2	0.009	Сталь	

Примечания:


- В качестве шунтирующей перемычки или шины для заземления расположенных рядом трубопроводов используется провольная закладная деталь траперсы.
- Поверхности контакта деталей поз. 3 и 4 оцинковать.
- При монтаже теплоизоляции по Ванному чертежу выполнить только подключение кожуха теплоизоляции.
- Узлы заземления монтировать со стороны компенсатора.
- Опора трубопровода и расположение закладных деталей в траперсе показаны условно.
- При другом типе опор и расположении закладных деталей крепление тросика к траперсе производить по месту.
- Общую массу узла заземления фланца трубопровода см. таблицу 2.

Шифр листа	Н-бокал.	подпись	Литер лист	Листов
Г.И.аклп	Волобуев	1.1.1.1.1.1.1.		
Нач. отв.	Сидорчиц	1.2.1.2.1.2.1.		
Стинж.	Ерофеев	1.2.2.2.2.2.2.		
техник	Чумак	1.2.3.2.3.2.3.		

Заземление изолированных трубопроводов, кожухов теплоизоляции и монтаж шунтирующих перемычек на подвижных опорах.

ГРЭЗ ГИПРОНЕФТЕХНИК
г. Грозный

4.402-9 Вып. 4



Но.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса шт.	Наименов. ние и марка материала	Приме- чание
Детали						
1	Гильза		2	0.06	СТ3 ПС2	
2	Полоса заземления	Лента 0.5-П-У-1-БЗД1440 РОСТ 2889-80	1	0.10	СТ3 ПС2	Р-180мм
3						Р-000мм

Примечания:

1. В качестве шунтирующей перемычки или шины для заземления трубопроводов расположенных на опоре используется продольная закладная вставка траперсы.
2. Узлы заземления монтировать со стороны компенсатора.
3. Общая масса узла заземления верхнего трубопровода 0.48 кг.
4. Узел заземления нижнего трубопровода см. лист № 17.

Причина	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

изм/лист	н/бр/кум	подпись дато
Гл. инж.	Волобуев	30/1 1985
Нач. отв.	Сидоршин	25/1 1985
Ст. инж.	Бершов	25/1 1985
Техник	Чумак	25/1 1985

4.402-9 Вып.4

Заземление неизолиро-
ванных трубопроводов и
монтаж шунтирующих
перемычек при укладке
“труба на трубе”
на подвижных опорах.

Итёя/Лист	Листов
р 14	1

ГРЭСИПРОНОФТЕХИМ
г. Грозный

Опора подвижная

Таблица 1

поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса шт.	Наименован. и марка материала	Приме- чание
Детали						
1	Гильза	2	0.06	Ст3 пс2		
2	Накладка	1	0.08	Ст3 пс2		
3	Планка	1	0.16	Ст3 пс2		
4	Полоса заземления	1	табл. е	Ст3 пс2		
5	Концы РЗ-РД-Л-ЛВЗИИ ГОСТ 2682-80	1	0.19			т-800
Стандартные изделия						
6	Болт м6 ГОСТ 7798-70*	2	0.016	Ст3 пс2		
7	Гайка м6 ГОСТ 5915-70*	2	0.009	Ст3 пс2		

Примечания:

- В качестве шунтирующей перемычки или шины для заземления трубопроводов расположенных на опоре используется продольная закладная вставль траверсы.
- Поверхности контакта деталей поз. 3 и 4 оцинковать.
- При монтаже теплоизоляции по данному чертежу выполнить только подключение кожуха теплоизоляции.
- Узлы заземления монтировать со стороны компенсатора.
- Размер "б" принимается равным толщине теплоизоляции.
- Общую массу узла заземления обнова верхнего трубопровода см. таблицу е.


Таблица 2

толщина теплоизоляции мм.	ф	масса в кг. дет. поз. 1	общая
до 40мм.	40	0.20	0.90
от 40 до 80мм	40-80	0.24	0.94
от 80 до 150мм	80-150	0.28	0.98
от 150 до 200мм	150-200	0.30	1.00
от 200 до 260мм	200-260	0.36	1.06


4.402-9 Вып. 4

изделие	н.документ	подпись	дата
Инженер Нач. ОТД Ст. инж Техник	Федорук Сидоршин Ершов Чумак	Г.Г.Б. 11.9.1974 11.9.1974 11.9.1974	1974

Заземление изолированных трубопроводов, кожухов теплоизоляции и монтаж шунтирующих перемычек при укладке труб на опорах подвижных опорах.



в. Масса узла заземления принята по верхнему пределу толщины теплоизоляции.



Нижних теплоизоляции

Толщина теплоизоляции, мм	€	Масса в кг дет. поз. 2	Общая
0-40 мм	40	0.20	0.52
от 40 до 80 мм	40-80	0.24	0.56
от 80 до 150 мм	80-150	0.28	0.60
от 150 до 200 мм	150-200	0.32	0.64
от 200 до 260 мм	200-260	0.36	0.68

Таблица 1

№	Наименование детали	Кол. 1 шт.	Наименование и марка материала	Примечание
1	Накладка	1	0.08 Ст3 пс.2	
2	Полоса заземления	1	2 Табл. Ст3 пс.2	
3	Накладка	2	0.094 Ст3 пс.2	Р-тп
4	Стандартные изделия			
5	Болт M10x20 ГОСТ7798-70*	2	0.018 Ст3 пс.2	
6	Гайка M10 ГОСТ8315-70*	2	0.009 Ст3 пс.2	

Примечания:


1. В качестве шунтирующей перемычки или шины для заземления трубопроводов на опоре используется провольная закладная деталь траперсы.
2. При наличии в одной опоре двух траперсов и более, последовательно соединить при помощи сварки стальной накладки сечением 30x4мм. с обеих сторон.
3. Поверхность контакта дет. поз. 1-2 с кожухом теплоизоляции оцинковать.
4. Размер „€“ принимается равным толщине теплоизоляции.
5. При монтаже теплоизоляции по данному чертежу выполнить только подключение теплоизоляции.
6. При заземлении неизолированных трубопроводов узлы заземления (Г) не предусматривать.
7. В таблице в приведена масса узла заземления только для одного трубопровода.

Приложение

4.402-9 вып.4

Изм.лист	н. докум.	подпись листо	Заземление изолированных трубопроводов, кожухов теплоизоляции и монтаж шунтирующих перемычек при укладке труб на трубе "на неподвижных опорах".	Метр. лист	Листов
Инженер	Болобуев	15.11.1984			
Нач.отв.	Сидоршин	15.11.1984			
Ст.инж.	Ершов	15.11.1984			
Техник	Чумак	15.11.1984			


ГРОЗНИЙ РЕФТЕХНИК
г. Грозный



I
МПІ

Траверса
Опора подвижная

Место подключения заземляющих проводников (токовыводов)



Б. Опора трубопровода и расположение закладных винтов в траверсе показаны условно.

в. Общая масса узла заземления одного трубопровода 0.54 кг.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	масса 1 шт.	Наименование и марка материала	Примечания
<u>Детали</u>						
1		Гильза	2	0.06	Ст 3 пс 2	
2		Накладка	1	0.12	Ст 3 пс 2	Р=130мм
3		Полюс заземления	1	0.12	Ст 3 пс 2	Р=130мм
4		Канот 83-Р1-Ф-1-Н72/140 ГОСТ 2688-80	1	0.19		Р=800мм
5		Накладка	2	0.09	Ст 3 пс 2	Р=100мм

Примечания:

1. В качестве шунтирующей перемычки или шины для заземления трубопроводов на опоре используется пробольная закладная сталь траверсы.

2. При наличии в одной опоре двух траверс и более последние соединить при помощи сварки стальной накладкой сечением 30x4мм. с 2х сторон.

3. Узлы заземления монтировать со стороны компенсатора.

4. Неподвижный конец троса для заземления приварить к траверсам на расстоянии рабочей половине размера сечения между двумя параллельно проложенными трубопроводами.


Приложение			

изм	лист	н-докум	подпись руко
Гл. инжир	Волобуев	11.4	заземление низодаворон
Нач. отв	Сидоршин	12.7	ных трубопроводов и мон-
Ст. инж.	Ершов	12.8	таж шунтирующих пер-
Техник	Чумак	12.9	мычек при низком про-

4.402-9 вып. 4

заземление низодаворон
ных трубопроводов и мон-
таж шунтирующих пер-
мычек при низком про-
кладке на подвижных
опорах.

Лист	Лист	Лист
Р	17	1
ГРОЗИПРОНЕФТЕХИМ		
г. Грозный		

Опора подвижная

8. Неподвижный конец трося для заземления прибить к траверсе на расстоянии равном половине размера b свету между двумя параллельно расположенным трубопроводами.
9. В таблице 2 приведена масса узлов заземления трубопроводов по верхнему пределу толщины теплоизоляции.
10. Общую массу узла заземления одного трубопровода см. таблицу 2.

Таблица 2


Толщина теплоизоляции, мм.	E , кг/м	Масса в кг по з. 6	Общая
до 40 мм	40	0.20	1.01
от 40 до 80 мм	40-80	0.24	1.05
от 80 до 150 мм	80-150	0.28	1.09
от 150 до 200 мм	150-200	0.30	1.13
от 200 до 260 мм	200-260	0.35	1.17

Таблица 1

Поз.	Обозначение	Наименование	Ход.	Масса, шт.	Наименование и марка материала	Примечание
		Детали				
1		Сульза	в	0.06	Ст3пс2	
2		Накладка	1	0.05	Ст3пс2	
3		Накладка	1	0.13	Ст3пс2	
4		Накладка	в	0.09	Ст3пс2	Р-100мм
5		Планка	1	0.12	Ст3пс2	
6		Полоса заземления	табл.	2	Ст3пс2	
7		Канат 43-71-1-4-37111 ГОСТ 2688-80	1	0.19		Р-300мм
		Стандартные изделия				
8		Болт M10×20 ГОСТ 7798-70*	2	0.016	Ст3пс2	
9		Гайка M10 ГОСТ 5915-70*	2	0.009	Ст3пс2	

Примечания:


1. В качестве шунтирующей перемычки или шины для заземления трубопроводов на опоре используется проводная складная деталь траверсы.
2. При наличии в одной опоре двух траверс и более последующие соединять при помощи сварки стальной накладкой сечением 30x4мм. с 2-х сторон.
3. Поверхности контакта деталей лев. 5 и 6 окраиновать.
4. Узлы заземления монтировать со стороны компенсатора.
5. Размер E принимается равным толщине теплоизоляции.
6. При монтаже теплоизоляции по данному чертежу выполнить только подключение кожуха теплоизоляции.
7. Опора и расположение закладных деталей в траверсе показаны условно.




4402-9 Вып. 4

шнитцер	н-докум.	подпись дата	Заземление изолированных трубопроводов, кожухов теплоизоляции и монтаж шунтирующих перемычек при низкой прокладке на подвижных опорах.	литер	лист	листов
Ганилло	Валобуев	15.12.1982		Р	12	1
Мочага	Сидоршин	15.12.1982	0.3			
Ст. инж.	Ершов	15.12.1982	0.3			
Техник	Чумак	15.12.1982	0.3			

ГОСТ 14170-70
г. Грозный



Место подключения заземляющих проводников (так как отводов)



7. Общую массу узла заземления одного трубопровода см. таблицу в.
8. В таблице 2 приведена масса для трубопроводов по верхнему пределу толщины теплоизоляции.

Толщина теплоизоляц.	ϵ	Масса бка.	
		Дет.	Общая
до 40 мм.	40	0.20	0.52
от 40 до 80 мм.	40-80	0.24	0.56
от 80 до 150 мм	80-150	0.28	0.60
от 150 до 200 мм	150-200	0.30	0.64
от 200 до 260 мм	200-260	0.36	0.68

Таблица 1.



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса шт.	Наименова- ние и марка материала	Приме- чание
<u>Детали</u>						
1		Накладка	1	0.08	Ст3 лс2	
2		Полоса заземления	1	табл. 2	Ст3 пс2	
3		Накладка	2	0.09	Ст3 пс2	€=100
<u>Стандартные изделия</u>						
4		Волтмюк 20 ГОСТ 7798-70*	2	0.018	Ст3 пс2	
5		Гайка м10 ГОСТ 5915-70*	2	0.005	Ст3 пс2	

Примечания:


1. В качестве шунтирующей перемычки или шин для заземления трубопроводов на опоре используется продольная закладная деталь траберсы.
2. При наличии в одной опоре двух траберс и более последние соединить при помощи сварки стальной накладкой сечением 20×4 мм. с 2-х сторон.
3. Поверхность контакта детали поз. 1-2 с кожухом теплоизоляции алюминиевать.
4. Размер ϵ принимается равным толщине теплоизоляции.
5. При монтаже теплоизоляции по данному чертежу выполнить только подключение кожуха теплоизоляции.
6. При заземлении неизолированных трубопроводов поз. 1 не предусматривать.

изм.лист	н.докум.	побощаю		
Гл.инж. Волобуев	4-й	12.7	Заземление изолированных трубопроводов, кожу-	Истор.лист
Жач.отв. Сидоршин	4-й	12.7	хов теплоизоляции и мон-	Р 19 1
Ст.инж. Ершов	4-й	12.7	таж шунтирующих пе-	ПРОФИПРОНЕФТЕХИМ
Техник Чумак	4-й	12.7	ремычек при низкой про-	г. Грозный
			изолирована на неподвижных опорах	

4.402-9 Вып.4

Опора неподвижнаяТраверсаI
M12Кожух изоляции


4. При монтаже изоляции по данному чертежу выполнить только подключение кожуха изоляции.
5. Общая масса узла заземления одного трубопровода 0.4 кг.



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 шт.	Наименование и марка материала	Примечания
<u>Детали</u>						
1		Накладка	1	0.08	Ст3пс2	
2		Полоса заземления <u>Стандартные</u>	1	0.28	Ст3пс2	
<u>узделия</u>						
3		Болт M10x50 ГОСТ 7798-70*	2	0.016	Ст3 пс2	
4		Гайка M10 ГОСТ 6915-70*	2	0.003	Ст3 пс2	

Примечания:

1. В качестве шунтирующей перемычки или шины для заземления трубопроводов на опоре используется провольная закладная ветвь траверсы.
2. Поверхность контакта деталей поз. 1-2 с кожухом изоляции оцинковать.
3. Опора трубопровода и расположение закладных деталей в траверсе показаны условно.





4.402-9 вып.4

изм/лист	н/док/нм	подпись/дата
Г.инж.р	Волобуев	Э
Нач.отд.	Сидоршин	12.9
Ст.инж.	Ершов	15.12
Техник	Чумак	29.12

Заземление трубопроводов
с хлебосоленым и монтаж
шунтирующих перемычек
на неподвижных опорах.

Ингер. Лист Листов
Р 20 1

ГРОЗНИГПРОНЕФТЕХИМ
г. Грозный



Лоз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 шт.	Наименова- ние и марка материала	Приме- чание
Листали						
1	Гильза	р	0.06	Ст3 пс2		
2	Накладка	т	0.08	Ст3 пс2		
3	Накладка	т	0.12	Ст3 пс2		
4	Пруток	т	0.10	Ст3 пс2	Б-450	
5	Планка	т	0.16	Ст3 пс2		
6	Полоса заземляющая канат ФЗ-Р4-И-А-1324(Х0) ГОСТ 23266-80	т	0.28	Ст3 пс2		
7	Стандартные изделия		0.10			Б-800
8	Болт м6х6 ГОСТ 7790-70	р	0.05	Ст3 пс2		
9	Гайка м6 ГОСТ 5915-70	р	0.025	Ст3 пс2		

Примечания:

- В качестве шунтирующей перемычки или шины для заземления трубопроводов на опоре используется пробальная закладная ветвь траперсы.
- Поверхности контакта ветвей поз. 5 и 6 очищать.
- Узлы заземления монтировать со стороны компенсатора.
- При монтаже изоляции по данному чертежу выполнить только подключение кожуха изоляции.
- Опора трубопровода и расположение закладных ветвей 6 траперс показаны условно.


Приклад	
1	2
3	4

Лист	Н-докум.	подпись	дата
Д.И.Скор	Балобуев	б.п.	19.07.1978
Научотд	Суборшин	б.п.	19.07.1978
Ст.инж	Ершов	б.п.	19.07.1978
Техник	Чумак	б.п.	19.07.1978


4.402-9 Вып.4

Заземление трубопроводов с хладоагентом и монтаж шунтирующих перемычек на подвижных опорах.

Лист	Листов
Р	81
Григорьев отв.хим	
Р. Гриакий	



Лоз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса шт.	Наименование и марка материала	Приме- чания
Детали						
1.		Гильза	2	0.05	сталь 2	
2.		Полоса заземления	1	0.15	сталь 2	
3.		Канот 63-31-0-1-Р12/100 ГОСТ 2688-80	1	0.12		В=500мм




Изм.лист	н°докум.	принят.	дата	Прилож.
Приклж	Болобров	Энил	15.5.74	
Нау.отд	Сидоршин	А.А.	14.2.74	
Ст.инж	Ериков	А.А.	12.7.74	
Техник	Чумак	Ю.Н.	12.7.74	

4402-9 Вып.4

Заземление неизолированных трубопроводов на подвесных опорах.

Листер	Лист
р	е
граffiti	техника
т. Головой	



Поз.	Обозначение	Наименование	Хол.	Масса шт.	Наименова- ние и марка материала	Приме- чание
<u>Детали</u>						
1		Накладка 60x60°	2	0.04	Ст3 пс 2	
<u>Стандартные изделия</u>						
2		Планка	2	0.01	Ст3 пс 2	
3		Гильза	4	0.08	Ст3 пс 2	
4		Волтміюз0-001 ГОСТ 1757-76	2	0.03	Ст3 пс 2	
5		Гайка м16 ГОСТ 5915-70	4	0.09	Ст3 пс 2	
6		Канал 6,3-Р1-2-1- -1372(40) ГОСТ 2689-80	2	0.15		Е+600мм

Примечания:

- Накладку (поз.1) приварить к кожуху вентилятора. Способ сварки выбирается в зависимости от толщины кожуха.
- Общая масса узлов - 0.76 кг.


Приказы			

шт/лист	н.докум.	подпись	дата
Гл.инжпр Волобуев	ххх	ххх	
Нач.отд. Сидоршин	ххх	И.Б	
Ст.инж Ершов	ххх	У.Д	
Техник Чумак	ххх	У.Д	


4.402-9 вып.4

Монтаж токопроводящих пе-
ремычек на узлах сопря-
жения (мягких вставках)
вентиляторов с возду-
ховодами.

Листер	Лист
Р	23
ГРОДНОСТИТЕХНИЧЕСКАЯ п. Промышлен	



вид А
M 1:1



A-A



Место подключения заземляющих проводников

4. Для заземления воздуховодов
5. Использовать внутренний контур защитного заземления в помещениях.
6. Общая масса узла - 0.43 кг.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса шт.	Наименование и марка материала	Приме- нение
<u>Детали</u>						
1		Накладка	1	0.04	Ст3 пс 2	
2		Планка	1	0.08	Ст3 пс 2	
3		Гильза	2	0.06	Ст3 пс 2	
<u>Стандартные чаделки</u>						
4		Болт М10Х80-201 ГОСТ 77937-79	1	0.03	Ст3 пс 2	
5		Гайка М10 ГОСТ 5915-73	2	0.09	Ст3 пс 2	
6		Канат 6,3-ГЛ-II-А-1322 (ИМО) ГОСТ 2608-80	1	0.15		Р-807МН

Примечания:

1. Накладку приварить к кожуху воздуховода. Способ сборки выбирается в зависимости от толщины кожуха.
2. Воздуховод заземлить через каждые 40-50 м. но не менее чем в двух местах.
3. Узел разъемления монтируется на расстоянии 0,5 м. от опоры воздуховода.

Примеч.	
1	
2	

Изм. дата	Ном. документа	подпись
Григорьев	1	У.Г.Григорьев
Нач.отд	Сидорин	У.Г.Сидорин
Ст.инж	Ершов	У.Г.Ершов
Техник	Читак	У.Г.Читак

4402-9 вып.4

Заземление
воздуховодов

Исправлен	Место
Р 1 24 1	

ГРЭСНИПРОЕКТЕХНИК
С ГРЭСИ

Таблица № 2. Типовые конструкции заземлителей и значения их сопротивления растеканию тока промышленной частоты.
 (Приведены из "Инструкции по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений СН 305-77).

№ п/п	Тип	Материалы	Значение сопротивления растеканию тока промышленной частоты при различных удельных сопротивлениях грунта в Ом, м				№ п/п	Тип	Материалы	Значение сопротивления растеканию тока промышленной частоты при различных удельных сопротивлениях грунта в Ом, м			
			50	100	500	1000				50	100	500	1000
I. Вертикальный стержневой								4. Горизонтальный трехлучевой					
	Уголок 40x40x4 мм							Полоса 4x40 мм					
	$\ell = 2 \text{ м}$	19	38	190	380			$\ell = 6 \text{ м}$	4,6	9	45	90	
	$\ell = 3 \text{ м}$	14	28	140	280			$\ell = 12 \text{ м}$	2,6	5,2	26	50	
	Сталь круглая $d = 10 + 20 \text{ мм}$							$\ell = 16 \text{ м}$	2	4	20	40	
	$\ell = 2 \text{ м}$	24	48	240	480			$\ell = 20 \text{ м}$	1,7	3,4	17	34	
	$\ell = 3 \text{ м}$	17	34	170	340								
	$\ell = 5 \text{ м}$	14	28	140	280								
2. Горизонтальный полосовой								5. Комбинированый двухстержневой					
	Полоса 4x40 мм							Полоса 4x40 мм					
	$\ell = 2 \text{ м}$	22	44	220	440			$C = 3\text{м}; \ell = 2,5 \text{ м}$	7	14	70	140	
	$\ell = 5 \text{ м}$	12	24	120	240			$C = 3\text{м}; \ell = 3 \text{ м}$	6	12	60	120	
	$\ell = 10 \text{ м}$	7	14	70	140			$C = 6\text{м}; \ell = 2,5 \text{ м}$	5,5	II	55	II0	
3. Горизонтальный полосовой с вводом тока в середину								$C = 6\text{м}; \ell = 3 \text{ м}$	4,5	9,1	45	90	
	Полоса 4x40 мм												
	$\ell = 5 \text{ м}$	9,5	19	95	190			Круглая сталь $d = 10+20 \text{ мм}$					
	$\ell = 10 \text{ м}$	5,85	12	60	120			полоса 4x40 мм					
	$\ell = 12 \text{ м}$	5,4	II	54	II0			$C = 3\text{м}; \ell = 2,5 \text{ м}$	7,5	15	75	150	
	$\ell = 24 \text{ м}$	3,1	6,2	31	62			$C = 3\text{м}; \ell = 3 \text{ м}$	6,8	14	70	140	
	$\ell = 32 \text{ м}$	не применяется	24	48				$C = 5\text{м}; \ell = 2,5 \text{ м}$	6	12	60	120	
	$\ell = 40 \text{ м}$	не применяется	20	40				$C = 5\text{м}; \ell = 3 \text{ м}$	5,5	II	55	II0	
								$C = 3\text{м}; \ell = 5 \text{ м}$	5,5	II	55	II0	
								$C = 5\text{м}; \ell = 5 \text{ м}$	4	8	40	80	

изделие	№ докум.	позиция	дата
Л.ч.нам.п. Волобуев	16.9.74		
Нач.отв. Сидоршин	17.9		
Ст.нам. Гурьев	16.9.74		
Техник Чумак	17.9.74		

4.402-9 вол.4

Таблица №2

Лист	Лист	Лист
Р	25	2

ПРОЕКТИРОВОТЕХНИК
г. Грозный

Н/И


Тип

Материалы

Значение сопротивления растеканию тока промышленной частоты при различных удельных сопротивлениях грунта в Ом·м.

50 , 100 , 500 , 1000

6. Комбинированной трехстержневой



Уголок
40x40x4 мм,
полоса 4x40 мм

$C = 3; l = 2,5 \text{ м}$
 $C = 6; l = 2,5 \text{ м}$
 $C = 7; l = 3 \text{ м}$

Из/п

50 , 100 , 500 , 1000

4 8 40 80
3 6 30 60
2,7 5,4 27 55

Круглая сталь
 $D = 10+20 \text{ мм}$
полоса 4x40 мм

$C = 2,5; l = 2,5 \text{ м}$
 $C = 2,5; l = 3 \text{ м}$
 $C = 5; l = 2,5 \text{ м}$
 $C = 5; l = 3 \text{ м}$
 $C = 6; l = 5 \text{ м}$

4,8 9,7 50 100
4,4 8,9 45 90
3,5 7,1 36 70
3,3 6,6 33 65
2,7 5,4 27 55

7. Комбинированной четырехстержневой



Уголок
40x40x4 мм,
полоса 4x40 мм

$C = 5; l = 2 \text{ м}$
 $C = 5; l = 3 \text{ м}$
 $C = 7,5; l = 2 \text{ м}$
 $C = 7,5; l = 3 \text{ м}$

Из/п

50 , 100 , 500 , 1000

2,2 4,4 22 44
1,9 3,8 19 38
1,8 3,7 18,5 37
1,6 3,2 16 32

Круглая сталь
 $D = 10+20 \text{ мм}$,
полоса 4x40 мм

$C = 5; l = 2 \text{ м}$
 $C = 5; l = 3 \text{ м}$
 $C = 7,5; l = 2 \text{ м}$
 $C = 7,5; l = 3 \text{ м}$
 $C = 5; l = 5 \text{ м}$
 $C = 7,5; l = 5 \text{ м}$

2,4 4,8 24 48
2,0 4,1 20,5 41
2,0 4,0 20 40
1,7 3,5 17,5 35
1,9 3,8 19 38
1,6 3,2 16 32

Тип

Материалы

Значение сопротивления растеканию тока промышленной частоты при различных удельных сопротивлениях грунта в Ом·м.

50 , 100 , 500 , 1000

8. Комбинированной четырехстержневой




Уголок
40x40x4 мм,
полоса 4x40 мм

 $C = 6 \text{ м}; l = 3 \text{ м}$

50 , 100 , 500 , 1000

2,1 4,3 21,5 43

9. Горизонтальный с вводом тока в центре



Полоса
4x40 мм

$D = 4 \text{ м}$
 $D = 6 \text{ м}$
 $D = 8 \text{ м}$
 $D = 10 \text{ м}$
 $D = 12 \text{ м}$

4,5 9 45 90


3,3 6 33 66

2,65 5,3 26,5 53

2,2 4,4 22 44

1,9 3,8 19 38

10. Комбинированной колцевой с 4 трубами и 3 дутчами



Уголок
40x40x4 мм,
полоса 4x40 мм

 $D = 8 \text{ м}; l = 3 \text{ м}$

2 4 20 40

Приложение			

4.402-9 балт. 4

Фамилия	№ паспорта	Номер свидетельства
Г.в.ж.п. Волобуев	111111111111	111111111111
Нач.отд. Сидоринка	111111111111	111111111111
Ст.лж. Гурьев	111111111111	111111111111
ГРДНК Чумак	111111111111	111111111111

Таблица №2

Лист	Лист	Лист
Р	26	2

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИКИ
Р. Гравий