



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НОРМАТИВНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ "ОРГГРАНОСТРОЙ"  
МИНИСТЕРСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА



УДК 625.848 (083.96)

### "НАРЕЗКА КОНТРОЛЬНЫХ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ БЕТОНЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ НАРЕЗЧИКОМ ШВОВ ДШС-60-3М"

#### I. Область применения

Технологическая карта предназначена для использования при разработке проекта производства работ и организации работ в труда на объекте строительства.

Настоящая технологическая карта разработана для нарезки контрольных швов в свежеуложенном цементно-бетонном покрытии, устраиваемом комплексом бетоноукладочных машин "Автогрейд", в состав которого дополнительно включены модернизированный нарезчик швов ДШС-60-3М, поставленный на колесный ход.

В технологической карте предусмотрена сменная производительность комплекса бетоноукладочных машин "Автогрейд" 300 м покрытия ( $6000 \text{ м}^2$ ) в смену.

Однослоенное цементобетонное покрытие имеет толщину 22 см и ширину 7,5 м; контрольные швы сжатия нарезают в свежеуложенном бетоне через 15 - 18 м; глубина шва  $\delta$  = 6 см.

Состав звена рабочих - 2 чел.

При измерении условий, принятых в настоящей технологической карте, требуется ее корректировка и привязка к новым условиям работ.

## II. Указания по технологии производственного процесса

Контрольные швы в свежеуложенном бетонном покрытии нарезают в тех случаях, когда ожидаются значительные перепады температур в течение суток.

При устройстве цементобетонного покрытия комплексом бетоноукладочных машин "Автогрейд" модернизированный нарезчик швов ДШС-60-ЗМ располагают следом за бетоноукладочной машиной.

До нарезки контрольных швов производят разбивку расположения их на покрытии.


Швы устраивают до начала схватывания бетона, не позднее 10-30 мин (в зависимости от температуры воздуха) после обработки покрытия бетоноукладочной машиной.

Для нарезки шва рабочий орган нарезчика подводят к кромке покрытия и поворотом колонки устанавливают его так, чтобы режущая часть вибропластины была обращена к кромке покрытия. Бухты ленты одевают на стержень держателя так, чтобы она разматывалась по часовой стрелке.

Для установки ленты в шов ее заправляют в прорезь вибропластины и немного протягивают. Конец ленты на длине 2-3 см складывают вдвое-втрое и сложенный конец снизу-вверх заводят в прорезь фиксатора (рис. I).

Фиксатор с заправленной лентой устанавливают вплотную к кромке покрытия так, чтобы головка фиксатора легла на поверхность бетона. Вибропластину подводят к фиксатору, выпрямляют ленту, наматывают ее на бухту. Включают вибратор рабочего органа, погружают вибропластину с лентой в бетон и включают механизм передвижения каретки. Фиксатор придерживают рукой, пока не прорежут 1,5-2 м шва, затем ленту у фиксатора обрезают ножницами или ножом, конец ленты выпрямляют и поверхность бетона отделяют гладилкой.

В конце нарезаемого шва вплотную к кромке бетона устанавливают металлический щиток с прорезью /переносную опалубку/ таким образом, чтобы вибропластина с лентой прошла через прорезь /рис. 2/



Фиг. 1. Факеловодящий зеркало




Рис.2. Переносная спальня

показанием передвижения киргиза останавливается, включают привод тросами, а затем выектор.

Леду обрезают и вытягивают из прорези вибропластину прочно, вибропластину поднимают, отщают от стекла и холстом возвращают к началу для нарезки следующего контурного льда. Поверхность стекла у шва захватывают пладдиками.

В качестве прокладки для швов применяют полистироловую ленту, смоченную в бутиле (ГОСТ 10354-63). Ширина ленты должна быть не less than 10 mm помимо стыков шва (т.е. об MM). На место разогретые края хранят в специальных ящиках, установленных на раме подставки швов.

Пока в стекле началися процессы скважинания, на стекло накладывают на скошенный конец биты, а на пронущенное участке конца рулетки льда нарезают в загородившем стекло.

При нарезке швов в следующем порядке необходимо выполнять следующие требования:

вибропластина должна периодически сбрасываться при переводе в рабочее и в конце смысла) отщаться от стекла и промывать водой, по мере износа вибропластина должна заменяться новой (Рис. 2);

1) разложить пладдике края на стекле и закрепить. В процессе работы же необходимо регулярно снимать очищать и промывать зидой, а пакетом удалять новой, подготовленной из темперированного стекла толщиной 10 мм;

2) скрепившись рабочее орудие для льда рабочий на рабочем месте сидит. Работа на длине стекла 100 см должна проводиться;

здесь из льда предварительно следующим образом вырезают кусок толщиной 10 см, отрывая от стекла, отрывание от стекла льда не должно быть более 10 см.




Рис.3. Вибропластика

- а) лента должна быть надежно крепко прикреплена, хорошо омоноличена с бетоном на всю глубину;
- в) глубина заложения полиэтиленовой ленты должна быть не менее  $1/4$  толщины покрытия. Лента должна выступать из шва над поверхностью бетона не  $0,5-1$  см.

**Дефекты в работе рабочего органа нарезчика и способы их устранения**

	Возможные причины	Способы устранения
Лента рвется при ее закладке в бетон	1. Прорезь вибропластины имеет заусенцы или забита засохшим бетоном 2. Ширина ленты больше прорези 3. Лента неправильно заправлена в прорезь вибропластины	Очистить прорезь, устранить заусенцы Заправить пластину лентой требуемой ширины Ленту заправить с правой стороны; разматывание ленты с катушки должно происходить по часовой стрелке
Лента плохо омоноличивается с бетоном	Недостаточная вибрация вибропластины вследствие неисправности электромотора вибратора, обрыв гибкого шланга, недостаточного напряжения тока, неправильной установки резиновых амортизаторов на валу колонки	Устранить неисправности в читоре или гибком шланге; отрегулировать напряжение, исправить установку резиновых амортизаторов
Бетон разрыхляется рабочим органом, происходит сколы шва и разрушение бетона, лента не омоноличивается	Чрезмерно высокая скорость перемещения рабочего органа Упущенное время нарезки шва, начинаясь скважиной бетона	Снизить рабочую скорость перемещения рабочего органа На участке, на котором изчалось скважине бетона, нарезку проводить с помощью ДНС-60 прекратить, а нарезчик перенести на участок со свежеуложенным бетоном

При включении электродвигатель не работает	Вибропластина перекошена или загрязнена стверделым бетоном	Пластины установить так, чтобы ее плоскость совпадала с вертикальной плоскостью шах, очистить ее от сгущевшего бетона
При включении электродвигатель гудит, а вал ротора не вращается или вращается медленно	Загрязнились или изогнулись щетки коллектора	Зачистить щетки и притереть их к юдности коллектора, при необходимости поставить новые щетки
Сильно греется рубильник электромотора вибратора	Нет напряжения в одной из фаз. Ось заблокирована в выключателе	Проверить сеть и контакты соединения
Корпус вибратора под напряжением	Изношены щарикоподшипники, отсутствует или загрязнена смазка вибратора	Сменить подшипники, проверить состояние смазки, дообратить или заменить ее
Гибкий вал скручивается	Замыкание токоведущих частей на корпусе	Найти и устранить замыкание
	нарушена центровка между электродвигателем и вибратором	Исправить центровку электродвигателя с вибратором

#### Техника безопасности

Запрещается загружать ленту в прорезь виброплита при включении электродвигателе вибратора, а также при гидроцилиндру, регулировку или какие-либо другие исправления на зону заливки машинисту нарезчика запрещается резко погружать рабочий орган в обработываемый бетон, оставлять без надзора машину при включенном вибраторе.

Необходимо постоянно следить за работой вибратора и пользоваться новым и качественным материалом.

При производстве работ по нарезке швов в гвоздеуложенном бетоне модернизированным нарезчиком швов ДНШС-60-ЭМ следует руководствоваться "Техническими указаниями по устройству асфальционных швов в цементобетонных дорожных покрытиях" ВСН 159-69, - , Дртрансстрой, М., 1969.

### III. Указания по организации труда


Модернизированный нарезчик швов ДНШС-60-ЭМ обслуживают машинист нарезчика 4 разр. и бетонщик 4 разряда.

Машинист нарезчика отвечает за качество устраиваемых швов. В процессе нарезки шва он управляет машиной, следит за рабочей рабочего органа и за хорошим сцеплением ленты с бетоном, а также заиравливает ленту в прорезь вибропластины. В начале смены машинист готовят машину к работе, а в конце смены очищает ее от бетона.

Бетонщик размечает швы (совместно с машинистом), заправляет конец ленты в фиксатор, устанавливает его и придерживает рукой при нарезке в начале шва, переходит по мостику машины и придерживает металлический щиток у кромки покрытия в конце шва в месте выхода вибропластины. Затем он обрезает ленту, очищает и убирает фиксатор и металлический щиток и заделывает бетон в начале и конце шва. Бетонщик периодически очищает и промывает золотой вибропластину и деревянную гладилку. В начале и конце смены готовят машинисту в по готовке машины к работе уборке рабочего места.

Полиэтиленовую пленку разрезают на ленты заранее на специальных стакане, забивая в бухты и доставляют к месту работ.

IV. Циклограмма нарезки контрольных швов модернизированным  
нарезчиком швов ТНШС-50-3У




Заправка полистиленовой ленты в прорезь вибропластинь, закрепление конца ленты в фиксаторе, установка фиксатора и погружение вибропластины в бетон

нарезка контрольного шва

Обрезание ленты, подъем рабочего органа и возвращение его холостым ходом в первоначальное положение

Переезд нарезчика к следующему шву и расстояние 15-18м



I цикл = 7 мин

Производ. ГоТоРСС. нарезчика в час  $\frac{60}{7.5} = 64,3$  м.швов.

Возможная производительность нарезчика за 8-часовую смену при  $K_p=0.8$   
составляет 471.5 м.швов (825-990 п.м. покрытия дорог).

## У. Основные технико-экономические показатели

Трудоемкость работ на 1000 м шва, чел.-ди.	4,96
Средний разряд рабочего	4
Выработка на одного рабочего в смену, м шва	206
Коэффициент использования нарезчика по времени в течение смены, Кв	0,8

## VI. Материально-технические ресурсы

### А. Основные материалы

Полиэтиленовая лента шириной 65 мм

на 100 м шва - 104 м

на смену - 428 я

### Б. Машины, инструменты, приспособления

Модернизированный нарезчик швов ДНШС-60-ЗМ  
(на колесном ходу) 1

Фиксатор 1

Металлический щиток с прорезью (переносная  
спалубка) 1

Металлическая фигурная гладилка 1

Шарик для извлечения ленты 1

Нож или ножницы для резки полиэтиленовой ленты 1

Металлическая лопаточка 1

Ведро для воды 1

Станок для резки полиэтиленовой пленки на ленты 1

Технологическая карта разработана отделом внедрения передового опыта и технического нормирования в строительстве автомобильных и аэропортов института "Оргтрансстрой" (исполнитель  
Королев А.С.)

Беседа

Подписано к печати ЗЛ/Х1-75р Л-29751

Чак. ЗГО объем 0,75 печ. л. уч.-изд. 0,51 Тираж 534

Редакционный институт "Оргтрансстрой" г. Москва