

ГОСТ Р 51039—97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ

Издание официальное

Б3 6—96/240

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН АООТ Центральным научно-исследовательским институтом «Техномаш»

ВНЕСЕН Всероссийским научно-исследовательским институтом «Эталон»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 26 марта 1997 г. № 102

3 Стандарт соответствует международному стандарту МЭК 321—2—87 в части методов восстановления, ремонта и модификации (доработки) печатных плат

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1997

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Определения	1
4 Общие положения	2
5 Методы доработки	2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ

Требования к восстановлению и ремонту

Printed boards. Requirements for rework and repair

Дата введения 1998—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на односторонние (ОПП), двусторонние (ДПП) и многослойные печатные платы (МПП) независимо от метода их изготовления.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 20406—75 Платы печатные. Термины и определения

ГОСТ 23752—79 Платы печатные. Общие технические условия

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими определениями по ГОСТ 20406, а также приведенные ниже:

Восстановление — исправление дефектов, образующихся в процессе изготовления печатных плат. Восстановление производит изготавитель до передачи печатных плат заказчику.

Ремонт — исправление дефектов, образующихся в процессе сборки и эксплуатации печатных плат после принятия их заказчиком.

Модификация — конструкторские изменения печатной платы или узла по исключению или дополнению проводников и элементов.

Доработка — совокупность исправлений печатной платы, проведенных при восстановлении, ремонте и модификации.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Восстановление, ремонт и модификацию (доработку) печатных плат проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому процессу предприятия-изготовителя, разработанному в установленном порядке.

4.2 Доработанные печатные платы должны соответствовать требованиям ГОСТ 23752 и быть пригодными для сборки по обычной производственной технологии, включая все стадии групповой пайки.

П р и м е ч а н и е — Если при доработке необходима пайка, то доработку допускается проводить после сборки и групповой пайки.

4.3 Доработку печатных плат, имеющих электроизоляционное покрытие (маска, лак), проводят после его удаления с мест, подлежащих доработке. После удаления покрытия допускаются на поверхности платы следы от инструмента, не нарушающие целостности проводящего рисунка. По окончании доработки электроизоляционное покрытие должно быть восстановлено.

4.4 В зависимости от требований, предъявляемых к изделию, в состав которого входит печатная плата, по согласованию между заказчиком и изготовителем устанавливают:

- максимальное число исправленных дефектов на одной плате;
- число восстановленных плат, допускаемое в заказе;
- используемые методы доработки;
- соответствие испытаний частным техническим условиям на печатную плату, если необходимо;
- маркировку доработанных печатных плат.



П р и м е ч а н и е — Конкретные значения перечисленных ограничений указывают в технологической документации на конкретную печатную плату.

4.5 Ремонт и модификацию печатных плат в составе радиоэлектронного средства при сборке и эксплуатации проводят в соответствии с настоящим стандартом и нормативными документами на радиоэлектронное средство.

5 МЕТОДЫ ДОРАБОТКИ





Методы и правила доработки основания печатной платы, металлизированных отверстий и элементов проводящего рисунка представлены в таблице 1.

Таблица 1


Дефект и исправление	Пример	Примечание
1 Удаление соединений <p>1.1 Типовые методы разрыва проводников</p> <p>1.1.1 Разрыв проводника на внутреннем и внешнем слое сверлением</p>		<p>Диаметр просверленного отверстия должен быть вдвое большее ширины проводника. Для уменьшения доступа влаги необходимо просверленное отверстие защитить электроизоляционным покрытием (лаком, маской)</p>
<p>1.1.2 Разрыв проводника вырезанием части проводника</p>		<p>Проводник разрезается в двух местах. Расстояние между разрезами должно составлять приблизительно 5 мм и защищаться между разрезами электроизоляционным покрытием. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить основание печатной платы и другие проводники</p>

Все соединения следует осуществлять пайкой проводников или выводов элементов

Продолжение таблицы 1



Дефект и исправление	Пример	Примечание
2.1.1 С помощью пустотных заклепок для разрывов не более 5 мм		
2.1.2 С помощью неизолированной или изолированной медной проволоки для разрывов не более 20 мм		Для длины более 20 мм изолированная проволока должна проходить со стороны платы, где расположены элементы, и закрепляться на плате при помощи новых или существующих свободных отверстий
2.1.3 С помощью изолированной медной проволоки, пропущенной через плату, для разрывов любой длины или восстановления отсутствующих связей		
2.1.4 С помощью изолированной или неизолированной медной проволоки и пустотных заклепок, предназначенных для пайки выводов на весных элементов		

Продолжение таблицы 1

Дефект и исправление	Пример	Примечание
<p>2.2 Типовые методы восстановления соединений с помощью сварки</p> <p>2.2.1 Ремонт сваркой под углом с помощью ленточной перемычки</p>		<p>Материалы проводника, который нужно восстановить, и перемычки, которую нужно поставить, следует сваривать. Сечение перемычки выбирают в зависимости от токовой нагрузки</p>

Дефект и исправление	Пример	Примечание
2.2.2 Замена проводника или части проводника с помощью ленточной перемычки		<p>Можно применять неизолированный проводниковый материал для расстояния до 10 мм Для расстояния более 10 мм проводниковый материал должен быть изолированным и прикрепляться к основанию платы kleem</p> <p>Если отсланивается часть проводника длиной более 15 мм, то отслоившуюся часть можно вырезать и удалить. Затем доработать одним из методов, указанных в разделе 2 настоящей таблицы</p> <p>Если проводник отслоился на длину не более 15 мм, то его можно приклеить</p>
3 Доработка отслоившегося проводника		

Продолжение таблицы 1	Пример	Примечание
Дефект и исправление		
4 Доработка контактных площадок металлизированых и неметаллизированных отверстий	<p>4.1 Напайка новой контактной площаадки на поврежденную</p> <p>Пайка дополнительной контактной площаадки к существующей Продоводник Змин Материал основания</p>	<p>Применяют, если повреждение не уменьшает контактную площаадку более чем на 25 % и нет отслайвания от основания платы</p>
	<p>4.2 Замена контактной площаадки для восстановления пропущенной или сильно поврежденной контактной площаадки</p> <p>Замена контактной площаадки и проводника Паяное соединение Клей Змин Материал основания С макс Отрезать здесь</p>	<p>Осторожно удаляют дефектную контактную площаадку. Заменяющая контактная площаадка должна иметь достаточной длины проводник, связанный с ней, для пайки его к существующему проводнику внахлест на длину не менее 3 мм. Расстояние между концом существующего проводника и новой контактной площаадкой не должно быть более 5 мм</p>

Дефект и исправление	Пример	Примечание
4.3 Приклейка отслоившейся контактной плошадки	 <p>Контактная плошадка Проводник Клей Материал основания</p>	<p>Сцепление между отслоившейся контактной плошадкой и слоистым материалом можно восстановить, используя соответствующий клей</p>
5 Доработка сквозных металлизированных отверстий	 <p>Припой Проводник Материал основания</p>	<p>Внутренний диаметр пустотелой заклепки должен соответствовать требованиям размеров выводов элементов. Пустотельные заклепки должны припаиваться к контактным плошадкам</p> <p>Проволока должна приглаживаться к контактной плошадке на каждой стороне печатной платы.</p> <p>Не применяется для монтажного отверстия</p>

Продолжение таблицы 1

Дефект и исправление	Пример	Примечание
5.3 Соединение фольгой	<p>Материал основания</p> <p>Печатный проводник</p> <p>3 мин</p> <p>Печатная лента</p> <p>Печатный проводник</p> <p>3 мин</p> <p>Печатная лента</p> <p>Материал основания</p> <p>3 мин</p>	<p>Материал фольги должен поддаваться сварке.</p> <p>Не применяется для монтажных отверстий</p> <p>Посторонние включения удаляют режущим инструментом. Образовавшуюся выемку заполняют эпоксидным компаундом заподлицо с поверхностью основания. Избыток компаунда удаляют.</p> <p>Ремонт трещин, расслоений, вздутий, сколов основания, не подходящих под проводящий рисунок, проводят удалением рассло-</p>

6 Устранение дефектов основания печатной платы**6.1 Устранение посторонних включений**

Дефект и исправление	Пример	Примечание
6.2 Устранение лишних отверстий	<p>ившегося участка режущим инструментом и заливкой заподлицо с поверхностью основания дефектных мест эпоксидным компаундом. Избыток компаунда удаляют</p> <p>Ремонт лишних отверстий проводят заливкой их эпоксидным компаундом. При заливке металлизированных отверстий металлизацию предварительно высверливают. Избыток компаунда удаляют</p>	<p>—</p>
7 Устранение коротких замыканий	<p>Замыкающую перемычку удаляют режущим инструментом. Одиночные царапины, следы подчистки и подрезки на диэлектрическом основании покрывают электроизоляционным лаком или маской</p> <p>Короткое замыкание на внутренних слоях многослойных печатных плат устраниают разрывом печатного проводника путем высверливания места дефекта. Отверстие защищают электроизолационным лаком или маской.</p>	<p>—</p>

Продолжение таблицы 1

Дефект и исправление	Пример	Примечание
7.3 Устранение перемычки, замыкающей металлизированное отверстие и печатный проволонник	—	<p>Нарушенные в процессе доработки электрические связи восстанавливают перемычками из монтажного провода</p> <p>Короткое замыкание на металлизацию монтажного отверстия многослойной печатной платы устраняют высверливанием металлизации отверстия и заменой ее арматурой перехода (штырь, пустотелая заклепка).</p> <p>Перед установкой арматуры перехода стенки отверстия изолируют эпоксидным компаундом или другим термостойким материалом. Диаметр сверла выбирают в соответствии с правилами ремонта монтажных отверстий с учетом толщины изолирующего покрытия. Нарушенные электрические связи восстанавливают перемычками из монтажного провода</p>

УДК 621.3.049.75:006.354 ОКС 31.180 Э08 ОКСТУ 6692

Ключевые слова: восстановление, ремонт, модификация, доработка

Редактор *Т.С. Шеко*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. №021007 от 10.08.95. Сдано в набор 10.04.97. Подписано в печать 28.04.97.
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,75. Тираж 319 экз. С472. Зак. 340.

ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6.