



ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОСНОВАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
имени Н.М. ГЕРСЕВАНОВА
ГОССТРОЯ СССР

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТРОЙСТВУ
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
С ПРОХОДКОЙ СКВАЖИН
ПАРОВЫМ ВИБРОЛИДЕРОМ

МОСКВА 1983

**ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОСНОВАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
имени Н.М. ГЕРСЕВАНОВА
ГОССТРОЯ СССР**

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТРОЙСТВУ
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
С ПРОХОДКОЙ СКВАЖИН
ПАРОВЫМ ВИБРОЛИДЕРОМ**

МОСКВА 1983

УДК 624.139:624.15

Настоящие Рекомендации составлены в развитие глав СНиП II-18-76 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Нормы проектирования" и СНиП III-9-74 "Правила производства и приемки работ. Основания и фундаменты".

Рекомендации обобщают результаты исследований, проведенных в полевых условиях НИИОСП им. Н.М.Герсеванова в 1973-1980 гг. на объектах строительства газопровода Мессояха-Норильск треста "Норильструбопроводстрой" Главтрубопроводстроя Миннефтегазстроя СССР и объединения "Норильскгазпром" Мингазпрома СССР с учетом разработок института "ВНИПИгаздобыча" Мингазпрома СССР.

Работа выполнена НИИОСП при участии ГПИ "Фундаментпроект" треста "Норильструбопроводстрой" Главтрубопроводстроя Миннефтегазстроя, объединения "Норильскгазпром", института "ВНИПИгаздобыча" Мингазпрома СССР.

"Рекомендации по устройству свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах с проходкой скважин паровым вибролидером" одобрены Научно-техническим советом Госстроя РСФСР и научно-техническим советом НИИОСП и рекомендованы для применения при строительстве зданий и сооружений на территории РСФСР в районах с вечномерзлыми грунтами.

Настоящие Рекомендации написаны Ю.О.Таргуляном и Д.П.Высоцким (НИИОСП) при участии А.А.Колесова (ГПИ "Фундаментпроект"), В.И. Снобкова (НИИОСП), А.И.Гараева(ВНИПИгаздобыча), В.В.Харисоновского (Норильскгазпром), В.И.Мандрыкина, Е.В.Пьянова, В.А.Коновалова (Норильскгазопроводстрой). Научное редактирование Рекомендаций осуществлено Д.И.Федоровичем.

Предложения и замечания по содержанию Рекомендаций просьба направлять по адресу: 109389, Москва, 2-я Институтская ул., д.6, НИИОСП

С Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений имени Н.М. Герсеванова Госстроя СССР, 1983

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Способ устройства свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах с проходкой скважин паровым вибролидером применяется для объектов, строящихся как с сохранением грунтов оснований в мерзлом состоянии (I принцип), так и с оттаиванием вечномерзлых грунтов (II принцип) в процессе эксплуатации.

При разработке данного способа учитывался положительный опыт использования традиционных способов проходки скважин под свайные фундаменты – механического, термомеханического, теплового.

I.2. Паровым вибролидером успешно проходят скважины в песчаных и глинистых грунтах независимо от их температуры с содержанием крупнообломочных включений до 30% и с одиночными валунами диаметром до 1/2 внутреннего диаметра лидера. Скорость проходки скважин диаметром 350–450 мм составляет 20–40 м/ч. Общий вид установки с паровым вибролидером приведен на рис. I.

I.3. Способ обладает следующими преимуществами: а) во много раз повышается производительность буровых работ и снижаются их стоимость и трудоемкость; б) незначительно прогреваются грунты оснований и быстро вмерзают погруженные сваи, что сокращает общую продолжительность строительства зданий и сооружений, а также предупреждает пучение свай; в) ровные стенки скважин и переход слоя мерзлого грунта, прилегающего к стенкам скважин, в пластичномерзлое состояние создает предпосылки для широкого применения высокоеффективного бурозабивного способа погружения свай не только в высокотемпературных, но и в низкотемпературных вечномерзлых грунтах, т.е. практически на всей территории распространения вечномерзлых грунтов; г) исключаются "мокрые" процессы приготовления, подвозки и заливки грунтовых растворов для заполнения пазух между сваями и стенками скважины; д) прогрев грунтов и нарушение естественных условий минимальны, что имеет большое значение при устройстве опор ЛЭП, газопроводов, эстакад, мостов через малые водотоки и т.п., так как способствует сохранению природной среды (не вызывает образования термокарста, наледей, солифлокации).

I.4. Паровые вибролидеры могут изготавливаться на местах в мастерских строительно-монтажных управлений. Проходка скважин паровыми вибролидерами практически возможна с любой базовой машиной (копра, крана, трубоукладчика, трактора). Поэтому применение нового




Рис. I. Общий вид установки с паровым вибролидером для проходки скважин в вечномерзлых грунтах:

I-паровой вибролидер; 2-пароподводящие шланги; 3-гидроцилиндры; 4-трубоукладчик ТО 15-30; 5-отрела; 6-паралельные щеки с пальцами (держатель); 7-вибропогружатель ВПШ-2А; 8-направляющая; 9-хронштейн для блока грузового троса; 10-несущая скоба вибропогружателя

способа погружения свай позволяет быстро и значительно повысить эффективность работ нулевого цикла на вечномерзлых грунтах без существенных затрат на приобретение дорогостоящего бурового оборудования.

1.5. Мерзлотно-грунтовые и технологические условия для применения паровибролидерного бурения в сопоставлении с другими способами бурения скважин в вечномерзлых грунтах приведены в табл. I и 2.

Т а б л и ц а I

Способы бурения (станки)	Мерзлотно-грунтовые условия, определяющие выбор рационального способа бурения			
	Температура мерзлого грунта, °C	Содержание иллю- стий на скважину		
	песчаные грунты	глинистые грунты	крупнооб- ломочных, %	валунов диамет- ром 100–250 мм
I	2	3	4	5
1. Паровибролидер- ный	Без ограни- чений	Без ограни- чений	До 30	2 – 4
2. Ударно-канатный (БС-ИМ, УКС и др.)	Ниже -0,5	Ниже -0,3	30–70	Большое количество
3. Вращательный (ВМ-802С, СКВ-ЗМ, ВМ-1501)	Без ограни- чений	Ниже -0,2	До 30	I – 2
4. Ударно-вращатель- ный (УГВХ-150)	Без ограни- чений	Ниже -0,2	До 50	I – 2
5. Лидерный	Выше -0,5	Выше -1,5	До 30	-
6. Термохимический (АБУ-2, ТБС)	Ниже -1	Ниже -0,5	До 20	I – 2
7. Шарошечный с пнев- мошнековой очист- кой скважин (БТС-500 ХЛ)	Без ограни- чений	Ниже -0,2	До 50	Большое количество

Т а б л и ц а 2

Способы бурения (станки)	Размеры скважин, м		Скорость бурения скважин диаметром 0,4-0,5 м, м/ч		
	глубина	диаметр	Песчаные грунты без включений	Глинистые грунты без включений	Песчаные и глинистые грунты с крупнообломочными включениями
1. Паровибролидерный	До 10	До 0,5	30-40	20-30	20
2. Ударно-кавитный (БС-ИМ, УКС)	Более 200	До 0,9	2,5-3,5	1,5-2	1-1,5
3. Вращательный (БМ-802С, СКВ-ЗМ, БМ-1501)	8-15	До 0,65	До 15	До 10	До 5
4. Ударно-вращательный (УГБХ-150)	До 150	До 0,65	4-8	3-5	0,5-3
5. Лидерный	До 8	До 0,5	До 15	До 20	До 10
6. Термомеханический (АБУ, ТБС)	До 12	До 0,5	До 8	До 10	До 4
7. Шарошечный с пневмоинжекторной очисткой скважин	До 15	До 0,5	До 15	До 12	До 10

1.6. Ориентировочная продолжительность вмрзания одиночных буроулусских и бурозабивных свай при паровибролидерном и других способах проходки скважин приведена в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Способ бурения скважин	Среднегодовая температура грунтов, °C							
	-0,5	-1	-1,5	-3	-0,5	-1	-1,5	-3
Продолжительность вмерзания свай, сут								
	буроопускных				буров забивных			
1. Паровибролидерный	40-60	20-40	12-20	6-10	8-12	5-10	3-6	1-2
2. Ударно-канатный	50-70	30-40	15-25	6-12	-	-	-	-
3. Вращательный	30-45	15-25	8-12	4-5	2-3	1-2	-	-
4. Ударно-вращательный	50-70	30-40	15-25	6-12	8-12	5-10	-	-
5. Лидерный	30-45	15-25	-	-	2-3	1-2	-	-
6. Термомеханический	-	I20-I40	80-I00	40-60	I0-20	8-I0	5-7	2-4
7. Шарошечный с бицемошнековой очисткой скважин	30-45	15-25	8-12	4-5	2-3	1-2	-	-

П р и м е ч а н и я . 1. Первые числа в табл. 3 показывают продолжительность вмерзания при погружении свай зимой и весной, вторые - летом и осенью. 2. В строке 4 (ударно-вращательное бурение) верхние числа даны для ударно-канатного способа бурения, нижние - для вращательного.

2. ПАРОВЫЙ ВИБРОЛИДЕР

2.1. Паровой вибролидер предназначен для проходки скважин диаметром 350-500 мм, глубиной до 10 м в вечномерзлых грунтах любого состава без ограничений по температуре, при наличии крупно-обломочных включений до 25% (щебень) и до 35% (галечник) и при отдельных валунах диаметром до 250 мм.

2.2. Паровой вибролидер представляет собой полый цилиндр с открытым нижним торцом, к которому через пароподводящие трубы подается пар, оттаивающий мерзлый грунт по периметру хоронки лидера.

Пароподводящие трубы внутренним диаметром 25 мм и толщиной стенок 3,5 мм соединены ниппелями с пароподводящими шлангами.

Трубы имеют жесткое соединение только в нижней части лидера (на сварке или ниппельное) и удерживаются от перекосов и смещений во время работы специальными держателями, прикрепленными к трубе вибролидера. При отсутствии таких трубок и при небольших объемах проходки возможно применение дюймовых водо-газопроводных усиленных труб.

Нижняя часть лидера может иметь различное конструктивное оформление в зависимости от использования в качестве бурового инструмента режущих коронок различной конструкции.

2.3. Одна из возможных конструкций нижней части вибролидера с коронкой для проходки скважин в грунтах с крупнообломочными включениями до 35% и наличием отдельных валунов размером до 1/2 внутреннего диаметра лидера схематически изображена на рис.2.

По данному варианту коллектор образуется в результате соединения труб различного диаметра. Коронка лидера высотой всего 50 мм может быть с зубьями или без зубьев. Изготовление коронки не представляет трудностей.

Как правило, используют коронки с 15–16 зубьями высотой 4–5 см. Коронка намного удлиняет срок службы лидера, в особенности при проходке грунтов с крупнообломочными включениями.

Стенки коронки вибролидера должны быть как можно тоньше (обычно изготовить коронку тоньше 25 мм не удается) для облегчения внедрения вибролидера в мерзлый грунт. Чем меньше толщина стенок коронки, тем меньший объем грунта нужно оттаивать для внедрения в него лидера, а значит при том же количестве пара, подаваемого к коронке, скорость погружения вибролидера будет больше.

С уменьшением толщины стенки коронки уменьшаются также: усилие, необходимое для внедрения ее в грунт, трение коронки о грунт, усилие, необходимое для разрушения перемычек мерзлого грунта, которые не успели оттаять под воздействием струй пара. В соответствии с этим уменьшаются также необходимая для проходки скважин возможная сила и мощность вибропогружателя.

2.4. Зубья на коронке выполняются для следующих целей: поворачивать и отодвигать в сторону крупнообломочные включения и валуны; выпускать часть пара на наружную сторону вибролидера для оттаивания грунта снаружи с целью уменьшения трения лидера о грунт; пропускать наружу часть оттаянного перед коронкой грунта для того, чтобы предупредить образование грунтовой пробки в нижней части лидера, которая может привести к разрыву коронки.




Рис.2. Конструкция нижней части лидера, предназначенного для проходки скважин в грунтах с крупнообломочными включениями:

1 - пароподводящие каналы (трубки); 2 - коронка;
3 - коллектор; 4 - стверотия для выхода пара




Рис. 3. Проходка скважин в грунтах без крупнообломочных включений (А-щечанных, Б-глинистых) и с включениями (В) :

I, II - погружение вибролидера; III, IV - извлечение вибролидера
 I - мералый грунт; 2 - талый грунт; 3 - направление струи пара; 4 - максимальная глубина погружения лидера; 5 - фактическая глубина скважины.

2.5. Зубья коронки, как правило, не имеют скоса. Могут быть устроены скосы внутрь. При скосе наружу коронка, нанося удары по мерзлому грунту, быстро истирается, анердко и заклинивается в нем. Этого можно было бы избежать, подавая наружу (в околотрубное пространство) больше пара. Однако для получения ровной скважины и минимального прогрева грунтов пар надо подавать именно внутрь лидера, а не с наружной стороны.

Опыт проходки скважин показывает, что выходящий из отверстий пар, оттаивая мерзлый грунт, защищает выступающие зубья или другие части коронки или лидера, имеющие отверстия для выхода пара. Плоская коронка без зубьев после проходки нескольких сотен метров скважин в грунтах с включениями приобретает зубчатую конфигурацию: в местах выхода пара получаются выступы, а в промежутках между отверстиями для выхода пара получаются впадины. Это объясняется тем, что в промежутках оттаивание запаздывает и коронка истирается о не полностью оттаивший грунт.

2.6. Толщина стенок вибролидера назначается исходя из следующих соображений: обеспечения прочности и долговечности, что может иметь значение при перевозках и случайных падениях лидера; обеспечения достаточной прочности в местах крепления лидера к вибропогружателю и режущей коронки к лидеру; увеличения массы лидера с целью уменьшения размаха его колебаний под воздействием вибропогружателя. Поэтому желательно, чтобы масса лидера была порядка 1 т, что и достигается при толщине стенки 18–20 мм.

2.7. В верхней части вибролидера устроены окна для выхода пароподводящих труб. Трубы у самого выхода из лидера сведены в одну сторону таким образом, чтобы подводящие пар шланга можно было объединить в одну связку.

Сверху к лидеру жестко прикреплена опорная плита вибропогружателя. Вместо предусмотренного на вибропогружателе стандартного крепящего устройства к шпунту лидер крепится к опорной плите 10 болтами диаметром 30 мм, законченными проволкой.

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОХОДКИ СКВАЖИН

Взаимодействие парового вибролидера с мерзлым грунтом

3.1. Внедрению лидера в грунт предшествует частичное оттаивание мерзлого грунта. Обеспечение вибрации лидера необходимо по следующим причинам: исключать его зависание на стенах оттаившей

скважин и обеспечивать непрерывное перемещение вслед за границей оттаивания; отодвигать включения и освобождать для струй пара путь к поверхности мерзлого грунта; разрушать отдельные крупные включения (валуны) или поворачивать и перемещать их внутрь трубы лидера или к стенкам скважины.

Для минимального обогрева окружающего скважину вечномерзлого грунта и обеспечения ровности ее стенок основная часть пара после оттаивания грунта у коронки поступает внутрь трубы вибролидера.

3.2. Фактическая глубина пройденной скважины зависит от состава грунта:

в песчаных и глинистых грунтах без крупнообломочных включений (рис.3 А,Б) наблюдается переход грунта в талое состояние на 20–30 см ниже максимальной глубины погружения лидера, чем увеличивается глубина скважины и соответственно глубина погружения свай;

в песчаных и глинистых грунтах с крупнообломочными включениями (рис.3 В) происходит накопление материала крупных фракций на забое скважины, что уменьшает глубину погружения свай.

3.3. В процессе проходки скважин вибролидером возможны встречи с отдельными валунами. При этом возникают следующие ситуации:

валун оказывается в пределах внутренней коронки лидера – в данном случае скорость проходки и качество скважины не изменяются;

валун попадает под край коронки лидера – в этом случае проходка скважины приостанавливается до тех пор, пока валун не будет отжат внутрь лидера или к стенке скважины;

валун попадает внутрь трубы лидера, но не продвигается в нем – погружение приостанавливается, лидер извлекают из скважины и освобождают от валуна, например кратковременным включением вибропогружателя.

3.4. При погружении свай в скважину, пройденные паровым вибролидером, наиболее технологичным является оставление в скважине ядра мерзлого грунта до полного его оттаивания. Погружающая свая отжимает наверх оттаянный грунт, который заполняет пазухи между стенками скважины и сваей. Излишки оттаявшего грунта опускаются на поверхность.

Особенности технологии

3.5. Технология проходки скважин паровым вибролидером имеет ряд особенностей, недоучет которых может привести к резкому снижению скорости ведения работ, а иногда и к полному выходу вибролидера

из строя.

3.6. Трубоукладчик с навесным оборудованием следует устанавливать таким образом, чтобы ось лидера совпадала с проектной осью свай. Направляющая и лидер с помощью гидроцилиндров должны устанавливаться в вертикальное положение.

К проходке скважин можно приступать при давлении пара в котле парообразователя не менее 0,8 МПа (8 ат). Подачу пара необходимо начинать непосредственно перед установкой лидера на поверхность земли. С подключением пара ослабляется натяжение грузового каната трубоукладчика, и лидер опускается на поверхность грунта в месте проходки.

При наличии глубокого плотного слоя снега пар можно подавать после установки вибролидера на снег.

Длительное (более 10-15 мин) нахождение лидера на поверхности грунта без подачи пара опасно из-за возможности засорения и закупорки отверстий для выхода пара в его наконечнике. Установка лидера на поверхность грунта и включение вибропогружателя до подачи пара недопустимо из-за вызываемой этим неизбежной закупорки грунтом отверстий для выхода пара и засорения парового коллектора, расположенного в коронке лидера.

После установки лидера на поверхность грунта или снега и включения подачи пара через 10-15 с включается вибропогружатель, грузовой канат трубоукладчика расслабляется и начинается погружение вибролидера.

3.7. При встрече лидером в процессе погружения тяжелых для проходки мералых крупнообломочных включений, никакотемпературных плотных глин, валунов и других препятствий рекомендуется кратковременно (на 20-30 с) выключить вибропогружатель. Грузовой трос трубоукладчика при этом остается расслабленным.

П р и м е ч а н и я: 1. Одним из признаков встречи препятствия является вибрация корпуса вибропогружателя вместе с лидером вместо обычной при нормальной проходке вибрации только самого лидера. 2. Кратковременные выключения вибропогружателя продлевают срок службы как лидера, так и вибропогружателя.

3.8. При достижении паровым лидером проектной глубины вибропогружатель выключается и погружение лидера прекращается. Лидер удерживается грузовым канатом трубоукладчика.

В грунтах с крупнообломочным материалом при выключении и повторном включении вибропогружателя после достижения проектной глубины скважины (до извлечения лидера) керн мералого грунта раз-

рущается, заклинивается в нижней части лидера и извлекается из скважины вместе с лидером.

3.9. Извлекают лидер из скважины после достижения им заданной глубины погружения

сразу - в торфах, в песках без крупнообломочных включений, в грунтах с мощными линзами льда;

через 10-30 с - в песчаных и глинистых грунтах с включениями (в зависимости от температуры грунтов и количества включений);

через 2-3 мин - в глинах без включений.

Извлечение лидера из скважины производится грузовым канатом трубоукладчика при выключенном вибропогружателе и при постоянной подаче пара к торцу лидера. В случае возникновения затруднений при извлечении допускается кратковременное включение вибропогружателя.

П р и м е ч а н и я : 1. Включение вибропогружателя в процессе извлечения лидера может привести к тому, что керн грунта вместе с крупнообломочным материалом вывалится из вибролидера в скважину и уменьшит ее глубину. 2. Все сказанное относится только к вибропогружателю типа ВШ-2А (или В-401) с подрессоренной пригрузкой. При применении других вибропогружателей включение их в подвешенном виде без специального амортизатора при натянутом грузовом канате недопустимо.

3.10. В процессе погружения лидера давление пара на выходе из котла (на распределительной гребенке) следует держать не ниже 0,4 МПа (4 ат). Предпочтительным является давление пара 0,6-0,8 МПа (6-8 ат).

При извлечении лидера из скважины давление пара следует уменьшить до 0,3 МПа (3 ат).

В случае быстрого падения давления пара в котле до 0,2 МПа (2 ат) при проходке скважины лидер следует немедленно извлечь из скважины. Продолжение проходки допускается только после поднятия давления до нормального.

3.11. Перед началом работ с лидером, а также по возобновлению работ после перерыва более 20 мин при отрицательной температуре наружного воздуха лидер необходимо продувать паром. Продолжительность продувки 0,5-1 мин.

В случае, если пар, подаваемый в лидер, не выходит из него, надо немедленно прекратить подачу пара, выявить препятствия для хода пара и устранить их.

3.12. При проходке глин и торфов рекомендуется после проходки каждой скважины освобождать лидер от находящегося в нем керна

грунта. Для этого достаточно кратковременного включения вибропогружателя при подвешенном в воздухе лидере. Обычно это производится при переезде установки от одной скважины к другой.

При отрицательной температуре воздуха освобождать лидер от керна грунта следует сразу же после извлечения лидера из скважины. Если керн грунта замерзая с лидером, необходимо вначале прогреть лидер паром, а затем вытряхнуть керн, не прекращая при этом подачи пара. Если этого окажется недостаточно, следует начать проходку следующей скважины и после разогревания лидера извлечь его и разгрузить в стороне от скважины.

3.13. Все ремонтные работы, связанные с отключением хотя бы одного из двух подводящих пар шлангов, должны производиться при положении нижнего торца лидера выше поверхности земли или выше поверхности грунтового шлама в скважине.

4. ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ В СКВАЖИНЫ, ПРОЙДЕННЫЕ ПАРОВЫМ ВИБРОЛИДЕРОМ

Технология погружения свай

4.1. Выбор способа погружения свай в скважине, пройденные паровым вибролидером, зависит от соотношений размеров диаметра скважины и поперечного сечения свай (рис.4).

В скважине, пройденные в глинистых грунтах, сваи погружаются буроопускным способом под действием собственного веса.

В скважинах, пройденных в песчаных грунтах, для облегчения погружения буроопускных свай до дна скважины нередко необходимо еще вибрационное воздействие (возможно также ударное и виброударное воздействие).

4.2. При проходке скважин паровым вибролидером мерзлые грунты стенок скважин переходят в пластичное состояние. Это дает возможность применять бурозабивной способ погружения свай как в высокотемпературные, так и в низкотемпературные вечномерзлые грунты.

В скважине имеется грунтовый шлам для заполнения пазух, поэтому диаметр скважины при бурозабивном способе назначается на 5-10 см больше, чем сторона поперечного сечения квадратной сваи. При изважном соотношении поперечного сечения свай и скважины объем проходки сокращается по сравнению с буроопускным способом на 30-40%. Забивка свай осуществляется легко, так как в пластичномерзлые стенки скважины внедряются только углы свай.




Рис.4. Способы погружения свай в скважины, пройденные паровым вибролидером:

I-буроопускной; II-буровадивной

I-свая; 2-грунтовый шлам (отаявший грунт); 3-твёрдомералый грунт;
4-слой пластичномералого грунта у стенок скважины; 5-отжатый
наверх отаявший грунт; 6-взаимодействие свайного оборудования

Для погружения буров забивных свай в глинистые грунты приемлемо как ударное, так и вибрационное воздействие на сваю, в неочищенные – предпочтительно вибрационное, хотя допустимо и ударное.

4.3. Вследствие того, что температура грунтового шлама в скважине, пройденной паровым вибролидером, невелика, сваи (в том числе и железобетонные) можно погружать практически сразу после проходки скважин в любое время года и в том числе зимой при сильных морозах.

Максимальный перерыв во времени между проходкой скважин и погружением свай не должен превышать 12 ч.

При щебенистых грунтах сваи следует забивать сразу же после оттаивания скважины.

При интервале между оттаиванием скважины и забивкой сваи в несколько часов слой песка и щебня у дна скважины настолько уплотняется, что пробить его сваей невозможно, и глубина погружения сваи в этом случае определяется глубиной залегания слоя щебня.

4.4. Высокая производительность проходки скважин паровым вибролидером обусловливает изменения и в организации работ по установке свай. Становится рациональным одновременное использование установки с паровым вибролидером для проходки скважин и копра для забивки свай, которые при совместной работе погружают за смену до 30–40 свай на глубину 6 м.

4.5. Несущая способность свай, погруженных в скважины, пройденные паровым вибролидером, с оставлением в скважине шлама, определяется по грунтам оснований, а не по грунтовому раствору, как при прочих способах проходки скважин под буроопускные сваи.

4.6. Влажность оттаявшего грунта, остающегося в скважине после проходки паровым вибролидером и являющегося заполнителем пазух, практически не только не увеличивается по сравнению с естественной, но даже уменьшается у нижней (рабочей) части сваи, в зоне заделки ее в вечномерзлый грунт.

Это объясняется: небольшим (по сравнению с оттаиванием паровой иглой) поступлением пара в грунты при проходке скважины; отжатием в верхнюю часть скважины воды (образующейся за счет конденсации пара и оттаивания ледяных inklложений в процессе проходки) при оседании выше крупных фракций грунта; отжатием из скважины воды при погружении сваи.

Нередко верхняя (нерабочая) часть погруженной сваи на глубине 1–2 м от поверхности земли оказывается в грунте с повышенной

влажностью. В то же время нижняя (рабочая) часть свай находится в уплотненном грунте, что способствует повышению ее несущей способности.

4.7. Расчетная несущая способность по боковым поверхностям свай, погруженных в скважины, пройденные паровым вибролидером в песчаных грунтах, может быть увеличена на 20–30% по сравнению со сваями, погружаемыми в скважины с заливкой песчано-глинистым раствором. При льдистости грунта менее 0,1 расчетная несущая способность бурозабивных свай по боковой поверхности вследствие их обжатия грунтом при забивке может быть повышена еще на 10% независимо от состава грунтов.

4.8. При определении несущей способности деревянных свай, погруженных бурозабивным способом, следует учитывать еще и сопротивление грунта под их торцами.

Приложение I

Дополнительные требования по технике безопасности при проходке скважин паровым вибролидером

При проходке скважин паровым вибролидером рекомендуется руководствоваться правилами техники безопасности в соответствии с указаниями главы СНиП II-4-80. При этом должны учитываться местные условия строительства, инструкции по эксплуатации и указания по технике безопасности, имеющиеся в документации на шарообразователь, базовую машину, электростанцию, вибропогружатель и другое комплектующее оборудование.

В соответствии с этим до начала проходки скважин паровым вибролидером и погружения свай каждая строительная организация должна составлять сводную инструкцию по безопасному ведению работ на площадке, исходя из проектного решения основных вопросов безопасности и безвредности условий производства работ, имеющихся оборудования, принятого способа погружения свай и местных особенностей, которые могут отразиться на производстве работ (времени года, условий Севера, квалификации и опыта рабочих, наличия вблизи строительной площадки эксплуатируемых зданий и сооружений и т. п.). В сводной инструкции следует обратить внимание на некоторые дополнительные ограничения, которые необходимо постоянно иметь в виду при проходке скважин паровым вибролидером.

При работе с паровым вибролидером запрещается:

- становить лидер коронкой на грунт до подачи пара;
- отключать пар до полного извлечения вибролидера из грунта;
- находиться при работе вибролидера перед неогражденными отверстиями, устроенным для ввода в лидер шароподводящих трубок, для выпуска из лидера излишков пара, а также для наблюдения за наличием или отсутствием керна грунта в лидере;

проводить работы, связанные с отключением хотя бы одного из двух шлангов, подводящих пар к лидеру, при положении его режущей коронки ниже поверхности грунта;

производить ремонтные работы продолжительностью более 5 мин при нахождении вибролидера в скважине, предназначенной для погружения свай;

находиться вблизи подвешенного на тросе вибролидера без про-

изводственной необходимости, браться руками за режущую коронку ли-
дера, подставлять под лидер части тела или подлезать под него с
целью осмотра внутренней части;

передвигать и эксплуатировать установку с паровым вибролиде-
ром без предварительного определения допустимых для ее работы попереч-
ных и продольных уклонов местности, которые должны определяться
в соответствии с типом базовой машины и конструкцией навесного
оборудования;

допускать к работам лиц, не прошедших специальную подготовку
по технике безопасности при проходке скважин установкой с паровым
вибролидером.

При производстве работ должны выполняться правила техники
безопасности электромонтажных и тяжелых работ.

Во время работы вибропогружателя запрещается присутствие по-
сторонних лиц в радиусе 15 м в плоскости вращения дебалансов.

Техническая характеристика трубоукладчика ТО 15-30

Вылет стрелы, м	1	2	3	4	4,5	5
Высота подъема х�ка, м	4,5	4,19	3,67	2,8	2,17	1,22
Грузоподъемность, т	15	15	10	7,5	6,7	6
Общая масса трубоукладчика, кг					24060	
Масса трактора, кг					II400	
Масса навесного оборудования, кг					I2660	
Скорости передвижения трубоукладчика, км/ч:						
вперед					I,63; 2,71;	
назад					3,23; 4,63;	
					3,2; 3,83;	
					5,45	

Габаритные размеры трубоукладчика, мм:

в транспортном положении с поднятой
стрелой и поднятым контргрузом

длина	4380
ширина	3936
высота	6355

При максимальном вылете стрелы и откинутом
контргрузе

длина	4380
ширина	II025
высота	3240

Тип двигателя	Бескомпрессорный, четырехцилиндровый четырехтактный дизель Д-108, ($N=80$ кВт, $n=1070$ об/мин)
---------------------	--

Приложение 2

Установка для проходки скважин паровым вибролидером

Установка для проходки скважин паровым вибролидером состоит из трубоукладчика ТО 15-30, вибромогружателя ВШ-24 или В-40I, вибролидера, направляющей и гидроцилиндров от ножа бульдозера трактора С-100М (см. рис. 5).

Вибролидер вместе с вибромогружателем навешивают на направляющую, смонтированную на трубоукладчике.

Конструктивно лидер и навесное оборудование рассчитаны на проходку только вертикальных скважин как на ровной, так и на пересеченной местности.

В зависимости от работы установки вдоль уклона местности или перпендикулярно к нему (направление перемещения трубоукладчика совпадает с уклоном или перпендикулярно к нему) вертикальность проходки скважин осуществляется различными способами. Вертикальность скважины при работе по уклону местности (рис. 5а) достигается путем регулирования положения направляющей гидроцилиндрами. При работе перпендикулярно к уклону направляющая устанавливается вертикально по оси будущей скважины перемещением стрелы и гидроцилиндров (рис. 5б).

Предельные возможности маневрирования направляющей о лидером определяются конструкцией стрелы, техническими данными гидроцилиндров и продольным уклоном местности.

Предельные уклины при работе установки в обоих направлениях определяются в соответствии с техническими характеристиками базовой машины – трубоукладчика.

В зависимости от размеров вибролидера и погружаемых свай, а также от условий строительства базовыми машинами для проходки скважин кроме трубоукладчика могут служить различные экскаваторы с копровым оборудованием, копры, тракторы, краны и т.д.




Рис.5. Обеспечение вертикальности скважин при работе установки по уклону местности (а) и перпендикулярно к нему (б)

Приложение 3

Вибропогружатели

Вибропогружатели В-40I или НШ-2A предназначены для погружения в грунт и извлечения из него шунта, свай и труб массой до 15 т. При эксплуатации в условиях, предусмотренных пределами технической характеристики, вибрация вибропогружателя на подвеску не передается и он может навешиваться непосредственно на крюк грузоподъемного механизма. Применять вибропогружатели типа ВИ-1 для проходки скважин паровым вибролидером не рекомендуется.

Технические характеристики вибропогружателей

	<u>В-40I</u>	<u>НШ-2A</u>
Частота колебаний в минуту	1500	1500
Наибольший статический момент дебалансов, кН·м	10	10
Тип электродвигателя, мощность, кВт	АОД 2-82-4 55	То же 40 (28)
Масса пригруза, кг	1800	1500
Общая масса вибропогружателя, кг	2200	1335
Максимальное усилие на крюке при извлечении, кН	120	120
Наибольшая возмущающая сила, кН	25000	25000
Габаритные размеры в плане, мм	1010x950	1300x800
Высота без наголовника, мм	1630	2210
Амплитуда колебаний вибропогружателя (без погружаемого элемента,), мм	14,3	14,3
Предприятие-изготовитель	Ленинградский опытный з-д строительных машин	Подольский опытный з-д сваебойного оборудования

Вибропогружатели В-40I и НШ-2A состоят из следующих основных узлов: вибраторов, промежуточной передачи, рамы, подвески, кронштейна. На раме установлен электродвигатель. Снизу к раме на пружинах подведен вибратор. Промежуточная передача крепится к раме посредством кронштейна. Вращение от электродвигателя к промежу-

точной передаче с парой конических шестерен и затем от нее к вибратору передается одной вертикальной и двумя горизонтальными цепями. Корпус вибратора имеет четыре вращающиеся на шарикоподшипниках вала, на которых установлены шестерни с дебалансами. Каждый дебаланс состоит из подвижной и неподвижной частей. За счет перемещения подвижной части относительно неподвижной регулируется величина статического момента дебалансов. Установка подвижных дебалансов в требуемое положение производится при помощи подпружиненных фиксаторов. Переход подвижных дебалансов из одного положения в другое осуществляется через окна, имеющиеся в корпусе вибратора. Для этого необходимо снять крышки окон вибратора при помощи ломика утолить подпружиненный фиксатор, второй ломик вставить в отверстие дебалансов и, придерживая шестерню, поворачивать дебаланс в нужное положение. При переводе дебаланса необходимо следить, чтобы фиксатор полностью входил в отверстие обода шестерни.

В вибропогружателе В-40I положения дебалансов замаркированы на шестернях вибратора и видны при вскрытии боковых крышек вибратора. Статический момент в зависимости от положения подвижных частей дебалансов приведен в табл.4.

Т а б л и ц а 4

Положение дебалансов		Статический момент дебалансов, кН·м
Верхняя пара	Нижняя пара	
0	0	0
I	0	2,5
I	I	5,0
I	2	7,5
2	2	10,0

В вибропогружатели ЕЩ-2А положения дебалансов не замаркированы на шестернях. В соответствии с документацией завода-изготовителя регулирование статического момента дебалансов производится в зависимости от угла установки их подвижной частей:

Статический момент дебалансов, кН·м ... 10,0 8,5 7,5 5,5 3,7 0
Угол между частями дебалансов, град... 0 15 30 45 60 90

При проходке скважин паровым вибролидером длиной 7-8 м и диаметром 350 мм величина статического момента дебалансов должна быть

значительно уменьшена по сравнению с максимальной. Соответственно этому сокращается значение вспомогающей силы и мощность, потребляемая двигателем при работе (не более 30 кВт).

Вибропогружатель питается электроэнергией от передвижной электростанции мощностью 700 кВА (ПЭС = 100).

Приложение 4

Направляющая. Монтаж лидера на направляющую

Направляющая (рис.6) представляет собой пространственную прямолинейную конструкцию, основой которой являются две двутавровые сплошные балки I. Полки двутавров с обеих сторон по всей длине объединены сплошными листами 2. По углам двутавровых балок по всей их длине вварены уголки 3, образующие симметрично расположенные пазы направляющей 4. В нижней части направляющей уголки срезаны наискосок для образования ввода 5 для верхних пальцев держателя при монтаже лидера. В верхней трети направляющих имеются наклонные вырезы 6 от пазов 4 наружу для ввода (при монтаже) или вывода (при демонтаже) лидера. В верхней части направляющей имеется кронштейн 7 с двумя обводными блоками 8 для грузового троса.

Кроме того, в нижней части направляющей, на стороне, обращенной к трубоукладчику, имеются три пластины 9 с отверстиями для крепления гидроцилиндров. Гидроцилиндры к пластинам крепятся при помощи пальца.

В средней части направляющей имеется шарнирный узел, позволяющий стреле поворачиваться в двух вертикальных плоскостях (параллельной и перпендикулярной продольной оси трубоукладчика). Узел состоит из двух соосных втулок, одна из которых, наружная I0, жестко соединена с направляющей, а другая, внутренняя II, имеющая продольное ребро I2, при помощи пальца I3 соединена со стрелой I4 трубоукладчика. На втулке I0 жестко закреплено ограничительное кольцо I5, удерживающее втулки от продольных перемещений. В стенках втулок имеются отверстия для выхода пальца I3 при демонтаже направляющей со стрелы трубоукладчика. Отверстие во втулке I0 расположено таким образом, что оно совпадает с отверстием во втулке II при отклонении направляющей вокруг втулки II на 13-18° от вертикали.

К опорной плате вибропогружателя жестко прикреплены две параллельные щеки с пальцами (держатель). Пальцы заходят в пазы направляющей и допускают перемещение вибропогружателя вместе с лидером только вверх и вниз.

При монтаже лидера и навеске его вместе с вибропогружателем на направляющую следует обратить внимание на то, чтобы подвеска и прикрепление шлангов к лидеру располагались сзади по ходу трубоукладчика. Это необходимо для предохранения шлангов от попада-




Рис.6. Направляющая парового вибролома

ния под режущую коронку лидера в процессе переезда с одного места проходки к другому.

Монтаж лидера на направляющую производится в следующем порядке:

на трубоукладчик устанавливают контргрузы;

подвоят лидер и укладывают его у направляющей таким образом, чтобы верхние пальцы щек держателя находились под пазами направляющей;

крепят грузовой трос трубоукладчика на несущей скобе вибропогружателя;

присоединяют кабель к вибропогружателю и шланги к лидеру;

поднимают лидер вместе с закрепленным на нем вибропогружателем, при этом верхние пальцы щек держателя заводят в пазы направляющей, а нижние остаются свободными и скользят по наружной поверхности направляющей;

продолжают подъем лидера до тех пор, пока нижние пальцы не достигнут косой прорези в направляющей и через прорезь войдут в пазы.

При перемещении установки с лидером по пересеченной местности на значительные расстояния его демонтируют и перевозят отдельно. Демонтаж лидера производится в последовательности, обратной монтажу. Вначале из пазов выводят нижние пальцы щек держателя, затем нижний конец лидера отводится в сторону трактором (вездеходом, лебедкой), а сам лидер опускается и из пазов выводятся верхние пальцы щек держателя. Снятие и подъем с вибропогружателем без отсоединения кабеля шлангов и троса занимает 2–5 мин, а ее демонтаж с отсоединением (а соответственно и монтаж) – до 30 мин.

Приложение 5

Парообразователи

В настоящее время для проходки в вечномерзлых грунтах скважин паровым вибролидером или паровыми иглами наиболее часто применяются серийно выпускаемые передвижные парообразователи Д-563, Д-563А и Д-564.

Парообразователь Д-563, смонтированный на одноосном шасси-машине, выпускается двух типов: с приводом вспомогательного оборудования от двигателя внутреннего сгорания (Д-563) и от электродвигателя (Д-563А). Парообразователь Д-564 смонтирован на раме-салазках, привод вспомогательного оборудования осуществляется от электродвигателя. Парообразователи могут работать вне помещения при температуре не ниже -10°C .

На парообразователе установлен горизонтальный паровой котел с жаровыми и дымогарными трубами, трехоборотный с водяным экономайзером, выполненным в виде торцевых крышек дымовых коробок.

Для контроля уровня воды в кotle имеются указатель уровня и два водопроводных крана. Регулирование уровня производится автоматическим регулятором термогидравлического типа. Имеется автомат защиты по уровню, отключающий двигатель при понижении уровня воды в кotle. В случае необходимости уровень воды можно регулировать вручную. Котел оборудован также другой арматурой в соответствии с правилами Госгортехнадзора.

Для подачи топлива и воздуха в топку и для питания котла на парообразователях установлены вентиляторы, водяной и топливный насосы, приводимые в движение от двигателя через раздаточную коробку. На парообразователе Д-563 установлен четырехтактный карбюраторный двигатель УД-1, на парообразователе Д-564 и Д-563А асинхронный трехфазный электродвигатель АО2-31-2 с коротковолнущим ротором.

Производительность котлов типа Д-563 (690 кг пара в час) достаточно для проходки вибролидером скважин диаметром до 450 мм. При увеличении диаметра скважин котлы необходимо спаривать или применять другие с большей производительностью, например, широко используемые в Якутии локомобили типа П-75, работающие на твердом топливе.

Технические характеристики передвижных парообразователей
Д-563, Д-563А и Д-564

Наименование показателя	М о д е л ь		
	Д-563	Д-563А	Д-564
I	2	3	4
Расчетное давление пара, МПа(ат)	-	9,8 (98)	-
Номинальная паропроизводительность, кг/ч	-	650-690	-
Влажность пара, %	-	5	
Расчетная температура насыщенного пара, °С	-	183	
Применяемое топливо		Смесь моторного топлива и тракторного керосина в соотношении от I:2 до I:3 по массе	
Расход топлива на 1 кг пара, кг/кг		Не более 0,08	
Тип котла		Горизонтальный жаротрубный с дымогарными трубами, трехоборотный	
Поверхность нагрева котла, м ²		14,2 + 16,8	
Объем топки, м ³		0,2	
Геометрическая вместимость котла, л		1010	
Водяная вместимость котла, л		900	
Питание приборы		Природный питательный насос и инжектор	
Питаний насос		Штурмерский	
Вместимость топливного бака, л		320	

I	2	3	4
Топливная система:			
насос	Лопастной	Г-12-41А	
форсунка	Механическая центробежная, регулируемая сливом		
Давление топлива, МПа (ат)	I,0-I,5 (10-15)		
Приборы для регулирования и контроля воды в котле	Указатель уровня № 4 с запорным устройством кранового типа; два водопроводных крана; термогидравлический регулятор уровня; автомат защиты по уровню; легкоплавкая контрольная пробка		
Предохранительные клапаны	Пружинные с условным переходом 38 мм, 2 шт.		
Рама и ходовая часть	Одноосные пневмоколеса с размером шин 260-508 мм	Рама, салазки	
Привод вспомогательных механизмов	От двигателя внутреннего сгорания УД-1, $N = 3 \text{ кВт}$, ($n = 3000 \text{ об/мин}$)	От электродвигателя A02-31-2 ($N = 3 \text{ кВт}$, $n = 2880 \text{ об/мин}$)	
Габаритные размеры, мм:			
длина	4250	4250	3150
ширина	2100	2100	1550
высота	2250	2250	1700
Масса, кг	2600	2585	3100
Предприятие-изготовитель	Калининградский завод "Стройформаш"		

Приложение 6

Паропроводы

Магистральные и распределительные паропроводы изготавливают из обычных водогазопроводных труб различного диаметра. Наименьшая площадь сечения паропроводов должна превышать не менее чем в 2 раза суммарную площадь отверстий для выхода пара из наконечника вибролидера. Паропроводы для удобства монтажа и демонтажа изготавливают из отдельных секций. Магистральный и распределительный паропроводы должны прокладываться на низких козлах или деревянных прокладках с уклоном в сторону парового котла для стока конденсата. Обязательной является теплоизоляция труб всех стальных паропроводов.

Распределительные гребенки и паропровод изготавливаются из трубы одного диаметра. К гребенке приваривают отводы для подсоединения шлангов, ведущих к паровому вибролидеру или паровым иглам. Перед распределительной гребенкой устанавливают манометр для контроля за давлением поступающего пара.

При использовании паровых котлов, установленных в передниковых помещениях (балках), необходимость в магистральных и распределительных паропроводах отпадает, так как распределительная гребенка устанавливается непосредственно на кotle.

Для работы с паровыми вибролидерами и иглами следует применять шланги, изготовленные из резинотканевых паропроводных рукавов для подачи насыщенного пара с температурой до 175°C , рассчитанные на рабочее давление (статическое) пара 0,8 МПа ($8 \text{ кгс}/\text{см}^2$). Рукава изготавливаются в соответствии с ГОСТом^{*} (класс Пар - 2; рукава класса Пар - I для оттаивания скважин под сваи неприменимы, поскольку рассчитаны на давление 0,3 МПа (3 ат)).

Резинотканевые паропроводные рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя. Кроме того, рукава класса Пар - 2 должны иметь по одному слою ткани "брекер" на внутреннем резиновом слое и под наружным резиновым слоем. В соответствии с ГОСТом рукава класса Пар - 2 должны быть работоспособны при температурах окружающей среды от -50 до $+50^{\circ}\text{C}$. Размеры и масса рукавов класса Пар - 2 приведены в табл. 4.

*ГОСТ 18698-73. Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. М., Стандартиздат, 1974.

Т а б л и ц а 4

Внутренний диаметр, мм	12,5	16,0	18,0	20,0	25,0	31,5	38,0	400	50	63
Наружный диаметр, мм	30 ± 2	36 ± 2	38 ± 2	-	46 ± 2	57 ± 3	65 ± 3	-	80 ± 3	-
Масса 1 пог.м, кг	0,66	0,88	0,96	-	1,15	1,68	2,30	-	3,10	-

В соответствии с ГОСТом рукава с внутренним диаметром 18 и 38 мм при новом проектировании не применяются.

Для работы с паровым вибролидером и паровыми иглами следует использовать только новые шланги. Срок службы их не должен превышать 2 месяца.

При вынужденной работе со старыми шлангами их рекомендуется периодически (раз в 2 смены) отсоединять от лидера (иглы) и продувать при давлениях пара на 0,1-0,2 МПа (1-2 ат), превышающих рабочее, применяемое при проходке скважин. Это вызывается тем, что при работе со старыми шлангами выходные отверстия в паровом вибролидере (игле) закупориваются кусочками резины, отслаивающейся с внутренних стенок шланга. В результате этого отверстия на выходе превращаются в односторонние клапаны, не выпускающие наружу пар. Давление в системе котел-шланги-паровые трубы повышается, а расход пара уменьшается. Сокращается скорость проходки и, главное, возникает опасность разрыва шлангов.

После перерыва в работе необходимо производить продувку шлангов (без отсоединения от лидера) для удаления находящегося в них конденсата и постепенного разогрева стенок шлангов. Давление пара, подаваемого в шланги при их продувке должно быть вначале минимальным 0,1-0,2 МПа (1-2 ат) с постепенным повышением до рабочего. Продолжительность повышения давления в шлангах до рабочего зависит от температуры наружного воздуха и величины рабочего давления. Например, при температуре наружного воздуха -10°C и рабочем давлении на гребенке 0,5-0,6 МПа (5-6 ат) продолжительность продувки должна составлять не менее 1 мин: при температуре наружного воздуха -50°C и рабочем давлении пара 0,8 МПа (8 ат), продолжительность

жительность продувки увеличивается до 4-5 мин.

Продувка шлангов перед началом работ способствует продлению срока службы шлангов, уменьшению отслаивания резины с внутренних стенок, а также гарантирует от случайных разрывов шланга в результате его закупорки замершим конденсатом пара.

Соединять шланги с паровыми трубками лидера следует на разъемных штуцерах. Штуцер со шлангом должен соединяться плотно ("ершом") и стягиваться на "ерше" специальными хомутами в количестве не менее 3 шт.

В табл. 5 приведены физические свойства насыщенного водяного пара.

Таблица 5

Рабочее давление пара, МПа (ат)	Температура насыщения, °С	Объем 1 кг пара, м ³	Масса 1 м ³ пара, кг	Теплота парообразования, кДж/кг	Теплосодержание жидкости, кДж/кг	Теплосодержание пара, кДж/кг
0,1 (1)	119,6	0,90	1,11	2204,04	503,58	2714,46
0,2 (2)	132,9	0,62	1,62	2165,83	560,28	2732,94
0,3 (3)	142,9	0,47	2,12	2142,84	603,54	2746,38
0,4 (4)	151,1	0,38	2,62	2117,64	638,82	2756,46
0,5 (5)	158,1	0,32	3,11	2095,8	669,06	2764,86
0,6 (6)	164,2	0,28	3,59	2075,64	695,94	2771,58
0,7 (7)	169,6	0,24	4,07	2057,16	719,88	2777,04
0,8 (8)	174,5	0,22	4,54	2040,36	741,3	2781,66
0,9 (9)	179,0	0,20	5,02	2024,4	761,46	2785,86
0,10 (10)	183,2	0,18	5,52	2009,28	779,94	2789,22

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПАРОВОЙ ВИБРОЛИДЕР	7
3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОХОДКИ СКВАЖИН	11
4. ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ В СКВАЖИНЫ, ПРОХОДКЕННЫЕ ПАРОВЫМ ВИБРОЛИДЕРОМ	15
ПРИЛОЖЕНИЯ.	
1. Дополнительные требования по технике безопасности при проходке скважин паровым вибролидером ...	19
2. Установка для проходки скважин паровым вибролидером	21
3. Вибропогружатели	23
4. Направляющая. Монтаж лидера на направляющую .	26
5. Парообразователи	29
6. Паропроводы	32

НИИ оснований и подземных сооружений имени Н.М.Герсеванова

Рекомендации по устройству свайных фундаментов в вечно-
мерзлых грунтах с проходкой скважин паровым вибролидером

Отдел патентных исследований и научно-технической
информации

Редактор Т.А.Печенова

Л - 105390 Подп. в печать 28/IV-83г Заказ № 624
Формат 60x90 I/16. Бумага офсетная. Набор машинописный
Уч.-изд. л. 1,3. Тираж 500 экз. Цена 15 коп.

Производственные экспериментальные мастерские ВНИИИСа Госстроя
СССР: 121471, Москва, Можайское шоссе, 25