

# **РУКОВОДЯЩИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ**

---

## **МЕТОДИКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ СРЕДСТВ ПОВЕРКИ ИНКЛИНОМЕТРОВ И ОРИЕНТАТОРОВ**

**РД 41-01-06-85**

**Издание официальное**

**Министерство геологии СССР  
Ленинград, ВИТР**

**РАЗРАБОТАНА** Всесоюзным научно-исследовательским институтом методики и техники разведки (ВИТР) ВПО "Союзгеотехника"  
Директор Б.Ф.Кравцов  
Руководители темы - М.Н.Рябинов, Ю.Т.Морозов  
Исполнители: Н.А.Бачманов, А.И.Воронцов,  
А.И.Бушигин, Т.И.Солопун

Всесоюзным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом геофизических методов исследования, испытаний и контроля нефтегазоразведочных скважин (ВНИГИК) НПО "Союзпромгеофизика"  
Директор П.А.Бродский  
Исполнители: Г.А.Калистратов, Н.Г.Козыряцкий

**СОГЛАСОВАНА** НПО "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" Госстандарта СССР  
Зам. генерального директора Н.В.Студенцов

**УТВЕРЖДЕНА** Техническим управлением Мингео СССР  
Начальник управления С.И.Голиков

# РУКОВОДЯЩИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ  
СРЕДСТВ ПОВЕРКИ ИНКЛИНОМЕТРОВ  
И ОРИЕНТАТОРОВ

РД 41-01-06-85

Вводится впервые

Утверждена Техническим управлением Мингэо СССР 26 июня 1984 г.  
Вводится в действие

с I августа 1985 г.

Настоящий руководящий документ распространяется на устройства пространственной ориентации инклинометров - установочный стол типа УСИ и ориентаторов - устройство поверочное типа "Курс", позволяющие задавать инклинометру азимутальное направление в диапазоне от 0 до  $360^{\circ}$  с пределом допускаемой основной погрешности от 0,5 до  $1^{\circ}$ , зенитное направление инклинометру и ориентатору в диапазоне от 0 до  $90^{\circ}$  и апсидального угла ориентатора в диапазоне от 0 до  $360^{\circ}$  с пределом допускаемой основной погрешности до  $1^{\circ}$ , и устанавливает методы и средства их метрологической аттестации.

## I. ОПЕРАЦИИ АТТЕСТАЦИИ

I.I. При проведении метрологической аттестации устройств пространственной ориентации инклинометров и ориентаторов должны выполняться операции, указанные в табл. I.

Таблица I

Наименование операций	Номер пункта РД
1. Внешний осмотр	4.1.
2. Опробование и регулировка	4.2.
3. Определение метрологических характеристик	4.3.
3.1. Определение и устранение неперпендикулярности продольной оси зажимного узла к горизонтальной оси вращения	4.3.1.
3.2. Определение угла неперпендикулярности между горизонтальной и вертикальной осями вращения установочного стола	4.3.2.
3.3. Определение систематической инструментальной погрешности лимба азимутальных углов	4.3.3.
3.4. Определение погрешности установки азимутальных углов	4.3.4.
4. Установка уровней	5.
5. Регулировка буссоли БШ-1	6.
6. Аттестация устройства для поверки ориентаторов	(приложение I)

## 2. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ

2.I. При проведении метрологической аттестации установочных столов должны использоваться средства измерений и вспомогательные приспособления, указанные в табл. 2.

Таблица 2

Наименование средств измерений и приспособлений	Предел допускаемой основной погрешности
1. Теодолит Т-30 ГОСТ 10529-70	$\pm 30''$
2. Квадрант оптический КО-60 ГОСТ 14987-80	$\pm 6'$
3. Буссоль ОБК ТУ 3-3-443-71	$\pm 30'$
4. Индикатор часового типа ИЧ05 кл. I ГОСТ 577-68	
5. Контрольный цилиндр со столиком для буссоли ОБК	
6. Приспособление для установки индикатора	
7. Приспособление для установки теодолита в установочном столе УСИ-2	$10''$

2.2. Допускается применение других образцовых средств измерений, предел основной погрешности которых не превышает значений, указанных в табл. 2.

2.3. Средства измерения и вспомогательные приспособления, применяемые для аттестации поверочной установки, должны иметь действующие свидетельства о метрологической аттестации, или свидетельства о поверке, или поверочное клеймо.

### 3. УСЛОВИЯ АТТЕСТАЦИИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. Метрологическая аттестация установочных столов проводится в закрытом помещении на фундаменте, не связанном с полом.

3.2. При проведении аттестации должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающего воздуха  $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ;

относительная влажность воздуха  $65 \pm 15\%$ ;

атмосферное давление, кПа  $100 \pm 4$ .

3.3. Вблизи помещения, а также в помещении, где проводят аттестацию установочного стола, не должно быть мощных источников электрических, магнитных и электромагнитных полей. Небольшие ферромагнитные предметы должны находиться на расстоянии не менее 3 м от аттестуемого стола, а крупные (подъемники, станции и т.д.) - не менее 10 м.

3.4. При подготовке помещения для аттестации установочных столов должна быть проведена проверка однородности нормального магнитного поля по методике, указанной в ГОСТ 8.447-81 (приложение 3).

3.5. Перед проведением аттестации необходимо проверить работоспособность средств измерений и приспособлений, указанных в табл.2.

Примечание: В случае, если установочный стол находился в условиях, отличающихся от указанных в п.3.2., он должен быть выдержан в помещении в течение времени, необходимого для приобретения им температуры окружающего воздуха.

### 4. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ

#### 4.1. Внешний осмотр

4.1.1. При проведении внешнего осмотра установочного стола (черт. I) должно быть установлено:

соответствие комплектности и маркировки эксплуатационной документации;

отсутствие повреждения и дефектов, видимых невооруженным глазом.

4.1.2. Установочный стол, забракованный при внешнем осмотре, аттестации не подлежит.

4.2. При опробовании установочного стола необходимо проверить возможность вращения его подвижных частей и их арретирования. Вращение зажимного узла вокруг вертикальной и горизонтальной осей должно быть свободным без ощущимых люфтов.

4.3. Определение метрологических параметров

4.3.1. Определение и устранение неперпендикулярности продольной оси зажима к его горизонтальной оси вращения производится в следующей последовательности.


4.3.1.1. Закрепляют контрольный цилиндр (черт. 2) в зажим 7 (см. черт. I). При установке контрольного цилиндра следует обратить внимание на симметричное положение его концов относительно зажима.

4.3.1.2. Закрепляют индикатор часового типа на колонке 9 с помощью приспособления (черт. 3) так, чтобы его измерительный наконечник касался контрольного цилиндра на расстоянии 3–4 см от торцов.

4.3.1.3. Поворачивают зажим с контрольным цилиндром вокруг вертикальной и горизонтальной осей, добиваясь параллельности горизонтальной оси и оси измерительного наконечника (признаком параллельности этих осей служат максимальные показания часового индикатора в моменты касания измерительного наконечника и концов контрольного цилиндра).

4.3.1.4. Вращают контрольный цилиндр с зажимом вокруг горизонтальной оси вращения зажима, наблюдая за показаниями часового индикатора, которые в моменты касания одного или другого конца контрольного цилиндра не должны отличаться более чем на 0,05 мм.

4.3.1.5. При отклонении показаний индикатора от величины, указанной в п. 4.3.1.4., производят регулировку крепления зажима путем установки прокладки в месте торцевого разъема неподвижной планки в зажиме с горизонтальной осью его вращения, повторяя операции пп. 4.3.1.3., 4.3.1.4.



Черт. 1: Стол установочный УСИ-2:

1, 10, 11 – регулировочные винты, 2 – горизонтальный лимб, 3 – стопорный винт, 4 – вертикальный лимб, 5 – уровень, 6 – буссоль, 7 – зажим, 8 – неподвижная планка зажима, 9 – колонка

4.3.2. Определение неперпендикулярности между горизонтальной и вертикальной осями вращения установочного стола выполняются в следующем порядке.

4.3.2.1. Производят ориентацию установочного стола по методике, изложенной в приложении 2.

4.3.2.2. Закрепляют контрольный цилиндр в зажиме стола и фиксируют его в плоскости, составленной горизонтальной и вертикальной осями вращения установочного стола (см. например, п.4.3.1.2 и п.4.3.1.3).

4.3.2.3. Устанавливают на контрольный цилиндр с внешней стороны (не обращенной к колонке) оптический квадрант и снимают отсчет угла  $\eta_1$ .





4.3.2.4. Проворачивают зажим с контрольным цилиндром на  $180^\circ$  вокруг вертикальной оси вращения и снова снимают показания квадранта  $\eta_2$ .

4.3.2.5. Вычисляют угол  $\gamma$  неперпендикулярности между горизонтальной и вертикальной осями вращения по формуле:

$$\gamma = \frac{\eta_1 + \eta_2}{2} . \quad (I)$$

Черт. 3. Приспособление для установки индикатора:

$D$  – по диаметру колонки,  $d$  – по диаметру выступа индикатора



Черт. 2. Контрольный цилиндр со столиком для буссоли ОБК

4.3.2.6. Странят график азимутальных поправок в случае, если угол  $\gamma$  неперпендикулярности горизонтальной и вертикальной осей вращения превышает одну угловую минуту. При вычислении координат точек графика пользуются формулой:

$$\sin \Delta \alpha_0 = \operatorname{tg} \gamma \operatorname{ctg} \theta, \quad (2)$$

где  $\Delta \alpha_0$  - азимутальная поправка,  $\gamma$  - угол неперпендикулярности,  $\theta$  - заданный зенитный угол.

Производят вычисления азимутальных поправок для всего диапазона зенитных углов через каждый  $2^\circ$  и оформляют результаты (пример оформления показан на черт. 4, угол  $\gamma_i = 0^{\circ}10'$ ).


4.3.3. Определение систематической инструментальной погрешности лимба азимутальных углов выполняется в следующей последовательности.

4.3.3.1. Устанавливают теодолит в зажим установочного стола, пользуясь приспособлением, черт. 5.


4.3.3.2. Добиваются вертикальной установки теодолита, пользуясь его органами управления и контроля.

4.3.3.3. Закрепляют на расстоянии не менее 3 м от теодолита визирную цель (вертикальную марку - вешка, труба, угол здания и т.п.), не меняющую своего положения в пространстве.

4.3.3.4. Совмещают вертикальную нить сетки зрительной трубы с визирной целью, после чего устанавливают



Черт. 4. График азимутальных поправок поверочной установки



Материал: Латунь немагнитная;  
алюминий Д16Т

Черт. 5. Приспособление для установки  
теодолита ТЗО в установочном  
столе УСИ

по шкале горизонтального круга теодолита угол равный  $0^{\circ}$  и закрепляют алидаду и горизонтальный круг теодолита.

4.3.3.5. Поворачивают подвижный лимб азимутальной шкалы установочного стола до совмещения нуля шкалы с риской его алидады и фиксируют его.

4.3.3.6. Освобождают горизонтальный круг теодолита от зацепления с алидадой.

4.3.3.7. Устанавливают по горизонтальному лимбу установочного стола ориентирный угол  $30^{\circ}$  (см. приложение 5).

4.3.3.8. Наводят зрительную трубу теодолита до совмещения вертикальной нити сетки с визирной целью, снимают показания теодолита и заносят результаты измерений в таблицу приложения 3.

4.3.3.9. Проводят не менее четырех измерений, устанавливая заданное значение со стороны больших и меньших ориентирных углов.

4.3.3.10. Задают по горизонтальному лимбу, через каждые  $30^{\circ}$ , новый ориентирный угол и повторяют операции по пп. 4.3.3.8 и 4.3.3.9 в каждой точке диапазона.

4.3.3.11. Приводят показания теодолита к значениям ориентирных углов, заданных по шкале горизонтального лимба стола, по формуле:

$$\alpha_{ij} = 360^{\circ} - \psi_{ij}, \quad (3)$$

где  $\psi_{ij}$  –  $j$ -е показание теодолита  $i$ -го ориентирного угла, заданного по горизонтальному лимбу стола;  $\alpha_{ij}$  – приведенные показания теодолита.

4.3.3.12. Определяют среднее арифметическое  $\bar{\alpha}_i$  приведенных показаний теодолита для каждого заданного  $i$ -го ориентирного угла по формуле

$$\bar{\alpha}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}, \quad (4)$$

где  $n$  – число измерений  $i$ -го ориентирного угла.


4.3.3.13. Определяют систематическую инструментальную погрешность горизонтальной шкалы установочного стола для каждого заданного  $i$ -го ориентирного угла по формуле

$$\Delta C[\alpha_i] = \alpha_i - \bar{\alpha}_i, \quad (5)$$

где  $\alpha_i$  – значение  $i$ -го ориентирного угла, устанавливаемого по горизонтальному лимбу стола.

4.3.3.14. Странят график азимутальных поправок к горизонтальному лимбу установочного стола (пример построения, оформления графика поправок приведен на черт. 6).

4.3.4. Определение погрешности установки азимутальных углов производят в следующем порядке.



Черт. 6. График азимутальных поправок

4.3.4.1. Определяют азимутальную поправку  $\Delta \alpha_n = \Delta c[\alpha_i]$  за счет инструментальной погрешности лимба азимутальных углов по графику черт. 6 и таблице приложения 3 для данного значения азимутального угла.

4.3.4.2. Определяют азимутальную поправку  $\Delta \alpha_o$  для заданного зенитного угла за счет неперпендикулярности осей вращения зажима по графику черт. 4.

4.3.4.3. Определяют фактическую поправку установки азимутального угла по формуле:

$$\Delta \alpha_f = \Delta \alpha_n + \Delta \alpha_o. \quad (6)$$

4.3.4.4. Определяют фактическое значение задаваемого азимутального угла

$$\alpha_f = \alpha_3 + \Delta \alpha_f. \quad (7)$$

## 5. УСТАНОВКА УРОВНЕЙ УСТАНОВОЧНОГО СТОЛА УСИ-2

5.1. Для установки уровней установочный стол ориентируют в пространстве (приложение 2). Затем выполняют следующий ряд операций:

5.1.1. Производят ориентацию стола согласно методике, изложенной в приложении 2.

5.1.2. Регулируют уровни таким образом, чтобы при вращении зажима с контрольным цилиндром вокруг вертикальной оси на  $360^\circ$  отклонения пузырьков уровней от нулевого положения не превышали одной угловой минуты.

5.1.3. Закрепляют уровни после регулировки и пломбируют винты их крепления.

## 6. РЕГУЛИРОВКА БУССОЛИ УСТАНОВОЧНОГО СТОЛА УСИ-2

6.1. Регулировка буссоли установочного стола производится с помощью сопоставления ориентации контрольного цилиндра в азимутальном направлении и показаний регулируемой буссоли БШ-1. Регулировка выполняется в следующей последовательности:

6.1.1. Производят ориентацию установочного стола по методике, изложенной в приложении 2.

6.1.2. Открепляют буссоль ОБК от контрольного цилиндра и устанавливают на штатное место буссоль БШ-І.

6.1.3. Снимают отсчет азимутального угла и в случае, если его значение не превышает  $\pm 30'$ , пломбируют буссоль БШ-І.

6.1.4. При отклонении указателя буссоли более чем  $\pm 30'$  буссоль бракуется или регулируется в соответствии с методикой, изложенной в инструкции по эксплуатации буссоли.

Приложение I  
(обязательное)

АТТЕСТАЦИЯ ПОВЕРОЧНОГО УСТРОЙСТВА ОРИЕНТАТОРОВ ТИПА "КУРС"

Аттестация поверочного устройства ориентаторов заключается в поверке его шкалы апсидальных углов. Для выполнения аттестации поверочного устройства проводятся следующие операции.

1. Устанавливают в зажиме установочного стола поверочное устройство (черт. 7).


2. Закрепляют в поверочном устройстве приспособление для установки теодолита (черт. 8).

3. Производят ориентацию установочного стола согласно методике, изложенной в приложении 2.


4. Прикрепляют теодолит к приспособлению для его установки.

5. Закрепляют на расстоянии 3 м от установочного стола вертикальную визирную цель.

6. Совмещают вертикальную нить сетки зрительной трубы с визирной целью, после чего устанавливают по шкале горизонтального круга теодолита угол равный  $0^{\circ}$  и закрепляют алидаду и горизонтальный круг теодолита.



Черт. 7. Устройство для поверки  
ориентаторов:  
1 – корпус с лимбом, 2 – втулка, 3 – винт



Материал: Латунь немагнитная;  
дюраалюминий Д16Т

Черт. 8. Приспособление для установки  
теодолита ТЗО  
в устройстве для поверки ориентаторов

7. Освобождают горизонтальный круг теодолита от зацепления с алидадой.

8. Устанавливают ориентирный угол  $30^\circ$  по лимбу поверочного устройства.

9. Наводят зрительную трубу теодолита на визирную цель и совмещают вертикальную нить сетки с маркой.

10. Снимают показания теодолита и результаты измерений заносят в таблицу (например, см. таблицу приложения 3).

11. Повторяют операции по пп. 9 и 10 не менее четырех раз, поочередно подходя к заданному значению ориентирного угла со стороны меньших и больших значений.

12. Производят сопоставительные измерения ориентирных углов через каждые  $30^\circ$  по всему диапазону апсидального лимба, последовательно выполняя операции по пп. 8, 9, 10, 11.

13. Приводят показания теодолита (таблицы приложения 3) к значениям ориентирных углов, заданных по шкале апсидального лимба, по формуле

$$\varphi_{ij} = 360 - \psi_{ij}, \quad (8)$$

где  $\psi_{ij}$  –  $j$ -е показание теодолита  $i$ -го ориентирного угла, заданного по апсидальному лимбу поверочного устройства;  $\varphi_{ij}$  – приведенные показания теодолита.

14. Определяют среднее арифметическое  $\bar{\varphi}_i$  приведенных показаний теодолита для каждого заданного  $i$ -го ориентирного угла по формуле:

$$\bar{\varphi}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \varphi_{ij}, \quad (9)$$

где  $n$  – число измерений  $i$ -го апсидального угла.

15. Определяют систематическую инструментальную погрешность шкалы апсидального лимба поверочного устройства для каждого заданного  $i$ -го ориентирного угла по формуле:

$$\Delta C[\varphi_i] = \varphi_i - \bar{\varphi}_i, \quad (10)$$

где  $\varphi_i$  – значение  $i$ -го ориентирного угла, установленного по шкале апсидального лимба поверочного устройства.

16. Странят график поправок к шкале апсидальных углов поверочного устройства (см. пример построения графика, черт. 6).

17. Определяют поправку установки апсидального угла по формулам 6 и 7 с заменой  $\Delta \alpha_\phi$  на  $\Delta \varphi_\phi$ , считая при этом, что  $\Delta \varphi = \Delta \varphi_p + \Delta \alpha_0$ , где  $\Delta \varphi_p = \Delta C[\varphi_i]$ .

## Приложение 2

### ОРИЕНТАЦИЯ УСТАНОВОЧНОГО СТОЛА УСИ-2

Ориентация установочного стола включает совмещение вертикальной оси вращения с направлением гравитационного вектора и совмещение продольной оси зажима с горизонтальной составляющей геомагнитного вектора.

Производится ориентация в две стадии. Вначале вертикально устанавливают корпус (колонку) стола, затем выполняют более точное совмещение вертикальной оси вращения с направлением отвеса.

Ориентация установочного стола производится в следующем порядке:

1. Вращением регулировочных винтов установочный стол перемещают в пространстве до тех пор, пока показания оптического квадранта, устанавливаемого попарно по образующим колонки в трех пересекающихся плоскостях под углом  $120 \pm 20^\circ$ , не будут отличаться более чем на  $\pm 6'$ .


2. Закрепляют контрольный цилиндр в зажиме и с помощью оптического квадранта устанавливают его в горизонтальной плоскости. При этом горизонтальный лимб фиксируют в нулевом положении.

3. Вращают контрольный цилиндр с зажимом вокруг вертикальной оси на  $360^\circ$  и через каждые  $30^\circ$  измеряют угол наклона с помощью оптического квадранта.

4. Ставят график направления перекоса установочного стола (пример на черт. 9). По графику определяют направление перекоса установочного стола (на черт. 9 пунктирная линия).

5. После определения направления перекоса поворачивают контрольный цилиндр относительно этого направления на  $90^\circ$  в любую сторону и с помощью оптического квадранта устанавливают цилиндр горизонтально.

6. Совмещают контрольный цилиндр с направлением перекоса и вращением соответствующих регулировочных винтов добиваются нулевых показаний квадранта. При повороте контрольного цилиндра на  $90^\circ$  влево или вправо показания квадранта не должны



Черт. 9. График определения направлений перекоса стола

отличаться более чем на одну угловую минуту. В противном случае операциипп. 2, 3, 4 и 5 необходимо повторить.

Ориентация продольной оси зажима с направлением горизонтальной составляющей геомагнитного вектора выполняется в следующей последовательности:

1. В зажим установочного стола закрепляют контрольный цилиндр со столиком для буссоли ОБК так, чтобы столик расположился горизонтально.

2. В столик устанавливается буссоль ОБК и зажим с контрольным цилиндром поворачивают вокруг вертикальной оси до установки магнитной стрелки против нулевых рисок буссоли.

3. Лимб азимутальных углов устанавливается на нулевое положение.

После выполнения вышеизложенных операций установочный стол УСИ-2 считается ориентированным в пространстве.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ  
УСТАНОВОЧНОГО СТОЛА ПО АЗИМУТАЛЬНЫМ УГЛАМ

Заданный азимутальный угол, град	Показания теодолита, град				Приведенные показания теодолита, град				Среднее арифмети- ческое, град	Систематич. составляю- щая погреш- ности, град
	1	2	3	4	1	2	3	4		

Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы

подпись

Дата \_\_\_\_\_

# ФОРМА ПРОТОКОЛА АТТЕСТАЦИИ

Протокол № \_\_\_\_\_

проверки установки для поверки инклинометров и ориентаторов

## I. Общие данные об аттестации средств измерений.

Тип установки \_\_\_\_\_ Заводской № \_\_\_\_\_  
Тип буссоли \_\_\_\_\_ Заводской № \_\_\_\_\_  
Тип устройства для поверки  
ориентаторов \_\_\_\_\_ Заводской № \_\_\_\_\_

## 2. Метрологические характеристики

Диапазоны измерения углов:

- а) азимута - от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_
- б) зенитных углов - от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_
- в) апсидальных углов - от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Точность отсчета

- а) горизонтального лимба установки - не более  $\pm$  \_\_\_\_\_
- б) лимба апсидального угла - не более  $\pm$  \_\_\_\_\_
- в) зенитных углов определяется используемым квадрантом при эксплуатации установки.

## 3. Образцовые средства поверки:

Теодолит - тип \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Квадрант оптический - тип \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Буссоль \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Индикатор часового типа \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## 4. Результаты измерений:

- а) угла  $\delta$  неперпендикулярности между горизонтальной и вертикальной осями вращения

$$\eta_1 = \text{_____} ; \eta_2 = \text{_____} ; \delta = \text{_____} ;$$

- б) систематической инструментальной погрешности лимба азимутальных углов - таблица приложения 3;
- в) систематической инструментальной погрешности лимба апсидальных углов устройства для поверки ориентаторов - таблица та же .

## 5. Результаты обработки.

- а) Построение графика азимутальных поправок из-за неперпендикулярности горизонтальной и вертикальной осей вращения - график черт. 4 (при необходимости).
- б) Определение систематической инструментальной погрешности лимба азимутальных углов - таблица . график поправок черт. 6.

в) Определение систематической инструментальной погрешности лимба апсидальных углов для поверки ориентаторов – таблица и чертеж те же.

#### 6. Выводы.

По результатам поверки поверочная установка допускается (не допускается) к применению в качестве образцового средства для поверки инклинометров и ориентаторов (или допускается к применению в качестве образцового средства для поверки инклинометров и ориентаторов с использованием графиков поправок).

Ведомственный поверитель

\_\_\_\_\_ фамилия, инициалы  
подпись

Руководитель метрологической  
организации, проводивший  
аттестацию

\_\_\_\_\_ фамилия, инициалы  
подпись

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКА ПОПРАВОК  
К ПОКАЗАНИЯМ ШКАЛЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЛИМБА  
УСТАНОВОЧНОГО СТОЛА

1. Поправки к показаниям лимба установочного стола принимаются равными систематическим составляющим инструментальной погрешности горизонтального лимба для каждого азимута  $\alpha_{zj}$  (см. п. 4.3.3.14), взятые с противоположным знаком.

2. График поправок к показаниям шкалы азимутального лимба строят в виде отклонений ( $-\Delta c[\alpha_z]$ ) снимаемых значений от задаваемых азимутов по всему диапазону измерения следующим образом:

1) для каждого задаваемого значения азимута находят значения соответствующих поправок и проставляют на бланке графика поправок точки с координатами  $(\alpha_z, -\Delta c[\alpha_z])$ ;

2) соединяют полученные точки на бланке графика поправок плавной кривой.


Пример графика поправок приведен на черт. 6.

Приложение 5


ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВЕЛИЧИН, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В МЕТОДИКЕ

Термин	№ черт.	Обозна- чение	Определение
Азимут	I0	$\alpha$	Угол, лежащий в горизонтальной плоскости, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от меридиана до проекции касательной в точке оси ориентируемого объекта*
Ориентирный угол цилиндра	II	$\alpha_g$	Угол, лежащий в горизонтальной плоскости, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от ориентирного (визирного) направления до проекции касательной в точке оси ориентируемого объекта*
Апсидальная плоскость	I2	-	Вертикальная плоскость, проходящая через касательную в точке оси ориентируемого объекта
Апсидальное направление	I2	-	Нормаль в точке оси ориентируемого объекта, совпадающая с апсидальной плоскостью и направленная в сторону увеличения зенитного угла
Зенитный угол	II	$\theta$	Угол, отсчитываемый от направления вертикали до касательной в точке оси ориентируемого объекта*
Апсидальный (визирный) угол	I2	$\psi$	Угол двугранный, отсчитываемый со стороны наблюдателя от апсидального направления по ходу часовой стрелки до плоскости, образованной осью и меткой цилиндрического корпуса прибора, отклонителя и т.п.
Плоскость искривления	I3	-	Соприкасающаяся плоскость оси скважины, как пространственной кривой
Апсидальный угол скважины	I3	$\psi_n$	Угол двугранный, отсчитываемый со стороны наблюдателя от апсидального направления по ходу часовой стрелки до плоскости искривления
Угол азимутального отклонения	II	$\alpha'$	Угол, лежащий в наклонной плоскости, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от проекции опорного направления до касательной к точке оси объекта*
Отклонение	II	$\Delta K, \Delta Z$	Отрезок, лежащий в горизонтальной плоскости, восстановленный из точки оси объекта нормально к проекции опорного направления. Отклонение может быть азимутальным, зенитным и плоским и иметь знак плюс, когда точка оси объекта находится справа от опорного направления и знак минус - в обратном случае
Угол плоского отклонения	I3	$\Sigma$	Угол отклонения оси объекта от опорного направления, измеренный в одной плоскости


\* Положительное направление касательной совпадает с положительным направлением оси ориентируемого объекта.




Черт. 10. Ориентация касательной к точке объекта относительно меридиана



Черт. 11. Ориентация касательной к точке объекта относительно ориентира



Черт. 12. Ориентация цилиндрического объекта относительно апсидального направления



Черт. 13. Ориентация скважины относительно апсидального направления

## О г л а в л е н и е

1. Операции аттестации . . . . .	2
2. Средства, применяемые при проведении аттестации . .	2
3. Условия аттестации и подготовка к ней . . . . .	3
4. Проведение аттестации. . . . .	3
5. Установка уровней установочного стола УСИ-2 . . .	8
6. Регулировка буссоли установочного стола УСИ-2 . .	8
Приложение 1. Аттестация поверочного устройства ориентаторов типа "Курс" . . . . .	10
Приложение 2. Ориентация установочного стола УСИ-2 . . . . .	12
Приложение 3. Результаты обработки наблюдений при метрологической оттестации установочного стола по азимутальным углам. . . . .	14
Приложение 4. Методика построения графика поправок к показаниям шкалы горизонтального лимба установочного стола . . . . .	17
Приложение 5. Термины и обозначения некоторых величин, встречающихся в методике. . . .	18

Методика метрологической аттестации  
средств поверки инклинометров  
и ориентаторов

Редактор Е.А.Миронова

---

Подписано к печати 28.06.85. Формат 60 x 90 1/16.  
Усл.печ.л. 1,5. Уч.-изд.л. 1,6. Тираж 500 экз. Заказ № 499  
Бесплатно

---

199106, Ленинград, Весельная, 6  
Ротапринт ВИТРа