

Министерство нефтяной промышленности
ВНИСПНефть

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПОТОЧНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ.
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ
ПОКАЗАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РД 39-0147103-391-87

1987

Министерство нефтяной промышленности
ВНИИСПНефть

УТВЕРЖДЕН

заместителем министра

В.М.Диньин

21 мая 1987 г.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПОТОЧНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ.
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ
ПОКАЗАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РД 39-0147103-391-87

Руководящий документ РД 39-0147103-391-87 "Методические указания. Поточные вибрационные плотномеры. Методика проверок достоверности показаний в условиях эксплуатации".

РАЗРАБОТАН - Всесоюзным научно-исследовательским институтом по сбору, подготовке и транспорту нефти и нефтепродуктов (ВНИИСПТ-нефть) Миннефтепрома

(разработчики - А.Г.Гумеров, Р.Г.Исхаков, В.Г.Володин, В.Л.Беляков, Р.С.Сагдеев, А.А.Фаткуллин, А.А.Абдулаев, Н.М.Черкасов);

Управлением автоматизации и средств связи Миннефтепрома
(разработчик - В.В.Панарин).

В связи с ограниченным тиражом институт ВНИИСПТнефть разрешает заинтересованным организациям размножение данного документа.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Методические указания. Поточные вибрационные плотномеры.
Методика проверки достоверности показаний в условиях
эксплуатации

РД 39-0147103-391-87

Вводится впервые

Срок введения установлен с 06.87 г.

Срок действия до 01.89 г.

Настоящая методика распространяется на автоматические поточные вибрационные плотномеры (в дальнейшем плотномеры) с диапазоном измерения плотности $750+1000 \text{ кг/м}^3$, имеющие предел абсолютной погрешности измерения от 0,2 до 2,0 кг/м^3 и устанавливает методы и средства проверки достоверности показаний плотномеров в условиях эксплуатации.

Методика предусматривает проведение текущего контроля работы плотномера и проверку достоверности показаний плотномера. Текущий ремонт производится при работающих плотномерах путем сравнения усредненных за определенное время значений выходных частотных сигналов (в дальнейшем ВЧС) двух последовательно соединенных датчиков плотномеров, установленных в одном блоке качества на узле учета нефти. Разность ВЧС работающих плотномеров должна непрерывно во времени фиксироваться и интегрироваться при помощи специального устройства контроля разности (в дальнейшем УКР). По истечении определенного промежутка времени разность усредненных во времени значений ВЧС должна сравниваться в УКР с заданной величиной погрешности плотномера. Эти же операции фиксации усреднения и сравнения разности ВЧС могут осуществляться программным путем с помощью центрального блока обработки и индикации данных узла учета нефти или с помощью ЭВМ.

При обнаружении отклонения разности ВЧС от заданной величины производится проверка достоверности показаний плотномеров с помощью металлического напорного пикнометра.

При отсутствии на узле учета возможностей реализовать автоматическое определение разности показаний ее определяют вручную (Приложение I).

На период апробации (до утверждения методики в качестве документа Госстандарта и выполнения основных мероприятий согласно прилагаемому плану) действие методики распространяется на плотномеры, смонтированные на узлах учета нефти № 19, 20, 423.

1. ОПЕРАЦИИ ПРОВЕРКИ

При проведении проверки плотномеров в условиях эксплуатации должны выполняться следующие операции:

- 1.1. Внешний осмотр (п. 6.1);
- 1.2. Опробование (п. 6.2.);
- 1.3. Проведение проверки (п. 6.3.).

2. СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ

При проведении проверки должны применяться следующие материалы и средства.

- 2.1. Термометры стеклянные группы 4, тип Б, № 2 с пределами измерения от 0 до 55 °С, ценой деления 0,1°С по ГОСТ 215-73Е.
- 2.2. Термостат ТВ-1 с погрешностью поддержания температуры $\pm 0,02^\circ\text{C}$ в диапазоне от 10 до 30°С по ТО 13491-00.
- 2.3. Манометр образцовый МО, класс точности 0,4. Диапазон измерения от 0 до 10 МПа по ГОСТ 6521-72.
- 2.4. Пробоотборник стационарный согласно ГОСТ 2517-80.
- 2.5. Цилиндр 1-1000 по ГОСТ 18481-81Е.
- 2.6. Аттестационный металлический пикнометр вместимостью 450+500 см³ с пределом допускаемой погрешности определения плотности не более 0,2+0,25 кг/м³.
- 2.7. Аттестованный прибор типа УОСГ-100М для измерения коэффициентов объемного сжатия (сжимаемости) и термического расширения с погрешностью измерения коэффициентов сжатия (сжимаемости) и расширения в диапазонах $(0,5+5,5) \times 10^{-3} \frac{1}{\text{МПа}}$ и $(2+12) \times 10^{-4} 1/\text{град}$ соответственно по ТУ 39-900-84.
- 2.8. Образцовые весы 1-го разряда типа ВЛО1-1-5 кг (ТУ 25-06-326-68) с погрешностью взвешивания ± 10 мг в диапазоне от 0 до 5 кг или образцовые весы других типов с аналогичными мет-

рологических характеристиками. При использовании металлических напорных пикнометров, имеющих вес меньше 5 кг, допускается применение образцовых весов с меньшим пределом взвешивания, но с аналогичными (или лучшими) метрологическими характеристиками. Проверка весов должна быть выполнена согласно ГОСТ 8-520-84.

2.9. Полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354-82.

2.10. Приспособление для переноски металлического пикнометра.

2.11. Вольтметр цифровой ЦИ413 (диапазон измерений 0-1000В, погрешность измерения 0,05) по ГОСТ 14014-82.

2.12. Частотомер типа ЧЗ-33 (диапазон измеряемых частот 0-2000 кГц, погрешность измерения $\pm 0,01$ Гц с выходом на регистрирующее устройство) по ГОСТ 7590-78.

2.13. Промывочные жидкости:

дистиллированная вода, ГОСТ 6709-72;

бензин авиационный марки Б-70 по ГОСТ 1012-72;

спирт этиловый технический по ГОСТ 17299-78;

топливо дизельное марки Л по ГОСТ 305-73.

Схема подключения средств измерений для проверки достоверности показаний поточных вибрационных плотномеров нефти в условиях эксплуатации приведена в приложении 2.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ

3.1. Рабочая среда, для измерения плотности которой установлен поверяемый плотномер, должна иметь следующие параметры:

температура, °С	2±65	
вязкость, м ² /с	3±120×10 ⁻⁶	
	или	70±200×10 ⁻⁶
содержание воды, объемных долей		до 2,0
содержание солей, мг/л		до 5000

содержание механических примесей, массовых долей	до 0,05
содержание сернистых соединений, массовых долей	до 3,5
содержание парафина, %	до 7,0
максимальное давление насыщенных паров при 50 °С, мм.рт.столба	не более 500

3.2. Поточные вибрационные плотномеры должны быть поверены и иметь свидетельство о проверке.

3.3. Проверку плотномеров необходимо проводить в рабочем диапазоне плотности, температуры, давления и вязкости, указанных в свидетельстве о проверке. При этом значения перечисленных параметров должны соответствовать условиям эксплуатации плотномеров.

3.4. Заполнение металлического пикнометра производится при давлении и температуре жидкости в трубопроводе.

3.5. Взвешивание пикнометра должно производиться в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ 24104-80Б.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Помещения, в которых проводят работы с металлическими напорными пикнометрами следует относить по пожарной опасности к категории А, по степени опасности поражения людей электрическим током - к классу помещений с повышенной опасностью, по характеру окружающей среды - к нормальным, по правилам устройства электроустановок - к классу В - Iб.

4.2. В помещениях для работы с пикнометрами следует выполнять основные требования, предусмотренные типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий, утвержденными Главным управлением пожарной охраны МВД СССР.

4.3. Помещения, в которых проводят работы с жидкостями, должны быть оснащены установками пожарной сигнализации и обеспечены противопожарной техникой в соответствии с требованиями

ГОСТ 12. 009/83, а также оборудованы устройствами приточной и вытяжной вентиляции и вытяжными шкафами. Вентиляция в помещении должна обеспечивать предельно допустимую концентрацию используемых при поверке веществ.

4.4. При работе с промывочными жидкостями следует соблюдать санитарные правила и инструкции, утвержденные Министерством здравоохранения СССР и ВЦСПС, и применять индивидуальные средства защиты по типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

4.5. Легковоспламеняющиеся и промывочные жидкости должны храниться в стеклянных банках типа Б-I или склянках типа С-I с притертыми пробками вместимостью 5 л (группа фасовки I) по ГОСТ 3885-73, размещаемых в металлических ящиках, выложенных изнутри негорючими материалами.

4.6. Должны соблюдаться требования безопасности, применяемые на данном технологическом объекте (установке подготовки нефти, НДС и т.п.).

4.7. Нельзя хранить металлические пикнометры в заполненном состоянии во избежание их разрыва в результате расширения жидкости. При работе с металлическим пикнометром необходимо следить, чтобы стравной диск не был направлен в сторону людей.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ

Перед проведением проверки выполняют следующие подготовительные операции:

5.1. Перед установкой вибрационных плотномеров на объекте промывают внутренние полости измерительных цилиндров промывочной жидкостью и осушают воздухом.

5.2. Монтируют приборы согласно схеме, приведенной на рисунке.

5.3. Открывают необходимые задвижки, включают насос, обеспечивая отбор жидкости, прохождение ее через плотномеры и возврат жидкости в технологический трубопровод.

5.4. Подготавливают металлические пикнометры.

5.4.1. Промывают пикнометр бензином, спиртом и осушают воздухом.

5.4.2. Взвешивают пикнометр, заполненный воздухом, при окружающей температуре и давлении, определяя m_0 (г).

5.4.3. Вычисляют массу m_1 пикнометра без воздуха по выражению

$$m_1 = m_0 - \rho_{\text{возд}} V \quad (1)$$

где $\rho_{\text{возд}}$ - плотность воздуха при нормальных условиях ($\rho_{\text{возд}} = 1,2255 \cdot 10^{-3}$ г/см³);

V - вместимость пикнометра (см³).

5.4.4. Заполняют пикнометр деаэрированной дистиллированной прокипяченной водой при температуре 20°C и давлении 0,1 МПа. Взвешивают пикнометр, определяя m_2 (г).

5.4.5. Вычтя из полученной по п. 5.4.4. массы m_2 пикнометра с водой массу m_1 пикнометра без воздуха и разделив полученное значение массы на плотность воды при нормальных условиях (температура 20°C и давление 0,1 МПа) получим вместимость пикнометра V .

Результаты вычислений, выполненные в соответствии с пп. 5.4.2 - 5.4.5. фиксируют в протоколе проверки (приложение 3).

5.4.6. Включают термостат и с помощью температурного задатчика устанавливают в нем температуру 20°C.

5.5. Подготавливают к работе УССГ-100 м.

5.5.1. Заполняют пробоотборную камеру водой и проверяют ее на герметичность, с этой целью, воздействуя плунжером на объем жидкости в камере, создают в ней давление до 1,0 МПа и если дав-

ление в течение 5 минут не отклонилось более чем на 0,1 МПа камера считается герметичной.

5.5.2. Сбрасывают давление в камере до 0,5 МПа, открывают вентили на проботборных патрубках и по изменению давления в проботборной камере судят о прохождении жидкости через прибор при установке его на трубопроводе.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЗЕРКИ

6.1. Внешний осмотр.

6.1.1. Проверяют укомплектованность плотномеров согласно паспорту, наличие маркировки и отсутствие дефектов и механических повреждений.

6.2. Опробование.

6.2.1. Проверяют исправность приборов и их функционирование согласно соответствующим инструкциям по эксплуатации.

6.3. Проведение проверки.

6.3.1. Заполняют металлический пикнометр дизельным топливом. Устанавливают заполненный дизельным топливом пикнометр вертикально согласно схеме, изображенной на рисунке. Открывают вентили, установленные на выходе из пикнометра и на входе в пикнометр. Открывают кран на входе в емкость пикнометра и затем открывают кран на выходе из емкости пикнометра. После этого прикрывают байпасный вентиль на обводной линии пикнометра, чтобы обеспечить скорость прохождения нефти через пикнометр, достаточную для установления состояния теплового равновесия нефти в пикнометре с условиями в трубопроводе за приемлемый период времени (35-50 мин).

6.3.2. Для снятия пикнометра закрывают последовательно вентиль на выходе из пикнометра, кран на выходе из емкости пикнометра, кран на входе в емкость пикнометра, вентиль на входе в пикнометр. Затем открывают полностью байпасный вентиль на обводной ли-

нии пикнометра. Пикнометр отсоединяют и проверяют визуально краны на герметичность. Очищают снаружи и вытирают сухой тканью, не оставляющей ворсинок на поверхности пикнометра.

6.3.3. Записывают данные о давлении, температуре в месте установки плотномера, плотности, измеренной плотномером на момент времени снятия пикнометра, и результаты измерений коэффициентов сжимаемости и объемного термического расширения.

6.3.4. Переносят пикнометр в помещение. Перед взвешиванием, при необходимости, пикнометр следует тщательно вымыть бензином, чтобы удалить все следы нефти, а затем промыть спиртом, чтобы удалить следы бензина. Последние следы спирта удаляют с помощью воздушного потока. Упаковывают пикнометр в полиэтиленовую пленку (или полиэтиленовый мешок) и помещают в термостат. Выдерживают пикнометры в термостате в течение 30 мин. После чего производят взвешивание пикнометров на аналитических весах и определяют плотность жидкости в пикнометре по формуле

$$\rho = \frac{(m_2 - m_1)(1 - jD^{-1})}{V_{t,p}}, \quad (2)$$

где D - плотность балансировочных гирь, г/см³;

m_2 - масса пикнометра, заполненного исследуемой нефтью, г;

m_1 - масса пикнометра без воздуха, г (см. п.5.4.3.);

j - плотность воздуха, г/см³;

$V_{t,p}$ - вместимость пикнометра при условиях потока, см³.

Вместимость пикнометра при условиях потока определяется по формуле

$$V_{t,p} = V_{t,p_0} [1 + F_t(t - 20) + F_p \cdot p], \quad (3)$$

где V - вместимость пикнометра при температуре 20°C и давлении 0,1 МПа, см³;

F_t - температурный коэффициент вместимости пикнометра, определяемый при аттестации пикнометра, см³/°C;

F_p - коэффициент вместимости пикнометра по давлению, определяемый при аттестации пикнометра, см³/МПа.

При проведении расчетов по формулам (1)-(3) результаты измерений округляют по СТ СЭВ 543-77.

6.3.5. После взвешивания заполненного пикнометра давление сбрасывают и опорожняют пикнометр. После опорожнения пикнометра его промывают бензином, чтобы удалить все следы продукта, затем спиртом и высушивают, продувая через него воздух. То же делают и с наружной частью пикнометра.

По окончании процедуры взвешивают пикнометр определяя m_1 . Если полученный результат отличается от ранее определенной массы более чем на 10 мг, чистку и промывку проводят повторно, пока не будет получено удовлетворительное значение веса пикнометра.

6.3.6. Если разность плотностей, измеренных при помощи пикнометра и плотномера, превышает сумму погрешностей измерений плотности плотномером и пикнометром, то плотномер подлежит замене.

Однако допускается производить корректировку показаний поточного плотномера с учетом его показаний в момент времени, когда отбиралась проба в пикнометр, с согласия представителей поставщика и приемщика и с обязательным присутствием государственного поверителя.

6.3.7. Корректирующие воздействия в показания поточного плотномера вводят путем смещения градуировочной характеристики плотномера (параллельно самой себе) с помощью регулировочных резисторов имеющих в электронной схеме проверяемого плотномера и предназначенных для выполнения корректировки.

Корректировку показаний плотномера производят в присутствии государственного поверителя. По окончании корректировки регулировочные резисторы пломбируют.

6.3.8. С учетом определенных коэффициентов сжимаемости при помощи прибора УССГ-100 М расчетным путем проверяют правильность работы автоматического устройства для приведения показаний плот-

номера к стандартной температуре (при наличии такого устройства у плотномера). В случае необходимости осуществляют необходимую корректировку.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

О результатах проверки и корректировки показаний поточных плотномеров делается запись в Протоколе проверки (см. Приложение 3). Туда же заносятся данные о лабораторных анализах (на момент проверки) по определению содержания воды в нефти, солей, свободного газа и механических примесей.

Приложение I

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗНОСТИ ПОКАЗАНИЙ ПЛОТНОМЕРОВ
ПРИ ОТСУТСТВИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ РАЗНОСТИ

Вручную определение разности показаний плотномеров производится следующим образом:

I.1. Выходом датчиков двух работающих плотномеров подключают частотомеры.

I.2. Фиксируют в течение 2-х часов через каждые 5 минут значения ВЧС плотномеров и вычисляют разность ВЧС для каждого измерения:

$$\Delta f_i = f_{1i} - f_{2i}, \quad (4)$$

где f_{1i}, f_{2i} - значения ВЧС плотномеров.

I.3. По истечении двух часов суммируют с учетом знака все разности ВЧС и определяют среднее значение разности ВЧС за два часа:

$$\Delta f_{\text{ср}} = \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} \Delta f_i \quad (5)$$

I.4. Сравнивают среднее значение разности ВЧС с заданной величиной погрешности плотномера.


Допустимая разность ВЧС не должна превышать погрешности плотномера.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ
ПОКАЗАНИЙ ПЛОТНОМЕРОВ В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Схема для проверки достоверности показаний плотномеров нефти в условиях эксплуатации включает (см. рисунке): пятислойный пробоотборник 2, смонтированный на трубопроводе I и соединенный последовательно с установленными датчиками 3; 5 плотномеров 4, 6; металлический пикнометр 7; измеритель давления - манометр ОБМ; измеритель температуры - стеклянный термометр; прибор УОСГ - ИСМ для определения сжимаемости и объемного термического расширения жидкости. На входе в блок качества может быть смонтирован пароспутник 8 для периодического профилактического нагрева нефти с целью предотвращения отложений парафина на поверхности вибрирующей трубки плотномера. Время включения нагрева и его периодичность определяются опытным путем метрологической службой, обслуживающей узел учета нефти. При отсутствии пароспутника допускается освобождение датчика жидкостью, растворяющей парафин. Периодичность промывки определяется исходя из конкретных условий эксплуатации плотномера на узле учета нефти.

Наличие двух (желательно однотипных) плотномеров необходимо для оперативного контроля правильности работы плотномеров. При включении в работу плотномеров добиваются, чтобы разность их БЧС не превышала погрешности плотномера. Выходные частотные сигналы с плотномеров подаются на УКР. При отсутствии УКР разность показаний плотномеров определяется вручную. При обнаружении отклонения показаний вибрационных плотномеров от нормальных производится проверка правильности их работы с помощью металлического пикнометра. Если показания одного из плотномеров отличаются от значения плот-

Схема поверки вибрационных поточных
плотномеров нефти в условиях эксплуатации



1 - нефтепровод; 2 - пятислойный пробоотборник;
3, 5 - датчики вибрационных поточных плотномеров; 4, 6 - эталонные приборы плотномеров; 7 - манометр металлический напорный; 8 - прибор УОСГ - 100М

Рис.

ности, определенной с помощью металлических пикнометров, то плотномер подлежит замене и отправке для проведения ремонтных и наладочных работ или осуществляют корректировку показаний плотномера по месту установки.

Примечание: для повышения достоверности измерения плотности металлическим пикнометром допускается применение в схеме поверочной установки двух пикнометров. В этом случае за результат измерения плотности принимается среднее значение плотности, измеренной двумя пикнометрами. На узле учета не обязательно монтировать прибор УОСГ-100М. Можно иметь лишь оборудование для подключения прибора в случае необходимости, причем в схеме монтажа следует предусмотреть установку воздушного краника для спуска воздуха, остающегося в пробоотборной камере прибора после его монтажа и опорожнения.

**ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ
плотномера в условиях эксплуатации**

I. Сведения о поверяемом приборе

Наименование _____ тип _____
 Заводской номер _____ дата поверки (аттестации) или пос-
 леднего ремонта _____
 предприятие-изготовитель (фирма) или ремонтное предприятие _____

Прибор принадлежит _____ и
 установлен на узле учета нефти _____, на котором пара-
 метры проходящей нефти изменяются следующим образом:
 плотность от _____ до _____ кг/м³, температура от
 до _____ °С, давление от _____ до _____ МПа, скорость
 прохождения жидкости от _____ до _____ м/с, вязкость от
 до _____, содержание воды до _____ % мех.примесей до _____ %,
 свободного газа до _____ %.

2. Оборудование и средства, применяемые при проверке.

Место проверки _____. Время проведения проверки _____.
 _____ . Проверка производилась на установке, соб-
 ранной согласно РД 39...

3. Результаты проверки.

Показания первого плотномера _____ кг/м³, показания второ-
 го плотномера _____ кг/м³, "водное число пикнометра..." см³;
 плотность, определенная с помощью металлического пикнометра напор-
 ного _____ кг/м³, содержание в нефти в момент поверки
 %, мехпримесей %, солей %, свободного газа
 %.

Плотность, приведенная к условиям эксплуатации плотномера на момент проверки ...

4. Заключение о результатах проверки плотномера в условиях эксплуатации

отметка о корректировке показаний плотномеров, если корректировка производилась.

Проверку провел	подпись	(Ф.И.О., должность)
Гл. метролог предприятия - владельца узла учета нефти	подпись	(Ф.И.О.)
Государственный поверитель	подпись	(Ф.И.О., должность, место работы)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Операции проверки	<u>5</u>
2. Средства проверки	<u>5</u>
3. Условия проверки	<u>6</u>
4. Требования безопасности	<u>7</u>
5. Подготовка к проверке	<u>8</u>
6. Проведение проверки	<u>10</u>
7. Оформление результатов проверки	<u>13</u>
Приложения:	
1. Методика определения разности показаний плотномеров при отсутствии автоматического устройства контроля разности	<u>14</u>
2. Описание схемы для проверки достоверности показаний плотномеров в условиях эксплуатации	<u>15</u>
3. Протокол проверки плотномера в условиях эксплуатации	<u>18</u>

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПСТОЧНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ. МЕТОДИКА
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ПОКАЗАНИЙ В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
РД 39-0147103-391-87

Издание ВНИИСПТнефть
450055, г. Уфа, просп. Октября, 144/3

Подписано к печати 12.08.87 г. ПМС241
Формат 90х60/16. Уч.-изд.л. 1,0. Тираж 138 экз.
Заказ 206

Ротапринт ВНИИСПТнефть