



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

АВТОМАТИЧЕСКАЯ И
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ
СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ.
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ПОД ОСТРЫМИ
И ТУПЫМИ УГЛАМИ
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 11533—75

Издание официальное

Б3 6—92

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ
ДУГОВАЯ СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ.
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ПОД ОСТРЫМИ
И ТУПЫМИ УГЛАМИ**

ГОСТ

11533—75*

Взамен

ГОСТ 11533—65

Основные типы, конструктивные элементы и размеры

Automatic and semiautomatic submerged arc welding

Acute and blunt weld joints

Main types, design elements and dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 декабря 1975 г. № 3880 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1991 г. Постановлением Госстандарта от 16.05.91 № 695 снято ограничение срока

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры соединений конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, выполняемых автоматической и полуавтоматической дуговой сваркой под флюсом с расположением свариваемых деталей под острыми и тупыми углами.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки:

А — автоматическая дуговая сварка под флюсом;

Ас — автоматическая дуговая сварка под флюсом на стальной подкладке;

Апш — автоматическая дуговая сварка под флюсом с предварительным наложением подварочного шва;

П — полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом;

Пс — полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом на стальной подкладке;

Ппш — полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом с предварительным наложением подварочного шва.

3. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

Издание официальное





Перепечатка воспрещена





© Издательство стандартов, 1975
© Издательство стандартов, 1993

* Переиздание (июнь 1993 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в мае 1991 г. (ИУС 8—91)

Таблица 1



Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей β , град	Условное обозначение сварного соединения
Угловое	Без скоса кромок	Односторонний на съемной или стальной остающейся подкладке		Ас, Пс	2—12 14—30	179—91 135—91	У1
		Двусторонний	 				
				A; П	2—20	179—136	У2
				Апш; Ппш	2—5 6—14 2—30	179—136 89—45 135—91	

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей β , град	Условное обозначение сварного соединения
Угловое	Односторонний на съемной или стальной подкладке	Со скосом одной кромки		Ас; Пс	8—30	179—136	Уз
	Двусторонний			А; П	14—20	179—136	У4
				Апш; Ппш	8—30 8—20	179—136 89—45	



Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1



Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей β , град	Условное обозначение сварного соединения
Тавровое	Без скоса кромок	Односторонний		A; П	3—40	91—175	T1
		Двусторонний		Апш; Ппш	3—40	91—135	T2

Продолжение табл. 1


Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения β , град	Условное обозначение сварного соединения
Тавровое	Односторонний Со скосом одной кромки			А; П	8—42	91—134	T5
	Двусторонний			Апш; Ппш	8—42	91—134	T6

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей β , град	Условное обозначение сварного соединения
Тавровое	С двумя скосами одной кромки	Двусторонний		A; П; Апш; Ппш	16—40	91—100; 89—80	T7
	С двумя несимметричными скосами одной кромки	Двусторонний		A; П; Апш; Ппш	16—40	79—70; 101—110	T8

Продолжение табл. 1





Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей β , град	Условное обозначение сварного соединения
Тавровое	С двумя криволинейными скосами одной кромки	Двусторонний		A; П	30—60	89—75; 91—105	T9

4. Конструктивные элементы сварных соединений, их размеры и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 2—23.



Примечание. При применении специальных способов автоматической сварки под флюсом допускается изменение размера e по сравнению с указанным в табл. 2—23.

С. 10 ГОСТ 11533—75

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>										
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения												
у1			Ас; Пс	<table> <tr><td>От 2 до 3</td></tr> <tr><td>Св. 3 до 4</td></tr> <tr><td>Св. 4 до 6</td></tr> <tr><td>Св. 6 до 8</td></tr> <tr><td>Св. 8 до 10</td></tr> <tr><td>Св. 10 до 12</td></tr> <tr><td>Св. 12 до 16</td></tr> <tr><td>Св. 16 до 20</td></tr> <tr><td>Св. 20 до 24</td></tr> <tr><td>Св. 24 до 30</td></tr> </table>	От 2 до 3	Св. 3 до 4	Св. 4 до 6	Св. 6 до 8	Св. 8 до 10	Св. 10 до 12	Св. 12 до 16	Св. 16 до 20	Св. 20 до 24	Св. 24 до 30
От 2 до 3														
Св. 3 до 4														
Св. 4 до 6														
Св. 6 до 8														
Св. 8 до 10														
Св. 10 до 12														
Св. 12 до 16														
Св. 16 до 20														
Св. 20 до 24														
Св. 24 до 30														
у2			А; П	<table> <tr><td>От 2 до 3</td></tr> <tr><td>Св. 3 до 4</td></tr> <tr><td>Св. 4 до 5</td></tr> <tr><td>Св. 5 до 6</td></tr> <tr><td>Св. 6 до 9</td></tr> <tr><td>Св. 9 до 14</td></tr> <tr><td>Св. 14 до 20</td></tr> </table>	От 2 до 3	Св. 3 до 4	Св. 4 до 5	Св. 5 до 6	Св. 6 до 9	Св. 9 до 14	Св. 14 до 20			
От 2 до 3														
Св. 3 до 4														
Св. 4 до 5														
Св. 5 до 6														
Св. 6 до 9														
Св. 9 до 14														
Св. 14 до 20														

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>							
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения									
у2			А; П	<table> <tr><td>От 2 до 3</td></tr> <tr><td>Св. 3 до 4</td></tr> <tr><td>Св. 4 до 5</td></tr> <tr><td>Св. 5 до 6</td></tr> <tr><td>Св. 6 до 9</td></tr> <tr><td>Св. 9 до 14</td></tr> <tr><td>Св. 14 до 20</td></tr> </table>	От 2 до 3	Св. 3 до 4	Св. 4 до 5	Св. 5 до 6	Св. 6 до 9	Св. 9 до 14	Св. 14 до 20
От 2 до 3											
Св. 3 до 4											
Св. 4 до 5											
Св. 5 до 6											
Св. 6 до 9											
Св. 9 до 14											
Св. 14 до 20											

ры, мм





Таблица 2





<i>e</i> , не более			<i>α</i> , град	<i>m</i> , не менее	<i>b</i>	<i>g</i>	
<i>β</i> , град						Номин.	Пред. откл.
179—160	159—136	135—91					
12	14			8	0,5	+1,0	
17	19			10	2,0	+1,0	1,5
21	23	2s+3		15			
26	28			3,0		2,0	
28	30			20	4,0	+1,5	2,5
		1,8s					+1,0
		1,4s					-1,5
		1,2s					
		1,15s					
			180—β				

ры, мм

Таблица 3

<i>e=e₁</i> , не более	<i>e</i> , не более	<i>e₁</i> ± 3	<i>α</i> , град		<i>b</i>	<i>g=g₁</i>	
<i>β</i> , град						Номин.	Пред. откл.
179—170	169—160	159—136	169—160	159—136			
10					+0,5	1,5	+1,0
12		7	6				+1,0
14						2,0	-1,5
19	0,4s±12	9	8	180—β	0	+0,8	+1,5
	0,4s+10	14	12				+1,0
23	0,6s+10	18	16				-2,0
26						2,5	+1,5
							-2,0

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Размер <i>s</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
У2			От 2 до 3	
			Св. 3 до 4	
			Св. 4 до 5	
			Св. 5 до 9	
			Апш; Ппш	
			Св. 9 до 14	
			Св. 14 до 30	

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Размер <i>s</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
У3			От 8 до 10	
			Св. 10 до 14	
			Св. 14 до 16	
			Св. 16 до 20	
			Св. 20 до 24	
			Св. 24 до 30	
			Ас; Пс	

ры, мм

Таблица 4



e , не более		β , град		e_1	α , град	b		$g = g_1$
		179—136	135—120	119—91	89—61	60—45	179—136	
10	$s+5$						135—91	
12							89—45	
14	$s+7$						Св. 90	
—			—				До 90	
							Номин.	
							Пред. откл.	
							Номин.	
							Пред. откл.	

ры, мм



Таблица 5

e , не более	β , град	α_1 , град	n , не менее	m , не менее	b	g
					Номин.	Пред. откл.
179—136						
$1,8s+4$			3	13	2	$\pm 1,0$
$1,8s+6$						$1,5$
						$\pm 1,0$
$1,5s+5$		$\alpha - (180 - \beta)$	4	15	3	$2,0$
$1,5s$						$+1,0$
$s+6$						$-1,5$
$s+4$			6	20	5	$2,5$
						$+1,0$
						$-2,0$
						$+1,5$
						$-2,0$

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
У4			A; П	От 14 до 16 Св. 16 до 18 Св. 18 до 20 Св. 20 до 22 Св. 22 до 24
	$s_1 \geq 0,7s$			

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
У4			Апш; Ппш	От 8 до 10 Св. 10 до 14 Св. 14 до 16

РЫ, ММ



Таблица 6



$e = e_1$ не более	β , град	b	$g = g_1$
	α_1 , град	Номин. Пред. откл.	Номин. Пред. откл.
179—136			
$s+3$		2,0	+1,0 -1,5
$s+6$	$\alpha - (180 - \beta)$	0 +1	
$s+4$			+1,0 -2,0

ры, мм

Таблица 7

e , не более	e_1	α_1 , град	b	$g = g_1$
β , град				
179—136	89—45	Св. 90 До 90	Св. 90 До 90	Номин. Пред. откл.
$1,5s+3$				Номин. Пред. откл.
$1,2s+3$	$1,5s+3$	9 ± 2	4 5 6	$\alpha - (180 - \beta)$ $\alpha - (90 - \beta)$ 2 ± 2 2,5 $+1,0$ $-2,0$

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
у4			Апш; Ппш	Св. 16 до 20 Св. 20 до 24 Св. 24 до 30
	$s_1 \geq 0.75$			

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s	h
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
у5			А; П	От 20 до 26	$\frac{s-6}{2}$
	s_1				

ры, мм

Продолжение табл. 7

e , не более		e_1	α_{10} град		b		$g = g_1$
		β , град					
179—136	89—45	Св. 90	До 90	Св. 90	До 90	Номин	Номин
s	$1,5s+2$	—	6	—	—	Пред. откл	Пред. откл
			9 ± 2	—	$\alpha - (180 - \beta)$	2	$+1,0$
		—		—	$\alpha - (90 - \beta)$	± 2	$-2,0$
						2,5	

ры, мм

Таблица 8

$e = e_1$	e	e_1	α_1	α_2	α_1	α	b	$g = g_1$
						град		
179—175	—	—	—	—	—	—	—	—
89—85	174—170	84—80	169—165	79—75	174—170	84—80	169—165	Св. 90
$s+2$	$0,8s+5$	$0,7s+5$	$s+10$	$1,3s+8$	$\alpha - (180 - \beta)$	$\alpha + (180 - \beta)$	0	$+1,0$
					$\alpha - (90 - \beta)$	$\alpha + (90 - \beta)$	$+1$	$-2,0$
							2	$\pm 1,5$

Размер

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>	<i>h</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
У5	<p>$s_1 \geq 0,75$</p>		A; П	Св. 26 до 40	$\frac{s-6}{2}$

Примечание. При полуавтоматической сварке притупление равно

Размер

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>	<i>h</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
У5	<p>$s_1 \geq 0,75$</p>		От 20 до 24 Апш; Ппш Св. 24 до 26 Св. 26 до 28	$\frac{s-6}{2}$	

ры, мм

Продолжение табл. 8

$e = e_1$	e не более	e_1 β , град	α_1 град	α_2 град	α_3 град	α_4 град	b	$g = g_1$
			номер	предел откл.	номер	предел откл.		
179—175	89—85	174—170	84—80	169—165	79—85	174—170	84—80	169—165
$s+4$	$0,8s+5$	$0,7s+5$	$s+10$	$1,3s+8$			$\alpha - (180 - \beta)$	$\alpha + (180 - \beta)$
							$\alpha - (90 - \beta)$	$\alpha + (90 - \beta)$
							0	+1
							2	+1,5



$$3 \pm 1 \text{ мм и } h = \frac{s-3}{2}$$

ры, мм

Таблица 9



e не более	e_1 β , град	α_1 град	α_2 град	α_3 град	α_4 град	b	$g = g_1$	
		номер	предел откл.	номер	предел откл.			
179—175	89—85	174—170	81—80	169—165	79—75	179—165	89—75	Св. 90
$0,9s+2$						$\alpha - (180 - \beta)$	$\alpha + (180 - \beta)$	$\alpha - (90 - \beta)$
						$\alpha - (90 - \beta)$	$\alpha + (90 - \beta)$	$\alpha - (90 - \beta)$
$s+4$						0	+1	2,5
								$\pm 1,5$

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Размеры	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		<i>s</i>	<i>h</i>
У5	 <p>$s_1 \geq 0,75$</p>		Апш; Ппш	<p>Св. 28 до 30</p> <p>Св. 30 до 40</p>	$\frac{s-6}{2}$

П р и м е ч а н и е При полуавтоматической сварке притупление равно

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Размеры	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		<i>s</i>	<i>h=h₁</i>
У6	 <p>$s_1 \geq 0,75$</p>		А; П	<p>От 20 до 40</p> <p>Св. 40 до 60</p>	$\frac{s-6}{2}$

П р и м е ч а н и е При полуавтоматической сварке притупление равно

РЫ, ММ

Продолжение табл 9

e не более		e_1 ± 2		$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_1 \alpha_2$		b		$g = g_1$	
				град					
β , град									
179—175	89—85	174—170	84—80	169—165	79—75	179—165	89—75	Св. 90	До 90
								Номин Пред откл	Номин Пред откл
$s+4$	$0,8s+5$	$0,7s+5$	14	5	$\alpha - (180 - \beta)$	$\alpha + (180 - \beta)$	$\alpha - (90 - \beta)$	$\alpha + (90 - \beta)$	0 +1 2,5 $\pm 1,5$

$$3 \pm 1 \text{ mm и } h = \frac{s-3}{2}$$

ры, мм

Таблица 10

$e = e_1$, не более	α_1 , град	$\alpha_2 = \alpha_3$, град	b	$g = g_1$
β , град				
179—136				
$0,8s + 2$	$a - (180 - \beta)$	$\frac{\alpha}{2} + (90 -$ $- \frac{\beta}{2})$	Номин 0 +4	Номин Пред откл 2,5 $+1,0$ $-2,0$
$0,75s$				

$$3 \pm 1 \text{ MM и } h = \frac{s-3}{2}$$

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Размер
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
У6	<p>$s_1 \geq 0,75$</p>		Апш; Ппш	От 20 до 26 Св. 26 до 36 Св. 36 до 40 Св. 40 до 50 Св. 50 до 60

П р и м е ч а н и е. При полуавтоматической сварке притупление равно

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Размер
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
Т1	<p>$s_1 \geq 0,75$</p>		А; П	От 3 до 4 Св. 4 до 6 Св. 6 до 10 Св. 10 до 16 Св. 16 до 20 Св. 20 до 30 Св. 30 до 40

П р и м е ч а н и е. Размер e относится к нерасчетным швам. Для расчетных

РЫ, ММ

Таблица 11

не e , более	e_1 ± 2	α_1 , град	$\alpha_s = \alpha_3$, град	b	$g = g_1$,
β , град				Номин.	Пред. откл.
179—136				Номин.	Пред. откл.
	16				
$0,8s + 2$	17	$\alpha - (180 - \beta)$	$\frac{\alpha}{2} + \left(90 - \frac{\beta}{2} \right)$	0	+4
	19				
	20				
$0,75s$	25				
$3 \pm 1 \text{ мм и } h = \frac{s-3}{2}$					



ры, мм

Таблица 12



<i>e</i> , не более					<i>b</i>		<i>g</i> , не менее	
<i>β</i> , град					<i>α</i> , град		<i>γ</i> , град	
91–100	101–110	111–120	121–135	136–175	Номин.	Пред. откл.	175–136	135–91
0,4 <i>s</i> +7	0,6 <i>s</i> +7	0,9 <i>s</i> +7	1,1 <i>s</i> +5			+1,0	1,5±1,0	3
0,5	6	8	10		0	+1,5	2+1,0 -1,5	0,35 <i>s</i>
9	8	6	4				4	5

швов *e* устанавливается при проектировании.

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
T2	 $s_1 > 0,7s$			От 3 до 5	
				Св. 5 до 9	
				Св. 9 до 14	
				Св. 14 до 20	
				Св. 20 до 24	
				Св. 24 до 30	
				Св. 30 до 40	

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
T3	 $s_1 > 0,7s$			От 3 до 4	
				Св. 4 до 5	
				Св. 5 до 10	
				Св. 10 до 16	
				Св. 16 до 40	

Примечание. Размер *e* относится к нерасчетным швам. Для рас-

р_ы, мм

Таблица 13

e , не более	β , град				e_1 , не менее	α_1 , град	Номин.	b	Номин.	g
	91—100	101—110	111—120	121—130	131—135					
0,5s	0,4s+7	0,6s+7	0,9s+7	1,1s+5	10	β—90	2	±2	3	±2
	8	6	5	4	8	6	5	4	4	3
	9	7	6	5	10	8	7	6	5	4

р_ы, мм



Таблица 14

e , не менее		α_1 , град		α , град	Номин.	b
β , град		Св. 90	До 90			
89—45	91—135	Cв. 90	До 90			
3	5					+0,8
4	7	β—90	90—β	β	0	+1,0
5	9					+1,5
0,35s	0,5s					

четных швов e устанавливается при проектировании.



С. 26 ГОСТ 11538—76

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Размер <i>s</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
T4			A; П	От 3 до 4 Св. 4 до 6 Св. 6 до 10 Св. 10 до 16 Св. 16 до 40

П р и м е ч а н и е . Размеры *e* и *e*₁ относятся к нерасчетным швам. Для рас-

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Размер <i>s</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
T4			Апш; Ппш	От 3 до 4 Св. 4 до 6 Св. 6 до 10 Св. 10 до 16 Св. 16 до 40

П р и м е ч а н и е . Размеры *e* и *e*₁ относятся к нерасчетным швам. Для рас-

ры, мм

Таблица 15

$e = e_1$ ± 1	α_1 , град	α_1 , град	g_1 , не менее	b
β , град				Номин.
89—45	91—135	Св. 90	До 90	
5			3	+0,8
7	β—90	90—β	4	+1,0
16			5	
0,5s			0,3s	+1,5

четных швов e и e_1 устанавливаются при проектировании.

ры, мм



Таблица 16

e_1 ± 1	α_1 , град	e_1 ± 1	β , град	g_1 , не менее	b
β , град					Номин.
89—45	91—135	Св. 90	До 90		
5			3	3	+0,8
7	β—90	90—β	3	4	+1,0
9			4	5	
0,5s			5	0,3s	+1,5



четных швов e и e_1 устанавливаются при проектировании.

С. 28 ГОСТ 11533—75

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
T5	 $s_1 \geq 0,75$		A; П	<u>От 8 до 10</u> <u>Св. 10 до 14</u> <u>Св. 14 до 16</u> <u>Св. 16 до 18</u> <u>Св. 18 до 20</u> <u>Св. 20 до 42</u>

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
T6	 $s_1 \geq 0,75$		Апш; Плш	<u>От 8 до 10</u> <u>Св. 10 до 14</u> <u>Св. 14 до 16</u> <u>Св. 16 до 18</u> <u>Св. 18 до 20</u> <u>Св. 20 до 42</u>

ры, мм

Таблица 17

e , не более β_1 , град	α_1 , град	b		g	
		Номин	Пред откл	Номин	Пред откл
91—134					
1,3s+7	$\alpha - (\beta - 90)$	2	± 2	6	± 2
				4	
				5	
				7	

ры, мм

Таблица 18

e не менее β , град	α_1 , град	e_1 ± 1	b		g	
			Номин	Пред откл	Номин	Пред откл
91—134						
1,3s+6	$\alpha - (\beta - 90)$	5			4	
		6			5	
		7	2	± 2	6	± 2
		8			7	
		9				
		10				

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>	<i>h</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
T7	<p>Technical drawing of T7 joint showing preparation of workpiece edges and weld cross-section. The top part shows the edge preparation with dimensions: s, 4 ± 1, h, $\alpha_1 = 50^\circ \pm 5^\circ$, $\alpha_2 = 50^\circ \pm 5^\circ$, β, and $s_1 > 0.75$. The bottom part shows the weld cross-section with dimensions: g_1, g, e_1, and e.</p>	<p>Technical drawing of T7 joint showing preparation of workpiece edges and weld cross-section. The top part shows the edge preparation with dimensions: s, 4 ± 1, h, $\alpha_1 = 50^\circ \pm 5^\circ$, $\alpha_2 = 50^\circ \pm 5^\circ$, β, and $s_1 > 0.75$. The bottom part shows the weld cross-section with dimensions: g_1, g, e_1, and e.</p>	A; П	От 16 до 18 Св. 18 до 22 Св. 22 до 26 Св. 26 до 30 Св. 30 до 36 Св. 36 до 40	$s - 4$ 2

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>	<i>h</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
T7	<p>Technical drawing of T7 joint showing preparation of workpiece edges and weld cross-section. The top part shows the edge preparation with dimensions: s, 4 ± 1, h, $\alpha_1 = 50^\circ \pm 5^\circ$, $\alpha_2 = 50^\circ \pm 5^\circ$, β, and $s_1 > 0.75$. The bottom part shows the weld cross-section with dimensions: g_1, g, e_1, and e.</p>	<p>Technical drawing of T7 joint showing preparation of workpiece edges and weld cross-section. The top part shows the edge preparation with dimensions: s, 4 ± 1, h, $\alpha_1 = 50^\circ \pm 5^\circ$, $\alpha_2 = 50^\circ \pm 5^\circ$, β, and $s_1 > 0.75$. The bottom part shows the weld cross-section with dimensions: g_1, g, e_1, and e.</p>	Апш; Пиш	От 16 до 20 Св. 20 до 24 Св. 24 до 28 Св. 28 до 34	$s - 3$ 2

ры, мм

Таблица 19

$e = e_1$	e	e_1	α_1	α_2	α_1	α_2	b	$g = g_1$
не более							град	
β , град								
91—95	89—85	96—100	84—80	96—100	84—80	Св 90	До 90	Номин
0,8s+5	0,8s+6		s+8			$\alpha + (\beta - 90)$		4
						$\alpha - (\beta - 90)$		5
						$\alpha - (90 - \beta)$		6
						$\alpha + (90 - \beta)$	0	7
							+1,5	8
								9

ры, мм

Таблица 20

$e = e_1$	e	e_1	α_1	α_2	α_1	α_2	b	g
не более							град	
β , град								
91—95		96—100		96—100		Св 90		Номин
82—85		84—80		84—80		До 90		Пред откл
0,8s+5	0,7s+6		s+6			$\alpha + (\beta - 90)$	3	6
						$\alpha - (\beta - 90)$	4	7
						$\alpha - (90 - \beta)$	1,5	8
						$\alpha + (90 - \beta)$	5	10
								± 2
								± 3

Р а з м е

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>	<i>h</i>							
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения										
T8	<p>$\alpha = 50^\circ \pm 5^\circ$</p> <p>$s_1 \geq 0.7s$</p>	<p>g_1</p> <p>e_1</p> <p>e</p>	A; П	<table border="1"> <tr><td>От 16 до 18</td></tr> <tr><td>Св 18 до 22</td></tr> <tr><td>Св 22 до 24</td></tr> <tr><td>Св. 24 до 26</td></tr> <tr><td>Св. 26 до 28</td></tr> <tr><td>Св 28 до 34</td></tr> <tr><td>Св. 34 до 40</td></tr> </table>	От 16 до 18	Св 18 до 22	Св 22 до 24	Св. 24 до 26	Св. 26 до 28	Св 28 до 34	Св. 34 до 40	<i>s</i> —4 3
От 16 до 18												
Св 18 до 22												
Св 22 до 24												
Св. 24 до 26												
Св. 26 до 28												
Св 28 до 34												
Св. 34 до 40												

П р и м е ч а н и е. При полуавтоматической сварке притупление равно

Р а з м е



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	<i>s</i>	<i>h</i>							
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения										
T8	<p>$\alpha = 50^\circ \pm 5^\circ$</p> <p>$s_1 \geq 0.7s$</p>	<p>g_1</p> <p>e_1</p> <p>e</p>	Апш; Ппш	<table border="1"> <tr><td>От 16 до 18</td></tr> <tr><td>Св. 18 до 22</td></tr> <tr><td>Св. 22 до 24</td></tr> <tr><td>Св 24 до 26</td></tr> <tr><td>Св 26 до 28</td></tr> <tr><td>Св. 28 до 34</td></tr> <tr><td>Св. 34 до 40</td></tr> </table>	От 16 до 18	Св. 18 до 22	Св. 22 до 24	Св 24 до 26	Св 26 до 28	Св. 28 до 34	Св. 34 до 40	<i>s</i> —4 3
От 16 до 18												
Св. 18 до 22												
Св. 22 до 24												
Св 24 до 26												
Св 26 до 28												
Св. 28 до 34												
Св. 34 до 40												

П р и м е ч а н и е. При полуавтоматической сварке притупление равно

ры, мм

Таблица 21

e	e_1	α_1	α_2	b	$g = g_1$
не более		град			
β , град					
101—105	79—75	106—110	74—70	101—105	79—75
0,8s+5	0,6s+6	s+8		1,2s+5	
				1,3s+6	
				$\alpha+(\beta-90)$	
				$\alpha-(\beta-90)$	
				$\alpha-(90-\beta)$	
				$\alpha+(90-\beta)$	
				Номин.	Пред. откл.
				До 90	до 90
				Св 90	Св 90
				0	$\pm 1,5$
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
				6	6
				7	7
				8	8
				10	10
				12	12
				9	9
				5	5
		</td			

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Размер
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
T9			A; П	От 30 до 40 Св. 40 до 50 Св. 50 до 55 Св. 55 до 60

ры, мм

Таблица 23

$e = e_1$ ± 2				α_1 α_2 α_1 α_2 град		b Номин Пред. откл		$g = g_1$ Номин Пред. откл	
$91-105$ $89-75$		Св 90		До 90					
0,7s									
0,6s	(20±2) — (β—90)	(20±2) + (β—90)	(20±2) — (90—β)	(20±2) + (90—β)	0	+1	6 7 8	7	±2

5. Подварочный шов и подварку корня швов сварных соединений типов У2, У4, У5, У6, Т2, Т4, Т6, Т7, Т8 выполняют любыми способами дуговой сварки с соблюдением требований к конструктивным элементам швов сварных соединений для выбранного способа сварки.

6. В швах сварных соединений типов У1 и УЗ стальная подкладка может быть съемной или остающейся.

7. Конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры выполненного шва сварного соединения выбираются по толщине s .

8. Допускается смещение свариваемых кромок относительно друг друга не более:

0,5 мм — для кромок толщиной до 4 мм;

1,0 мм — для кромок толщиной 4—10 мм;


0,1 s , но не более 3 мм — для кромок толщиной более 10 мм.

9. Предельные отклонения подварочных швов сварных соединений от номинальных размеров, указанных на чертежах, должны соответствовать:


± 1 мм — при e_1 или $g_1 < 6$ мм;

$\pm \frac{2}{1}$ мм — при e_1 или $g_1 \geq 6$ мм.

10. При неодинаковой толщине кромок, свариваемых под углом $\beta = 179—160^\circ$, на кромке, имеющей большую толщину, должен быть скос с одной или двух сторон длиной $l = 5(s_1 - s)$ — при одностороннем превышении кромок и длиной $l = 2,5(s_1 - s)$ — при двустороннем превышении кромок до толщины тонкой кромки s , как указано на черт. 1, 2.



Черт. 1



Черт. 2

При разности в толщине свариваемых кромок, не превышающей величин, указанных в табл. 24, подготовка кромок под сварку должна производиться так же, как для кромок одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры выполненного шва сварного соединения выбираются по большой толщине.

Таблица 24

Толщина кромки s	Разность толщин s_1-s , не более
2—3	1
4—30	2
32—40	4
Свыше 40	6

11. При переменном угле сопряжения деталей шов делится на участки и каждый участок сопрягаемых элементов выполняется в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Редактор *P. Говердовская*
Технический редактор *B. Н. Малькова*
Корректор *B. М. Смирнова*

Сдано в наб. 13 04 93 Подп. к печ 13 09 93 Усл п. л. 2,33 Усл кр -отт. 2,33.
Уч -изд л 190 Тираж 1296 экз. С 608

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва Колодезный пер., 14
Калужская типография стандартов, ул Московская, 256 Зак. 1019