

| Номер стр. | Содержание изменений |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Титуль- ный лист | Дополнено: Скорректирована Лабораторией обобщения передового опыта строительства ОНТИ ЦНИИОМТП в 1990 г. |
| 3 | Заменено: п. 2.1. СНиП III-I-76 на СНиП 3.01.01-85; п. 2.3. Марки: С-878С на СП-49А, СП-41А (С-996А) на МД-1800 СНиП 3.02.01-85 "Основания и фундаменты" на СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, осно- вания и фундаменты" |
| 5 | Рис. I. Дополнено: порядковый номер копра - 95; порядковый номер крана - 96. Заменено: марка С-878С на СП-49А |
| 6,7,8 | Рис. 2, 3, 5. Заменена марка С-878С на СП-49А |
| 15 | Убрано в п. 2.II: обозначения состава рабочих: Мк; К ₁ ; К ₂ ; Г ₁ ; Б ₁ ; Б ₂ ; М ₁ ; М ₂ ; М ₃ |
| 18, 19,20 | Таблица I. График выполнения работ заменен полностью |
| 21,22, 23 | Таблица 2. Калькуляция затрат труда заменена полностью |
| 25 | В п. 2.15 внесены изменения согласно исправленному |
| 30,31 | Заменено: п. 2.9 на 2.16; п. 2.9.1 на 2.16.1; п. 2.9.2 на 2.16.2; п. 2.9.3 на 2.16.3; п. 2.9.4 на 2.16.4 |
| 31 | Раздел 3. Техничко-экономические показатели заменены полностью |
| 32 | Таблица 4. Заменен ГОСТ 7473-76 на ГОСТ 7473-85* |
| 33,34, 35 | В таблицу 5 внесены изменения согласно исправленному |
| 36,37 | Таблица 6 заменена полностью |