

## ОПЕЧАТКИ

Страница	Графа	Строка	Напечатано	Следует читать
19	5-я слева	3-я сверху	уплотняющих	уплотняющихся
30		7-я снизу	(0,42	(0,042
40		4-я снизу	$t_m \frac{t_w}{2}$	$t_m = \frac{t_w}{2}$
40	2-я справа	7-я снизу	комплексных	комплектных
62		2-я снизу		
69		10-я сверху	уплотняющих	уплотняющихся