

*БСТ № 11, 1982 г. с. 11.*

## **Об определении площади легкобрасываемых конструкций для помещений аммиачных холодильных установок холодильников**

Отдел технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР сообщает, что в связи с расхождением в результатах расчета по СН 502-77 площади легкобрасываемых конструкций для помещений аммиачных холодильных установок холодильников, связан-

ными с трудностями определения реального количества взрывоопасного продукта, площадь легкобрасываемых конструкций для этих помещений следует принимать  $0,03 \text{ м}^2$  на  $1 \text{ м}^3$  помещения, согласно п. 2.2 СНиП II-105-74.