

**Филиал ОАО "Инженерный центр ЕЭС" –
"Фирма ОРГРЭС"**

**И З М Е Н Е Н И Е № 1
"ИНСТРУКЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ
НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ":
(М.: ЦПТИ ОРГРЭС, 2004)**

**Утверждено Филиалом ОАО "Инженерный центр ЕЭС" –
"Фирма ОРГРЭС" 31.05.2004**

Зам. директора
по развитию

КУПЧЕНКО В.А.

ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

1. Дополнить п. 1.2.3 следующим абзацем:

"При несрабатывании технологических защит оперативный персонал немедленно выполняет операции, предусмотренные данной защитой."

2. Изложить п. 1.2.4 в следующей редакции:

"1.2.4 Все переключения в электрических схемах в аварийных ситуациях производятся оперативным персоналом в соответствии с инструкциями организации при обязательном применении всех защитных средств."

3. Первое предложение п. 1.2.20 следует читать:

"1.2.20 Во время ликвидации аварии персонал, непосредственно обслуживающий оборудование, остается на рабочих местах, принимая все предусмотренные инструкциями организации меры к сохранению оборудования в работе, а если это невозможно – к его отключению. ..."

4. В п. 2.1.1 на стр. 10 после третьего абзаца добавить абзац:

"— отключение электродвигателей механизмов, осуществляющих транспорт сырого угля и пыли;"

На стр. 11 четвертую строку сверху следует читать:

"— зависания топлива в бункерах сырого угля и бункерах пыли;"

5. Первое предложение п. 2.1.4 следует читать:

"2.1.4 При частичных нарушениях в подаче твердого топлива оперативный персонал по указанию НСС:"

Дополнить п. 2.1.4 следующим абзацем:

"При прекращении подачи твердого топлива котел отключается защитой."

6. Дополнить п. 2.1.6 новым абзацем:

"— неправильной работы регулятора топлива."

7. Пункт 2.1.8 дополнить строкой:

" , а также при отказе АВР мазутных насосов."

8. Изложить п. 2.1.11 в следующей редакции:

"2.1.11 Если из-за поступления увлажненного мазута гаснет факел в топке и котел останавливается защитой, последующая его растопка на мазуте осуществляется только после выявления и устранения причины попадания воды с мазутом."

9. Изложить п. 2.1.13 в следующей редакции:

"2.1.13 При срыве работы мазутных насосов из-за малого запаса жидкого топлива на электростанции, приведшем к останову котлов из-за понижения давления мазута, следует:

— сосредоточить остатки жидкого топлива в одной из емкостей;
— включить мазутные насосы и приступить к растопке одного из котлов (если растопка на мазуте не удается **на газомазутных и пылегазовых котлах, необходимо перейти на растопку котла на газе)."**

10. Пункт 2.1.14 с последней строки четвертого абзаца следует читать:

" ... тывания защиты на останов котла;
— неисправной работы регулятора топлива;
— попадания совместно с газом газового конденсата (газолина), если его дренирование не дает положительных результатов;
— ошибочных действий эксплуатационного персонала, приведших к вышеперечисленным нарушениям в работе."

11. Второе предложение п. 2.1.21 читать:

"В связи с этим не допускается работа на газе при давлении газа перед горелками ниже 5 кПа (0,05 кгс/см²) и выполняется защита, отключающая котел при понижении давления газа."

12. Изложить п. 2.1.22 в следующей редакции:

"2.1.22 При понижении давления газа до уровня срабатывания защиты и отключении котла последующая растопка котла осуществляется на мазуте. При отсутствии мазута растопка котлов производится на газе с принятием особых мер предосторожности, указанных в действующих нормативных документах и инструкциях предприятия."

13. Последнее предложение п. 2.1.23 изложить в следующей редакции:

"Пылегазовые котлы, работающие на пыли с подсветкой пылевоугольного факела газом, переводятся на подсветку мазутом."

14. Изложить п. 2.1.24 в следующей редакции:

"2.1.24 При всех нарушениях в газоснабжении, приводящих к понижению давления газа, в инструкциях организации определяется минимальная продолжительность перевода всех котлов электростанции на сжигание **другого вида топлива."**

15. В п. 2.1.25 окончание второй строки второго абзаца читать: "электростанции с газа на другой вид топлива".

Последний абзац п. 2.1.25 изложить в следующей редакции:

" – определяются порядок действия оперативного персонала в случае отказа защит ГРП при понижении давления до ГРП и после него, а также порядок ввода в работу оборудования ГРП, находящегося в резерве."

16. Изложить п. 2.1.27 в следующей редакции:

"**2.1.27** При составлении графиков вывода оборудования систем пылеприготовления и топливоподачи в ремонт предусматривается возможность перевода электростанции с пылегазовыми котлами на сжигание твердого топлива в случае прекращения подачи газа."

17. Изложить п. 2.2.4 начиная с третьего абзаца в следующей редакции:

" – переводит пылегазовые котлы на подсветку газом;
– переводит газомазутные котлы на сжигание природного газа и включает защиты при понижении давления газа;
– сообщает НСС о случившемся."

18. В п. 2.2.5 изложить второй абзац в следующей редакции:

" – немедленно отключает поврежденный участок мазутопровода задвижками, аварийно останавливает котел;"

19. Исключить в п. 2.4.1 последнее слово.

20. В п. 2.4.2 шестую строку сверху следует читать:

"персонал немедленно гасит котел и"

21. Первую строку п. 2.5.7 следует читать:

"**2.5.7** При разрыве трубопроводов питательной воды на энергоблоке:"

22. В п. 2.6.1 в третьей строке снизу читать: "ПВД."

23. В п. 2.6.3 четвертый абзац изложить в следующей редакции:

" – выполняется сигнализация обесточивания схемы электропитания приводов импульсных клапанов защиты ПВД;"

24. Изложить п. 2.6.4 в следующей редакции:

"**2.6.4** Подогреватели высокого давления считаются отключенными, когда полностью закрыта запорная арматура на **трубопроводах отборов пара**, закрыты задвижки на трубопроводах питательной воды, закрыта арматура на дренаже конденсата греющего пара и открыты воздушники и **задвижка на байпасной линии питательной воды.**"

25. Изложить п. 2.6.5 в следующей редакции:

"**2.6.5** Работа ПВД при выведенной или неработоспособной защите или отдельных ее элементах не допускается."

26. Исключить первое предложение п. 2.6.8. Оставшийся текст относится к п. 2.6.7.

27. Пункт 2.6.9 считать пунктом 2.6.8.

28. Изложить п. 2.7.4 в следующей редакции:

"**2.7.4** Отключение генератора производится немедленно после отключения турбины: закрытия стопорных клапанов на линиях свежего пара и пара промперегрева."

29. Исключить п. 2.7.6 и поменять нумерацию остальных пунктов этого раздела.

30. Изложить п. 2.7.7 в следующей редакции:

"2.7.7 При пожаре из-за разрушения нескольких подшипников (разрушения валопровода турбины), разрыва маслопроводов турбина отключается автоматом безопасности, генератор отключается от сети без выдержки времени с одновременным остановом всех масляных насосов смазки, выпуском водорода, и срывом вакуума, сливом масла из маслобака. Отключение маслонасосов уплотнений вала генератора выполняется после полного вытеснения водорода."

31. Изложить п. 2.7.8 до третьего абзаца снизу в следующей редакции:

"2.7.8 При воспламенении масла на турбоагрегатах, оснащенных системой предотвращения развития загорания масла (подшипники которых, включая уплотнения вала генератора, оснащены противоаварийными емкостями масла), и невозможности ликвидировать очаг горения имеющимися средствами пожаротушения оперативный персонал пользуется специальным ключом, поворот которого в положение "Пожар" обеспечивает:

- немедленное отключение турбины и генератора;
- срабатывание светозвуковой сигнализации "Пожар на турбине" на центральном, блочном и местных щитах управления.

После отключения генератора производится:

- срыв вакуума;
- отключение и наложение запрета на включение масляных насосов системы регулирования;
- отключение масляных насосов смазки с выдержкой времени 60 с и наложение запрета на их включение."

32. В п. 2.8.4 последнюю строку первого абзаца читать:

"не удается, останавливается турбина."

33. В третьей строке п. 2.8.5 читать: "свежего пара и пара промперегрева, ...".

34. Последний абзац п. 2.8.6 читать:

"— производится вручную обтяжка арматуры (ГПЗ, на линиях отборов)."

35. Пункт 2.9.12 читать:

"2.9.12 При крупных повреждениях и прекращении подпитки добавочной водой на продолжительный срок своевременно принимаются меры к разгрузке и останову части турбин для дополнительной экономии циркуляционной воды."