

**КАРТЫ  
ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ**

**КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**(43 карты)**

**ВНИПИ труда в строительстве**

**Бюро внедрения ЦНИИОМТП**

**МОСКВА - 1974**

КТ-11.0-29.3-70	УСТРОЙСТВО МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ	Разработана институтом "Гипрооргсельстрой" Минсельстроя СССР <sup>x)</sup>
Карта трудового процесса строительного производства	Устройство мастичного однослоиного покрытия, армированного стеклохолстом	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строи- тельное производство
Входит в комплект карт ККТ-7.0-1		Взамен КТ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при устройстве гидроизоляционного мастичного однослоиного покрытия, армированного стеклохолстом.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из пяти человек выполнить за смену 930 м<sup>2</sup> однослоиного гидроизоляционного покрытия кровли.

### 1.2. Показатели производительности труда

выработка на 1 чел-день, м<sup>2</sup> покрытия - 186

затраты труда на 100 м<sup>2</sup> покрытия, чел-час - 4,3

## II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

### 2.1. Исполнители:

кровельщик IУ разряда (K<sub>1</sub>) - 1

кровельщики III (K<sub>2</sub>, K<sub>3</sub>) - 2

кровельщик II (K<sub>4</sub>) - 1

машинист автогудронатора У разряда (M) - 1

### 2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
1	2	3
Автогудронатор, укомплектованный шлангом и удочкой	Д-640	1
Нож кровельный	Каталог-справочник ЦНИИТЭстроймаша, <sup>хх</sup> ) стр. 186	1

<sup>x)</sup> Москва, А-80, Волоколамское шоссе, 3.

<sup>хх)</sup> Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.

1	2	3
Гребок с резиновым полотном для разравнивания мастики и стеклохолста	Чертеж О-66015 института "Гипрооргсельстрой"	2
Ковш для разлива битумной мастики	Чертеж О-68022 того же института	1
Рулетка стальная	РС-10, ГОСТ 7502-61	1
Очки защитные	ГОСТ 9496-60	1
Канат пеньковый диаметром 10-15 мм, длиной 30 м	ГОСТ 1868-51	1
Ведро	-	1

### III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До начала работ необходимо: закончить все строительно-монтажные работы; установить вентиляционные шахты и трубы; сделать температурные швы и компенсаторы согласно проекту; произвести обделку кровельной сталью парапетов и выступающих частей; просушить и огрунтовать основание; доставить на рабочее место необходимые материалы и инструменты.

### IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА


4.1. Операции по устройству покрытия выполняют в следующем порядке: раскатывают стеклохолст и закрепляют его на основании; наносят мастику на стеклохолст и разравнивают ее гребками.

4.2. Полотнища стеклохолста укладывают внахлестку по ширине и длине не менее 10 см.

4.3. Работы следует производить при температуре не ниже +5°C.

КТ-11.0-29.3-70

## 4.4. Организация рабочего места



(M), (K<sub>1</sub>), (K<sub>2</sub>), (K<sub>3</sub>), (K<sub>4</sub>) – рабочие места исполнителей

1 – шланг с удочкой; 2 – автогудронатор; 3 – рулоны стеклохолста; 4 – направление хода работы

## 4.5. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операции	Время, мин										Игла- ческое затраты трудо- вре- мени затра- ты	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50		
1	Подготовка рабочего места	K <sub>1</sub> K <sub>2</sub> K <sub>3</sub> K <sub>4</sub>										5 2	14
2	Раскатка стеклохолста и закрепление его на основании									K <sub>3</sub> K <sub>4</sub>		27	54
3	Обслуживание автогудронатора								M			46	46
4	Нанесение мастики									K <sub>1</sub> K <sub>2</sub>		38	75
5	Разравнивание мастики									K <sub>3</sub> K <sub>4</sub>		16	32
6	Спуск и промывка шланга									K <sub>1</sub> K <sub>2</sub>		2,5	5
7	Отходы									M K <sub>2</sub> K <sub>3</sub> K <sub>4</sub> K <sub>1</sub>			31
Итого на 100 м <sup>2</sup> покрытия кровли													258

КТ-11.0-29.3-70

## У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по  
гра-  
фiku

Наименование операций, их продолжительность,<sup>x)</sup> исполнители и орудия труда;  
характеристика приемов труда



1

2

- 1 ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА;  $K_1, K_2$  - 5 мин;  $K_3, K_4$  - 2 мин; шланг, удочка, канат

Кровельщики  $K_1$  и  $K_2$  разматывают шланг, поднимаются на крышу и опускают вниз канат. Машинист  $M$  привязывает к нему шланг с удочкой, а кровельщики  $K_1$  и  $K_2$  поднимают их на крышу. Кровельщики  $K_3$  и  $K_4$  распаковывают на крыше рулоны стеклохолста и раскладывают их вдоль фронта работ

- 2 РАСКАТКА СТЕКЛОХОЛСТА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЕГО НА ОСНОВАНИИ; 27 мин;  $K_3, K_4$ ; рулетка, нож, ведро, ковш



Кровельщики  $K_3$  и  $K_4$  размечают места укладки полотнищ стеклохолста, раскатывают рулоны стеклохолста и нарезают их по длине у мест примыкания. Затем они укладывают полотнища внахлестку по ширине и длине и приклеивают их в нескольких местах мастикой

- 3 ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОГУДРОНАТОРА; 46 мин;  $M$

Машинист  $M$  следит за работой двигателя и насоса автогудронатора и по сигналу кровельщика  $K_2$  включает и выключает насос

<sup>x)</sup> На 100 м<sup>2</sup> покрытия.

1

2

**4 НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ; 38 мин; К<sub>1</sub>, К<sub>2</sub>; шланг, удочка**

По сигналу кровельщика К<sub>2</sub> машинист М включает подачу мастики. Кровельщик К<sub>1</sub>, открыв кран удочки и отрегулировав фалы распыления, равномерными движениями слева направо тонким слоем наносит мастику, держа удочку на расстоянии 35–40 см от основания. Мастику на стеклоХолст наносят до получения глянцевой поверхности. Кровельщик К<sub>2</sub> поддерживает и переносит шланг в процессе работы, а также сигнализирует машинисту о подаче или прекращении подачи мастики



**5 РАЗРАВНИВАНИЕ МАСТИКИ; 16 мин; К<sub>3</sub>, К<sub>4</sub>; гребки**



Кровельщики К<sub>3</sub> и К<sub>4</sub> разравнивают гребками мастику на отдельных участках, а также разглаживают всученные места и кромки стеклоХолста

КТ-11.0-29.3-70

Продолжение

1

2

- 6 СПУСК И ПРОМЫВКА ШЛАНГА; 2,5 мин; К<sub>1</sub>, К<sub>2</sub>; автогудронатор, шланг, удочка, канат

После нанесения мастики на захватке кровельщик К<sub>2</sub> привязывает к шлангу с удочкой канат и вместе с кровельщиком К<sub>1</sub> опускает его с крыши. Машинист подсоединяет шланг к баку с соляральным маслом, установленному на автогудронаторе, включает насос и промывает шланг и удочку. После промывки кровельщики К<sub>1</sub> и К<sub>2</sub> вместе с машинистом укладывают шланг и удочку на автогудронатор

Подготовлена сектором нормативно-проектной документации  
по организации труда рабочих в строительном производстве  
и отделом научно-технической информации

ВНИПИ труда в строительстве  
Москва, Б-66, ул. Ново-Басманская, 23. Тел. 261-34-99

Бюро внедрения  
Центрального научно-исследовательского  
и проектно-экспериментального института организации,  
механизации и технической помощи строительству  
Госстроя СССР

Выпуск № 2364/1Ув

Тираж 3000 экз.;

Цена 11 коп.

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28

## СОДЕРЖАНИЕ

Устройство цементно-песчаной стяжки механизированным способом . . . . .	1	Устройство мастичного однослоиного покрытия армированного стеклохолстом . . . . .	121
То же, при помощи цемент-пушки . . . . .	2	Оклейка мест примыкания рулонного ковра к стенам . . . . .	127
Асфальтобетонная стяжка . . . . .	13	Оклейка чаш воронок . . . . .	133
Цементная стяжка по плитному утеплителю . . . . .	19	Защитная окраска алюминиевой краской . . . . .	139
Очистка основания механизированным способом . . . . .	25	Устройство песчаного защитного слоя . . . . .	143
Огрунтовка основания горячей мастикой . . . . .	29	То же, гравийного . . . . .	149
Очистка и огрунтовка основания . . . . .	33	Окраска гидроизоляционного битумно-латексного ковра . . . . .	155
Механизированная огрунтовка основания битумной мастикой . . . . .	37	Механизированная заделка бетоном стыков плит . . . . .	159
Механизированная огрунтовка цементно-песчаной стяжки . . . . .	41	Механизированная подача на покрытие керамзитового гравия . . . . .	165
Огрунтовка основания холодной мастикой . . . . .	47	Механизированная перемотка рулонных без очистки от посыпки . . . . .	171
Устройство пароизоляции из холодных мастик . . . . .	51	То же, с очисткой от посыпки с одной стороны . . . . .	175
<b>Теплоизоляция покрытия:</b>		То же, с двух сторон . . . . .	179
из битумоперлита . . . . .	55	Приготовление битумно-каолиновых мастик . . . . .	185
плитами пенополистирола . . . . .	61	Транспортировка мастики по покрытию . . . . .	191
пенобетонными плитами . . . . .	67	Покрытие крыши асбестоцементными волнистыми листами усиленного профиля . . . . .	
монолитным газобетоном . . . . .	73	Заготовка шайб и сортировка листов . . . . .	195
фибролитовыми плитами . . . . .	79	Устройство рядового покрытия . . . . .	201
плитным утеплителем на горячей мастике . . . . .	83	Покрытие крыши оцинкованной сталью . . . . .	
Наклейка рулонного ковра на горячей мастике вручную . . . . .	87	Заготовка элементов . . . . .	207
То же, на горячей мастике механизированным способом . . . . .	93	Устройство карнизных свесов . . . . .	213
То же, на холодной мастике . . . . .	101	Устройство настенных желобов . . . . .	217
То же, на горячей мастике (вариант подачи мастики установкой ПКУ-35/1А000) . . . . .	107	Устройство разжелобков . . . . .	221
Устройство гидроизоляционного ковра армированного стеклосеткой . . . . .	115	Устройство рядового покрытия . . . . .	225
		Бюро внедрения ЦНИИОМТП Госстроя СССР Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8	