

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КАРТЫ

АЛЬБОМ 09-Д ч. I

УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

А ЛЬ БО М 09-Д ч. I

С О Д Е Р Ж А Н И Е А ЛЬБО М А

- 06.4.03.03.06 Устройство сборно-монолитных конструкций проходных и непроходных каналов и коллекторов для прокладки коммуникаций.
- 06.9.13.01.02 Укладка стальных трубопроводов диаметром от 250-600 мм в непроходном канале с креплением при помощи кранов и трубоукладчиков.
- 06.9.13.01.03 Укладка стальных трубопроводов диаметром от 700-900 мм в непроходном канале с креплением при помощи кранов и трубоукладчиков.
- 06.9.13.01.04 Укладка стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в непроходном канале с креплением при помощи кранов и трубоукладчиков.
- 06.9.13.01.06 Укладка стальных трубопроводов диаметром 250-600 мм в непроходном канале без креплений при помощи кранов и трубоукладчиков.
- 06.9.13.01.07 Укладка стальных трубопроводов диаметром 700-900 мм в непроходном канале без креплений при помощи кранов и трубоукладчиков.
- 06.9.13.01.08 Укладка стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в непроходном канале без креплений при помощи кранов и трубоукладчиков.
- 06.9.13.01.41 Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром от 250-600 мм в траншеях без креплений при помощи кранов и трубоукладчиков.
- 06.9.13.01.42 Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 700-900 мм в траншеях без креплений при помощи кранов и трубоукладчиков.
- 06.9.13.01.64 Устройство сборно-монолитных железобетонных опор для труб D=400 мм.
- 06.9.13.01.65 Монтаж теплофикационной камеры из сборных элементов с монтажем 4-х сальниковых компенсаторов на неподвижных опорах для труб D=400 мм.
- 06.9.13.01.66 Монтаж теплофикационной камеры из сборных железобетонных элементов с монтажем 2-х стальных задвижек с дренажем и дренажным колодцем для D=400 мм.

3

- 06.9.13.01.69 Провладка кожуха теплосети на пересечениях с действующими автодорогами с остановкой движения на 6-8 часов.
- 06.9.15.01.25 Прокладка стального кожуха Д-1220-1620 ми под действующими железнодорожными путями универсальным управляемым бестраншейным трубоукладчиком УУБТ-43 (М)
- 06.9.15.01.27 Бестраншная прокладка трубопроводов методом пробивки сквозных горизонтальных скважин в грунте И группы пневмопробойником ИП-4603

Установка
трубопроводов
в непроходном
канале

Главный инженер проекта
Исполнитель

Типовая технологическая карта	09.03.11 06.9.13.01.02		
Укладка стальных трубопроводов тепловых сетей диаметром от 250 мм до 600 мм в непроходном канале с креплением при помощи кранов и трубоуладчиков			
I. Область применения			
Типовая технологическая карта применяется при проектировании, организации и производстве работ по укладке стальных трубопроводов тепловых сетей диаметром от 250 до 600 мм в непроходном канале с креплением стенок траншей инвентарными креплениями консольного типа системы ЦНИИОМТП при помощи кранов и трубоуладчиков.			
В основу разработки типовой технологической карты положена укладка 1000 п.м. стального трубопровода тепловой сети при помощи крана КС-3561.			
Укладка 1000 п.м. стального трубопровода выполняется бригадой рабочих в количестве 9 человек в течение 15 дней для трубопровода диаметром 250 мм; 20 дней трубопровода диаметром 400 мм; 29 дней для трубопровода диаметром 600 мм, в летний период при работе в 2 смены.			
Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в материальных ресурсах, а также графической схемы организации процесса.			
2. Технико-экономические показатели строительного процесса			
	$D=250\text{мм}$	$D=400\text{мм}$	$D=600\text{мм}$
1. Общая трудоемкость работ в ч/днях	165,5	234,7	360,0
2. Трудоемкость работ на 1 п.м. трассы	0,166	0,235	0,36
3. Выработка на одного рабочего в смену готовой трассы в м.	6,05	4,26	2,78
4. Затраты машино-смен механизмов а) кран КС-3561 (2 шт)	18,72	29,8	50,4
5. Затраты электроэнергии на весь объем работ в квт/час	401	540	788
РАЗРАБОТАНА	УТВЕРЖДЕНА	СРОК ВВЕДЕНИЯ	
Проектным институтом "Казоргтехстрой" Минтяжстроя КазССР	Главными техническими Управлениями Минтяжстроя СССР Минпромстроя СССР Минстроя СССР "20" XII 1973г № 9-20-2-8	"1" II 1974г.	

06.09.13.01.02.

09.03.11 3. Организация и технология строительного процесса

2

I. До начала производства работ по укладке труб в каналы должны быть выполнены следующие работы :

- а) смонтированы наружные каналы без покрытия и приваты по акту;
- б) ось укладки трубопровода перенесена и закреплена на каналах;
- в) доставлен на место работ необходимый инвентарь, инструмент, приспособления, монтажный кран, сварочное оборудование и материалы;
- г) устроено временное электроосвещение строительной площадки и рабочих мест;
- д) установлены временные инвентарные бытовые помещения и подключены к осветительной линии;
- е) завезены звенья труб и разложены на подкладках по фронту работ.

2. Укладка труб в лотки производится звенями - 20 м, гидроизоляция которых наносится на стенд СУ. Запас труб на месте производства работ должен быть не менее чем на 2 смены.

3. Методы и последовательность работ.

Монтаж стальных труб тепловых сетей в готовые каналы в траншее с креплением ведется поточным методом в порядке указанном на схеме (рис. I).

Весь фронт работ (часть трассы) распределяется на участки, на каждом из которых работает постоянного состава звено, объемы работ которых по трудоемкости одинаковы - этим выражается заданный темп для всех звеньев.

Последовательность укладки труб по операциям :

- а) сварка труб в звенья длиной 20 м поворотным швом на бровке траншеи;
- б) опускание звеньев труб в траншую кранами (рис.3);
- в) сварка звеньев труб в плеши неповоротным швом;
- г) гидравлическое испытание трубопроводов на прочность;
- д) изоляция стыков;
- е) после закрытия лотков, установки запорной и контрольной арматуры производится окончательное испытание, промывка и хлорирование.

Закрытие лотков, установка запорной и контрольной арматуры выполняется отдельным звеном, состав которого обеспечивает заданный темп.




Рис. 1 Страйгсплан.

06.9.13.01.02.
09.03.11

4

Сварка стыков

Сварку стыков производить электродами Э-42 ГОСТ 9467-60.

Подготовка стыков к сварке заключается в очистке кромок труб (не менее 10 мм) от ржавчины до металлического блеска. Деформированные концы труб выпрямить при помощи расширителей. При выполнении обрезки труб и скоса кромок следует соблюдать форму стыкового соединения. Размеры фасок, допускаемые смещения кромок труб, количество и длину прихваток см. на рис.2.

Сборку труб выполнять на прихватках. При сварке поворотных стыков первый слой шва накладывается в вертикальном положении на 1/4 окружности с обоих сторон трубы; после поворота трубы на 90° завариваются оставшиеся две части окружности. Второй слой накладывается против часовой стрелки при непрерывном повороте трубы более толстыми электродами.

При сварке неповоротных стыков все слои шва наносятся снизу вверх на половину окружности трубы. Расположение опор трубопровода под сварными стыками не допускается. Сварной стык следует располагать не ближе 500 мм от края опоры.

Укладка трубопровода

Трубы, сваренные в звенья длиной 20 м, кранами КС-3561 подаются в траншею в лотки, где они свариваются в пletи.

Испытание трубопроводов

Трубопроводы после окончания всех монтажных работ испытываются давлением на прочность и герметичность гидравлическим способом.

Испытание трубопроводов в непроходных каналах производится за 2 раза (предварительное и окончательное). Предварительное испытание следует производить на отдельных участках трассы до установки сальников, компенсаторов и секционных задвижек до закрытия непроходных каналов.

Окончательное испытание производится после завершения строительно-монтажных работ и установки всего оборудования тепловых сетей (задвижек, компенсаторов, воздушных кранов и др.).

Для испытания трубопроводов применять пружинные манометры, проверенные и опломбированные.


Гидравлическое испытание производится в следующем порядке:

а) во время заполнения трубопровода водой из него удаляется воздух через воздухоспускные краны;


б) в трубопроводе устанавливается пробное давление, равное рабочему, и выдерживается в течение времени, потребного для ос-

Главный инженер института	А. Капотин
Начальник отдела	К. Чубарев
Главный инженер проекта	А. Шустров
Исполнитель	Е. Рыбаков

Схема наложения слоев
шва поворотного стыка
размещение прихваток



Наложение 1^{го} слоя на 1^м 2^м четвертиах



Наложение 2^{го} слоя





Схема наложения
слоев шва неповорот-
ного стыка



Размеры в мм. стыкового соединения
U-образной формы

Толщина сте- ки трубы "S"	Ширина вали- ка на поверхности усиления "S+H"	Высота усиления "H"	Приглажен- ие "S1"
3-8	S+H	3	1,5
8-14	S+13	4	2

05. 9. 13. VI. 02
09. 03. 11

Величина зазора в мм. при сварке
без подкладных колец.

Способ сварки	зазор "A" при толщине стен- ки 8-10 мм
Ручная электродуговая	2,5-3,5
Автоматическая в среде угл. газа	1,5-2,5
Примечание: При автоматической сварке под флюсом 1 ^й слой наносится бруцкую	

Допускаемое смещение кромок
труб при сварке стыков.

Способ сварки	допускаемое сме- щение кромок при толщине стекок 9-14 мм
дуговая, газовая стыковая контактная	2-2,5
автоматическая	1,5-2

Рис. 2

06.9.13.01.02. 09.03.11

6

мотра стыков, но не менее, чем 10 мин;

в) если во время испытания пробным давлением не будет обнаружено каких-либо дефектов или утечек, оно доводится до испытательного.

Результаты гидравлического испытания следует считать удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления, а в сварных швах труб и корпусах арматуры не обнаружено признаков разрыва и утечка воды не превышает установленных величин.

Тепловые сети, используемые для целей горячего водоснабжения (непосредственный водозабор), после промывки должны быть подвергнуты санитарной обработке в соответствии с правилами, утвержденными Главной Государственной санитарной инспекцией СССР.

4. Основные требования к качеству работ

Отклонение трубопроводов от проектного положения не должно превышать: в плане - 10 мм, по вертикали +5 мм, по уклону +0,001.

Контроль качества сварных соединений производится путем внешнего осмотра и проверки качества шва физическим методом контроля (гамма-лучами) без его разрушения.

Давление при гидравлическом испытании для трубопроводов принимается равным рабочему с коэффициентом 1,25, но не менее 16 ати для испытания подающих трубопроводов и 10 ати для обратных.

06.9.13.01.02.

09.03.11

7

IV. Организация и методы труда рабочих

I. Состав бригады по профессиям и распределение работ между звеньями.

№ зве- нь- ев	Состав звена по профессиям	Кол-во человек	Перечень работ
1	Машинист крана	2	Укладка трубопровода
	Трубоукладчики	6	тепловых сетей
	Сварщик	1	Сварка стыков
2	Трубоукладчики	4	Проведение гидравлического испытания, исправление дефектов
3	Изолировщики	4	Тепловая изоляция стыков трубопровода

2. Схема организации рабочих мест (рабочей зоны) с размещением механизмов, приспособлений показана на рис.3

3. Последовательность выполнения основных операций

№ пп	Наименование процесса	Последовательность рабочих операций
1	Сварка труб в звено. Опускание звеньев труб в траншее	Торцовка стыкуемых труб, очистка стыков, центровка, прихватка и сварка стыков. Проверка
2	Сварка труб в плеть	Торцовка стыкуемых труб, очистка стыков, центровка, прихватка и сварка стыков. Контроль.
3	Испытание участка трубопровода (предварительное)	Монтаж арматуры испытания. Установка заглушек, заполнение труб водой. Испытание участка. Сброс воды из трубопровода.
4	Изоляция стыков	Гидроизоляция стыков. Заготовка утеплителя. Устройство теплоизоляции стыков.
5	Окончательное испытание и хлори- рование	

4. Методы и приемы работ

Звено № I состоит из 9 человек :

- 2 машиниста крана 6-го разряда (K_1 и K_2).
- Трубоукладчик 6-го разряда (M_1).
- 2 трубоукладчика 4-го разряда (M_2 и M_3).
- 3 трубоукладчика 3-го разряда (M_4 , M_5 и M_6).

26
06.9.13.01.02
09.03.11




Рис.3 План укладки стальных труб браншюю.

1- траншея сложенными нижними лотками;
2- кран КС-3561 (2 шт.); 3- рабочие места тяжелажников; 4- лестница (2 шт.); 5- складирование труб;
6-ливневые канавы; 7- граница охранной зоны;
8- передвижная электростанция АБ-8.




Рис.4. Схема строповки звена труб.

1- звено трубы ($R=20\text{м.}$); 2- П-325 + П-820
3 - строп 2^х ветвевой

06.9.13.01.02. 09.03.11

9

Электросварщик 5-го разряда ($Э_1$).

Звено № 2 состоит из 4-х человек :
Трубоукладчик 5-го разряда ($В_1$)

3 трубоукладчика 3-го разряда ($В_2, В_3, В_4$)

Звено № 3 состоит из 4-х человек :
Изолировщик-пленочник 5-го разряда ($И_1$)
Изолировщик-пленочник 3-го разряда ($И_2$)
Термоизолировщик 4-го разряда ($И_3$)
Термоизолировщик 3-го разряда ($И_4$)

а) укладка стальных труб в готовые каналы производится
в следующем порядке:

на месте складирования труб на бровке траншеи трубоукладчики ($М_1$ и $М_2$) проверяют правильность обрезки торцов труб, зачищают кромки стыков, производят центровку труб.

Трубоукладчики ($М_3$ и $М_4$) производят строповку труб, подают команду крановщикам ($К_1$ и $К_2$) натянуть стропы и подать звено в траншее, в лотки на опоры.

В траншее электросварщик ($Э_1$) производит сварку звеньев труб в плети, а трубоукладчики ($М_5$ и $М_6$) производят рихтовку плетей в плане, выполняют закрепление трубопроводов (плетей) в лотках на опорах.

б) при испытании трубопроводов трубоукладчики ($В_1$ и $В_2$) производят монтаж арматуры (приборов) для испытания данного участка. В это время трубоукладчики ($В_3$ и $В_4$) устанавливают и закрепляют заглушки. По мере готовности установки испытательных приборов трубоукладчик ($В_1$) подает команду трубоукладчикам ($В_2, В_3$ и $В_4$) заполнить трубопровод водой и приступить к испытанию. Трубоукладчики ($В_2, В_3$ и $В_4$) снимают показания с приборов, а ($В_1$) заполняет журнал, ведомости. По окончании испытания трубоукладчики ($В_3$ и $В_4$) производят сброс воды, ($В_1$ и $В_2$) снимают приборы и заглушки.

в) Изолировщики-пленочники ($И_1$ и $И_2$) выполняют противокоррозийную изоляцию стыков трубопроводов. Термоизолировщики ($И_3$ и $И_4$) односят материал, а изолировщик ($И_2$) обертывает стыки труб матами с пригонкой их по месту.

四

График производства работ (для труб $D=250$ мм)

02.01.13.96.90

№ п/п	Наименование работ	Еди-ница изме-рения	Объем работ	Трудо-емкость на единицу измере-ния в чел/час	Трудо-емкость на весь объем работ в чел/дн	Состав бригады	Недели	
							Рабочие дни	
							1	2
1	Укладка звеньев труб на опоры. Работа машиниста Сварка стыков труб	п.м.	2000,0	0,345	84,2	Машинист 6р-2 Трубоукладчики 6р-1, 4р-2, 3р-3. Сварщик 5р-1	9	
2	Предварительное Гидравлическое испытание	п.м.	2000,0	0,096	23,4	Трубоукладчик 5р-1, 3р-3		4
3	Противокоррозийная и тепловая изоляция стыков трубопроводов	I стык	198,0	0,966	23,3	Изолировщик-пленочник 5р-1, 3р-1. Изолировщик 4р-1, 3р-1		4
4	Окончательное гидравлическое испытание трубопроводов с промывкой	п.м.	2000,0	0,142	34,6	Трубоукладчики 5р-1, 3р-3		4
Итого:						165,5	Технологический разрыв на обратную связь	

06.9.13.01.02.
08.03.11

График производства работ(для труб D=400 мм)

№ пп	Наименование работ	Еди- ница из- мере- ния	Объем работ	Трудо- емкость на еди- ницу измере- ния в чел/час	Трудо- емкость на весь объем работ в чел/дн	Состав бригады	Недели			
							1	2	3	
							Рабочие дни			
1	Укладка звеньев труб на опоры. Работа машиниста. Сварка стыков труб.	п.м.	2000,0	0,55	134,2	Машинист бр-2 Трубоукладчики бр-1, 4р-2, 3р-3 Сварщик 5р-1		9		
2	Предварительное гидравлическое испытание	п.м.	2000,0	0,114	27,8	Трубоукладчики 5р-1, 3р-3		4		
3	Противокоррозийная и тепловая изоля- ция стыков трубо- проводов	I стык	198,0	1,284	31,0	Изолировщик- пленочник 3р-1, 5р-1. Изоли- ровщик 4р-1, 3р-1		4		
4	Окончательное гидравлическое испытание трубо- проводов с промыв- кой	п.м.	2000,0	0,171	41,7	Трубоукладчики 5р-1, 3р-3				4
	Итого				234,7					

Технологический разрез на
обратную засыпку

Примечания: Число смен в сутки равно двум

۲۰

06.9.13.01.02.
09.03.11

График производства работ (для труб $D=600$ мм)

06.9.13.01.02.

09.03.11

13

Указания по технике безопасности

При производстве работ по укладке труб в каналы следует выполнять указания СНиП Ш-А. II-70. "Техника безопасности в строительстве".

Особое внимание обратить на следующие положения:

I. Перед началом работ необходимо провести инструктаж по безопасным методам труда и технике безопасности.

2. В местах перехода через канавы и траншées должны быть установлены переходные мостики шириной 0,6 м с перилами высотой 1 м.

3. Строительно-монтажная организация обязана обеспечить рабочих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

4. Работа теплоизолировщика входит в перечень профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования по технике безопасности.

5. Строительная площадка в населенных местах, во избежание доступа посторонних лиц, должна быть ограждена.

6. Рабочие и ИТР, занятые на работах по эксплуатации временных электроустановок, должны быть обучены безопасным приемам работы и знать приемы освобождения от тока пострадавших лиц и оказания им первой помощи.

7. Все пусковые устройства размещаются так, чтобы исключить возможность пуска механизмов посторонними лицами.

8. Все токоведущие части машин и механизмов с электроприводом необходимо заземлить.

9. К управлению строительными машинами запрещается допускать рабочих, не имеющих удостоверений на право управления машиной.

10. Установка, освидетельствование, прием в эксплуатацию грузоподъемных устройств осуществляется согласно требований "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Гостехнадзора СССР.

II. Перед началом работ и в процессе работы, мастер или производитель работ постоянно следят за состоянием крепления стенок траншées, а при обнаружении неисправности, рабочие, занятые укладкой труб должны быть немедленно выведены из траншées, а крепления траншées усилены.

12. Особое внимание обратить на безопасность рабочих при укладке труб в траншее с креплением. Эту работу производят такелажники, а также рабочие, обученные безопасным методам производства работ, знающие грузоподъемность применяемых при этом кранов и приспособлений, вес труб и других поднимаемых деталей.

Калькуляция трудовых затрат по ЕНиР 1969 г.

06.9.13.01.02.
09.03.11.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	§ 10-6 т.7 п.3д	Промывка трубопроводов с хлорированием Итого	1 м	2000,0	0,078	156,0 1357,9	0-04	80-00 818-32
		<u>Трубы D=400 мм</u>						
1	§ 10-1 т.3 п.6а	Сборка труб в звенья	1 м	2000,0	0,105	210,0	0-063	126-00
2	§ 22-13 т.II п.1,4 б	Сварка стыков труб поворотным швом	10 ст	14,8	7,4	109,5	5-19	76-70
3	§ 10-1 т.4 п.7б	Укладка звеньев труб на опоры в лотки	1 м	2000,0	0,36	720,0	0-222	444-00
4	§ 24-13 п.21 в.г.	Работа машиниста	т	120,0	0,1	12,0	0-079	9-48
5	§ 22-13 т.II п.6,9б	Сварка стыков непо- воротным швом	10 ст	5,0	10,0	50,0	7-02	35-10
6	§ 10-6 т.7 п.4б к=0,6	Предварительное гид- равлическое испытание трубопроводов	1 м	2000,0	0,114	228,0	0-067	134-00
7	§ 10-9 п.4а	Противокоррозийная изоляция стыков тру- бопроводов	1 ст	198,0	0,46	91,0	0-268	53-00
8	§ 10-10 п.10 а+б+в	Тепловая изоляция стыков трубопроводов	1 м 2-х труб	50,0	3,26	163,0	1-801	90-01
9	§ 10-6 т.7 п.4б к=0,4	Окончательное гидрав- лическое испытание трубопроводов	1 м	2000,0	0-076	152,0	0-045	90-00
10	§ 10-6 т.7 п.4д	Промывка трубопроводов с хлорированием Итого	1 м	2000,0	0,095	190,0 1925,5	0-050	100-00 1158-29

24

06.9.13.01.02.

09.03.11

17

У. Материально-технические ресурсы

I. Основные конструкции, материалы и полуфабрикаты

№ п/п	Наименование	Марка	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество
I	2	3	4	5
<u>Для трубопроводов D=250 мм</u>				
1	Трубы стальные бесшовные горячекатаные D-273/6	ГОСТ 8732-70	п.м	2000
2	Электроды Э-42	ГОСТ 9467-60	кг	134,7
3	Плиты минераловатные мягкие на синтетическом связывающем	ГОСТ 9573-66	м ³	199
4	Лента стальная упаковочная сечением 0,7 x 20 мм (бандаж)	ГОСТ 3560-47	кг	1770
5	Пряжка для крепления	тип I	шт	15100
6	Стеклоткань	ГОСТ 2245-43	м ²	299
7	Проволока Ø 8, Ø 1,2 (кольцо)	ГОСТ 3282-46	кг	145
8	Лента стальная 2 x 30	-	кг	916
<u>Для трубопроводов D=400 мм</u>				
1	Трубы стальные бесшовные горячекатаные D-400/6	ГОСТ 8732-70	п.м.	2000
2	Электроды Э-42	ГОСТ 9467-60	кг	331,0
3	Плиты минераловатные мягкие на синтетическом связывающем	ГОСТ 9573-66	м ³	271
4	Лента стальная упаковочная сечением 0,7x20 мм (бандаж)	ГОСТ 3560-47	кг	2410
5	Пряжка для крепления	тип I	шт	20600
6	Лакостеклоткань	ГОСТ 2245-43	м ²	407
7	Проволока Ø8, Ø 1,2 (кольцо)	ГОСТ 3282-46	кг	190
8	Лента стальная 2x30	-	кг	1246
<u>Для трубопроводов D=600 мм</u>				
1	Трубы стальные бесшовные горячекатаные D-630/8	ГОСТ 8732-70	п.м	2000
2	Электроды Э-42	ГОСТ 9467-60	кг	495
3	Плиты минераловатные мягкие на синтетическом связывающем	ГОСТ 9573-66	м ³	368
4	Лента стальная упаковочная сечением 0,7x20мм (бандаж)	ГОСТ 3560-47	кг	3280

06.9.13.01.02
09.03.11

18

I	2	3	4	5
5	Пряжка для крепления	тип I	шт	28000
6	Лакостеклоткань	ГОСТ 2245-43	м2	552
7	Проволока Ø 8, Ø 1,2 (кольцо)	ГОСТ 3282-42	кг	258
8	Лента стальная 2х30	-	кг	1700

2. Материала, оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления

№ пп	Наименование	Тип	Марка	Коли- чес- тво	Техническая характери- стика
I	2	3	4	5	6
<u>Материала, оборудование, инвентарь</u>					
1	Кран	стре- ловой	КС-356I	2	Грузоподъем- ность 10 т.с
2	Электросварочный агрегат	пере- движ- ной	ТД-304 Г	2	
3	Повышающий трансформатор	-	ИВ-4	2	И=1 кв И=36 в
4	Щетка зачистная	-	К-9203	2	Ф=120 мм П=950 об/мин
5	Электростанция	пере- движ- ная	АБ-8	2	Н=8 квт на платформе
6	Светильник	пере- став- ной	ШИ "Казоргтех- строй"	3	И=500 вт
7	Лестницы	деревянные	-	3	-
8	Мостик переходной	-	-	2	Л= 4+6 м
9	Прокладки	деревянные			сечение 110x220x135
10	Заглушки	-		4	по диаметру трубопрово- дов
<u>Инструмент для трубоукладчиков</u>					
II	Тросовый захват	-	-	4	-
I2	Метр складной	-	-	2	-
I3	Ломик	-	-	2	-
I4	Шарнирный хомут	цепной	-	2	для труб Д=250+ 600

06.9.13.01.02.
09.03.11

19

1	2	3	4	5	6
15	Нож для раскрайки утеплителя	-	-	4	-
18	Отвес	-	-	2	-
17	Клещи	-	-	4	-
18	Квач	-	-	I	-
19	Лейки битумника	-	-	2	-
20	Мастерок	-	-	2	-
21	Ведро	-	-	2	-
<u>Инструмент сварщика</u>					
22	Проволочная щетка	-	-	I	
23	Молоток для сбивания шлака	-	-	I	
24	Зубило	-	-	I	
25	Молоток слесарный	-	-	I	
26	Набор шаблонов и щупов	-	-	I	
27	Электродержатель	вилоч- ный	-	I	
28	Угольники	-	-	I	
29	Линейка с делениями	-	-	I	
<u>Инвентарь трубоукладчика-испытателя</u>					
30	Насос	-	-	I	
31	Ручной насос	-	RH-450	I	
32	Вентили	-	-	8	
33	Манометры	-	-	2	Q=16 ати
34	Заглушки	-	-	2	по диаметру трубопроводов
35	Лестницы	-	-	2	
36	Мерный бак	-	-	I	емкостью 1 м ³

26

06.9.13.01.02

09.03.11

20

Эксплуатационные материалы



№ п/п	Наименование эксплуатационных материалов	Единица измерения	Нормы на час работы механизма	Количество на принятый объем для диаметров (мм)		
				Д-250	Д-400	Д-600
Кран КС-356I						
I	Бензин	кг	4,4	660,0	1048,0	1780,0
2	Автол	"	0,01	1,49	2,38	4,04
3	Дизельное масло	"	0,4	58,0	95,2	160,2
4	Индустриальное масло	"	0,03	4,48	71,6	12,12
5	Нигрол	"	0,08	11,50	19,04	32,32
6	Солидол	"	0,09	13,48	21,4	36,36
7	Мазь катаная	"	0,06	8,96	14,30	24,24
Электросварочный агрегат ТД-304						
8	Бензин	"	2,3	344,0	548,0	928,0
9	Дизельное масло	"	0,4	58,0	95,2	160,80
10	Индустриальное масло	"	0,04	5,80	9,52	16,08
11	Солидол	"	0,008	1,15	1,904	3,232
Передвижная электростанция АБ-8						
I2	Дизельное топливо	кг	13,9	6900,0	8900	12980,0
I3	Автол	"	0,05	24,8	320	4,66
I4	Индустриальное масло	"	0,01	4,96	0,050	9,32
I5	Солидол	"	0,002	0,992	1,28	1,864

06. 9. 13. 01. 02

09. 03. 11

3. Монтажные приспособления

21

№ н/п	Наименование	Марка	Коли- чество шт.	Эскиз
1	Шарнирный хомут (центробор)	Институт им. Патона	2	
2	Тросовый захват	Л-529 КИЕВСКИЙ ЭКСПЕРИ- МЕНТАЛЬНО- МЕХАНИЧЕС- КИЙ ЗАБОД	4	
3	Строп четырех- бетонный грузо- подъемностью 5 т. с. (вес 79 кг)	ЦНИИОМП	3	
4	Лестница деревянная	изготовлен по месту работы	5	

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр Камы Маркса 1
Выдано в печать 27-го октября 1977г.
Заказ - 1924 Тираж 400