

КТ-19.0-0.2-71	ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ ПЛАСТОБЕТОНА	Разработана трестом Оргтехстрой Минпромстроя БССР <sup>х)</sup>
Карта трудового процесса строительного производства		
Входит в комплект карт ККТ-19.0-0		Взамен КТ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при приготовлении пластобетонной смеси для покрытия полов.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка готовой смеси на 1 чел-день	Для 285 м <sup>2</sup> покрытия полов	—
Затраты труда на приготовление смеси для 100 м <sup>2</sup> покрытия полов, чел-час	2,8	—

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

### II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик III разряда (O<sub>1</sub>) - 1  
 облицовщик II " (O<sub>2</sub>) - 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
1	2	3
Растворосмеситель	СБ-43	1
Краскогерка	СО-1	1

<sup>х)</sup> г. Минск, Ленинский проспект, 8.

КТ-19,0-0,2-71

Продолжение

1	2	3
Черпаки емкостью 0,5; 1 и 2 л	-	3
Ведро	-	4
Фляга емкостью 40 л	ГОСТ 5798-69	15

### 2.3. Потребность в материалах для устройства 100 м<sup>2</sup> покрытия пола

Наименование	Марка, ГОСТ	Количество, кг
Связующее (смола синтетическая)	ИКАС-1, РТУ Лит.ССР 577-65	250
Цемент белый	М400	215
Пигмент минеральный светостойкий	-	30
Нафтенат кобальта	НКСТУ 80-14185-64	12,5
Гипериз	ТУ МХП БУ-11-53	7,5

### III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До начала работ необходимо: оборудовать узел по приготовлению пластобетонной смеси в специально отведенном, хорошо вентилируемом помещении и завести двухдневный запас материалов.


3.2. Работы следует выполнять с соблюдением следующих "Правил техники безопасности в строительстве" (СНиП III-A.11-70): в помещении узла должен быть противопожарный щит и ящик с сухим песком; пролитые на пол компоненты необходимо немедленно убирать при помощи песка и не допускать непосредственного контакта нафтената кобальта и гипериза; рабочие, занятые приготовлением пластобетонной смеси, должны быть обеспечены защитными очками, респираторами, прорезиненными фартуками и перчатками.

## 1У. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Операции по приготовлению пластобетонной смеси выполняют в следующем порядке: загружают компоненты в растворосмеситель и перемешивают их; перетирают смесь на краскотерке и разливают ее по флягам.

4.2. Готовую смесь можно использовать не более 1,5-2 часов с момента ее приготовления.

### 4.3. Организация рабочего места



○<sub>1</sub> ○<sub>2</sub> - рабочие места облицовщиков

1 - растворосмеситель; 2 - краскотерка; 3 - бочки с ИКАС-1; 4 - мешки с цементом; 5 - кобальт в таре; 6 - бочки с гиперизом; 7 - ларь с пигментом; 8 - фляги; 9 - полка для хранения мерной посуды; 10 - щит управления; 11 - пожарный щит и ящик с песком

КТ-19.0-0.2-71

## 4.4. График трудового процесса

N п/п	Наименование операции	Время, мин			Продолжи- тельность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		5	10	15		
1	Загрузка компонентов в рас- творосмеситель и перемеши- вание их				9	18
2	Перетирание смеси на краско- терке и затаривание ее				11	22
<b>Итого на приготовление смеси для 28 м<sup>2</sup> покрытия</b>						<b>40</b>

## У. ПРИЕМЫ ТРУДА


№ по гра-фику      Наименование операций, их продолжительность, <sup>х)</sup> исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

1

2

1 ЗАГРУЗКА КОМПОНЕНТОВ В РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬ И ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ИХ; 9 мин; O<sub>1</sub>, O<sub>2</sub>; растворосмеситель, ведра, черпаки, фляги

Облицовщик O<sub>1</sub> включает растворосмеситель и вместе с облицовщиком O<sub>2</sub> наполняет ведра связующим из бочки. Затем облицовщик O<sub>1</sub> заливает связующее в смеситель, следя за дозировкой. Облицовщик O<sub>2</sub> в это время насыпает в ведра цемент, подносит его к смесителю и по указанию облицовщика O<sub>1</sub> постепенно засыпает цемент в барабан смесителя. Далее облицовщик O<sub>1</sub> мерным черпаком набирает пигмент и засыпает его в смеситель, а облицовщик O<sub>2</sub> дозирует в ведро нафтенат кобальта и заливает его в смеситель. Последним, после тщательного перемешивания, дозируется и загружается в смеситель гипериз. Все компоненты перемешиваются до



<sup>х)</sup> На приготовление смеси для 28 м<sup>2</sup> покрытия пола.


1

2

получения однородной массы. Затем облицовщик  $O_2$  подносит и устанавливает под лоток смесителя и краскотерки пустые фляги

2 ПЕРЕГИРАНИЕ СМЕСИ НА КРАСКОТЕРКЕ И ЗАТАРИВАНИЕ ЕЕ; 11 мин;  
 $O_1$ ,  $O_2$ ; краскотерка, ведра, фляги

Облицовщик  $O_1$  включает краскотерку. Выгруженную во фляги пластобетонную смесь он наливает в ведро и заливает в краскотерку. Облицовщик  $O_2$  по мере наполнения смесью фляг под желобом краскотерки меняет их, плотно закрывает и откатывает к месту временного хранения



КТ-19.0-0,2-71

Подготовлена сектором нормативной и проектной документации  
и отделом научно-технической информации  
ВНИПИ труда в строительстве  
107078, Москва, Б-78, ул. Ново-Басманная, 23. Тел. 261-18-14

Бюро внедрения  
Центрального научно-исследовательского  
и проектно-экспериментального института организации,  
механизации и технической помощи строительству  
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1У6

Тираж 3000 экз.;

Цена 11 коп.

---

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28