

| | | |
|---|------------------------------|--|
| КТ-19.0-3,1-68 | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ | Разработана трестом "Ленинградоргстрой" ^{х)} Главленинградстроя |
| Карта трудового процесса строительного производства | | Настилка дощатых полов в шпунт с фризом |
| Входит в комплект карт ККТ-19,0 | | Взамен КТ |

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при настилке чистых полов с фризом из готовых шпунтованных досок в жилых домах.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух человек настилить за смену 83 м^2 полов.

1.2. Показатели производительности труда

| | По карте | По ЕНиР |
|---|----------|---------|
| Выработка на 1 чел-день, м^2 полов | 42 | 26,5 |
| Затраты труда на 100 м^2 полов, чел-час | 19 | 30,3 |

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

плотник IУ разряда (П_1) - 1
плотник II " (П_2) - 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

| Наименование, назначение и основные параметры | ГОСТ, № чертежа | Количество, шт. |
|---|---|-----------------|
| Пила-ножовка длиной 500 мм для запиловки сопряжений | Каталог-справочник НИИИнфстройдорком-мунмаша ^{хх)} , лист 68 | 2 |
| Угольник 500x240 мм для разметки сопряжений | То же, лист 78 | 1 |
| Клещи | То же, лист 54 | 2 |
| Топор плотницкий с топорником для пригонки досок | ГОСТ 1399-56 | 2 |
| Молоток стальной строительный | ГОСТ 11042-64 | 2 |

х) Ленинград, Набережная реки Мойки, 122.

хх) В настоящее время ЦНИИТЭстроймаш. Москва, Г-48, ул. Ефремова, 22.

КТ-19,0-3.1-68

Продолжение

| Наименование, назначение и основные параметры | ГОСТ, № чертежа | Количество, шт. |
|---|---------------------|-----------------|
| Рулетка | РС-20, ГОСТ 7502-61 | 1 |
| Добойник для втапливания шляпок гвоздей | ГОСТ 11617-65 | 1 |
| Метр стальной складной для измерения помещения и разметки досок | ГОСТ 7253-54 | 2 |
| Ведро для антисептического раствора | - | 2 |
| Швабра мочальная для нанесения антисептического раствора | - | 2 |
| Скоба стальная с деревянными клиньями для сплачивания досок | - | 3 компл. |

Ш. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА


3.1. До начала настилки полов необходимо: закончить отделку помещения (без оклейки обоями); сделать скрытую электропроводку, проходящую под полами; вынести на стены отметки чистого пола; заготовить доски по размерам помещения, а также плинтусы и другие необходимые материалы и доставить их к месту настилки; выполнить звукоизоляцию или выравнивающий слой из песка по междуэтажному железобетонному перекрытию; уложить и покрыть антисептиком лаги с прокладками.

3.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по настилке полов выполняют в следующем порядке: раскладывают и антисептируют доски; заготавливают и укладывают фризовые доски; укладывают, сплачивают и прибивают гвоздями рядовые шпунтованные доски.

4.2. Схема организации рабочего места




| N п/п | Наименование операции | Время, мин. | | | | | | | | | | Продолжи- тельность, мин. | Затраты труда, чел.-мин. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|---|----|---|----|----|----|---|----|
| | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подноска и раскладка досок по лагам | П ₁ П ₂ | | | | | | | | | | | | 19 | 38 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Заготовка фризовых досок | | | П ₁ П ₂ | | | | | | | | | | | | 30 | 60 | | | | | | | | | | |
| 3 | Заготовка рядовых досок | | | | | П ₁ П ₂ | | | | | | | | | | | | 30 | 60 | | | | | | | | |
| 4 | Антисептирование ниж- них сторон и кромок досок | | | | | | | П ₁ П ₂ | | | | | | | | | | | | 7 | 14 | | | | | | |
| 5 | Настилка и прибивка гвоздями фризовых до- сок | | | | | | | | | П ₁ П ₂ | | | | | | | | | | | | 8 | 16 | | | | |
| 6 | Укладка, пригонка и стлачивание рядовых досок | | | | | | | | | | | П ₁ П ₂ | | | | | | | | | | | | 15 | 30 | | |
| 7 | Прибивка рядовых до- сок гвоздями | | | | | | | | | | | | | П ₁ П ₂ | | | | | | | | | | | | 5 | 10 |
| Итого на 20 м ² настланных полов | | | | | | | | | | | | 228 | | | | | | | | | | | | | | | |

Примечание. В затраты труда включено время на отдых и подготовительно-заключительные работы.

У. ПРИЕМЫ ТРУДА

| № по гра- фику | Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда | Характеристика приемов труда |
|----------------------|--|------------------------------|
|----------------------|--|------------------------------|

- 1 Подноска и раскладка досок по лагам;
19 мин.;
П₁, П₂




х) На 20 м² полов.

Плотники П₁ и П₂ подносят по две доски и раскладывают их по лагам, начиная от продольной стены. Доски укладывают лицевой стороной вниз, гребнями от стены.

| № по гра-фику | Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда | Характеристика приемов труда |
|---------------|---|------------------------------|
|---------------|---|------------------------------|

2 Заготовка фризových досок;
30 мин.;
П₁, П₂;
ножовка, топор, угольник,
рулетка, метр




Плотники П₁ и П₂ выбирают четверть в кромке доски со стороны шпунта и в торцах, размечают и зашлифовывают концы доски на ус для сопряжения в углах.

3 Заготовка рядовых досок;
30 мин.;
П₁, П₂;
ножовка, топор, рулетка



Плотники П₁ и П₂ выбирают четверть в торцах рядовых досок для соединения с фризowymi досками.

4 Антисептирование нижних сторон и кромок досок;
7 мин.;
П₁, П₂;
ведра с антисептиком,
швабры




Плотники П₁ и П₂, заготовив фризových и рядовых доски, наливают в ведра готовый раствор.

| № по гра-фику | Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда | Характеристика приемов труда |
|---------------|---|------------------------------|
|---------------|---|------------------------------|

- 5 Настилка и прибивка гвоздями фризových досок;
8 мин.;
П₁, П₂;
- молоток, добойник, клещи, топор

антисептика, подносят его к месту работ и с помощью швабр покрывают им кромки и тыльные стороны досок. Антисептированные доски они переворачивают лицевой стороной вверх




Плотники П₁ и П₂, уложив на лаги и пригнав фризových доски в углах на ус согласно сделанной заготовке, прибивают их гвоздями

- 6 Укладка, пригонка и сплачивание рядовых досок;
15 мин.;
П₁, П₂;
- молотки, топоры, клещи, добойник, скобы, клинья

Плотники П₁ и П₂, разложив рядовые шпунтованные доски по лагам, пригоняют их в торцах к фризových доскам и по длине между собой, а затем с помощью скоб и клиньев, сплачивая их, забивают гвоздь в каждую пятую доску, в каждую (или через одну) лагу

- 7 Прибивка рядовых досок гвоздями;
5 мин.;
П₁, П₂;
- молотки, добойник, клещи



Плотники П₁ и П₂, проверив правильность настилки рядовых досок, прибивают их гвоздями, втапливая шляпки добойником

Подготовлена сектором нормативной и проектной документации
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Ново-Басманная, 23. Тел. 261-18-14

Бюро внедрения
Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1У6

Тираж 3000 экз.;

Цена 13 коп.

Адрес БВ: 109012, Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28