

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	КТ-8.0-24.80-77
ПОДГОТОВКА ПОТОЛКОВ ПОД ОТДЕЛКУ	Разработана трестом Мосоргстрой ^{х)} с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-8.0-29 Отделка потолков гипсополимерцементным составом (ГПЦ)	Взамен КТ-8.2-7.1-68;

КТ-8.2-7.2-68;

КТ-8.2-7.3-68

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при подготовке потолков под отделку гипсополимерцементным составом (ГПЦ).

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м ² потолков	194	155
Затраты труда на 100 м ² потолков, чел.-ч	4,16	5,14

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: приготовить и доставить на рабочее место гипсополимерцементную шпаклевку и эмульсию в соответствующей таре; хорошо просушить поверхность потолков; проверить исправность краскопульты и средств подмазывания.

2.2. Влажность штукатурки или бетона перед огрунтовкой не должна превышать 8%.

2.3. Вязкость огрунтовочного состава при его нанесении должна обеспечивать покрытие потолков без подтеков.

2.4. В зимних условиях работы необходимо проводить в утепленных или отапливаемых помещениях с температурой воздуха не ниже 8⁰ С.

2.5. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

маляры II разряда	(M ₁ , M ₂)	- 2
маляр III	" (M ₃)	- 1
маляр IV	" (M ₄)	- 1

^{х)} 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

КТ-8.0-24.80-77

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Скребок стальной на удлиненной ручке для очистки потолков	Чертеж 1233 треста Мосоргстрой	2
Шпатель деревянный	Каталог-справочник ЦНИИТЭстроймаша, ^{х)} стр. 309	2
Шпатель стальной для подмазки отдельных мест и очистки рустов	ГОСТ 10778-64	2
Ящик размером 400x250x150 мм для шпаклевки	-	2
Столик-подмости складной	Чертеж 298А.00.00 Управления механизации отде- лочных работ Главмосстроя ^{хх)}	3
Краскопульт ручной с удочкой и шлангами	СО-20	1
Ведро для огрунтовочного состава	-	4
Пластика резиновая с закругленным углом для очистки рустов	-	2

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по подготовке потолков под отделку составом ГПЦ выполняют в следующем порядке: очищают поверхность потолков, шпаклюют отдельные места готовой шпаклевкой, огрунтовывают потолки поливинилацетатной эмульсией.

4.2. Работы ведут на трех захватках: на первых двух - очистку и шпаклевку, а на третьей - огрунтовку.

4.3. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операции	Время, мин										Продолжи- тельность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		10	20	30	40	50	60	70	80				
1	Очистка поверхности потолков	M ₁ M ₂										5	10
2	Шпаклевка отдельных мест										M ₁ M ₂	80	160
3	Огрунтовка потолков поли- винилацетатной эмульсией				M ₃ M ₄							40	80
Итого на 100м ² потолков													250

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

2 ^{х)} 129444, Москва, И-444, ул. Кольская, 12.
^{хх)} 121019, Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.


4.4. Описание операций

КТ-8.0-24.80-77


№ по графику Наименование операций, их продолжительность, характеристика приемов труда^{х)} исполнители и орудия труда;

1 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ; 5 мин; M_1 , M_2 ; скребки

Маляры скребками очищают отдельные места на поверхности потолка от наплывов раствора, образовавшихся при разделке рустов




2 ШПАКЛЕВКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ; 80 мин; M_1 , M_2 ; шпатели, ящики, столики-подмости, резиновые пластинки



Маляры M_1 и M_2 работают самостоятельно. Маляр устанавливает столик-подмости, ставит на него ящик со шпаклевкой, а затем поднимается на столик и набирает деревянным шпателем из ящика небольшое количество шпаклевки. Далее стальным шпателем он снимает с деревянного нужное количество шпаклевки, заполняет ею раковины, выбоины, трещины и сглаживает шпаклевку. После этого закругленным углом резиновой пластинки маляр очищает русты от шпаклевки

3 ОГРУНТОВКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ; 40 мин; M_3 , M_4 ; краскопульт с удочкой, ведро

Маляр M_4 , работая удочкой с форсункой, направляет распыленную струю эмульсии перпендикулярно поверхности потолка. Для равномерной грунтовки он передвигает удочку плавными круговыми движениями. Маляр M_3 следит за напором, периодически подкачивая насос краскопульты и добавляя в ведро грунтовочный состав



^{х)} На 100 м² потолков.