

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 2.420-1

**МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОЛОНН И ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗДАНИЙ**

ТДМ

ВЫПУСК I

**РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ТИПОВЫХ
МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

11182-02
Цена 0,50

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 30⁵ 1976 г.

Заказ № 791 Тираж 600 экз.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 2.420-1
МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗБЕТОННЫХ
КОЛОНН И ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗДАНИЙ

ТДМ

ВЫПУСК I
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ТИПОВЫХ
МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Разработаны:

Центральным научно-исследовательским и
проектно-экспериментальным институтом
промышленных зданий и сооружений
(ЦНИИпромзданий)
Государственным орденом Трудового Красного
Знания проектным институтом Проинжстройпроект

Утверждены
и введены в действие
с 1 октября 1974 года
Госстроем СССР
Постановление N 44
от 20 июля 1974 года

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Деталь 1	Заделка в фундамент крайней прямоугольной колонны при привязке "0" или колонны фахверка	8
Деталь 2	Заделка в фундамент крайней прямоугольной колонны при привязке "250"	9
Деталь 3	Заделка в фундамент средней прямоугольной колонны при установке ее у продольного т.ш.	I0
Деталь 4	Заделка в фундамент средней прямоугольной колонны	II
Деталь 5	Заделка в фундамент крайней двухветвевой колонны при привязке "0" или колонны фахверка	I2
Деталь 6	Заделка в фундамент крайней двухветвевой колонны при привязке "250"	I3
Деталь 7	Заделка в фундамент средней двухветвевой колонны	I4
Деталь 8	Крепление подкрановой балки пролетом 6 м к колонне у поперечного т.ш. или у торца здания	I5
Деталь 9	Крепление подкрановой балки пролетом 6 м к колонне у поперечного т.ш. или у торца здания	I5
Деталь 10	Крепление подкрановых балок пролетом 6 м к колонне	I6
Деталь 12	Крепление подкрановой балки пролетом I2 м к колонне у поперечного т.ш. или у торца здания	I7

ТАМ
1969

СОДЕРЖАНИЕ

Серия 2.420-1
Выпуск 1

с-1

11182-02 3

стр.

Деталь 13	Крепление подкрановых балок пролетом 12 м к колонне	18
Деталь 14 Деталь 15	Крепление крестовых связей к прямоугольным колоннам в крановых зданиях при $H = 8,4$ м и $9,6$ м	19
Деталь 16 Деталь 17	Крепление крестовой связи к прямоугольным колоннам в крановых зданиях при $H = 10,8$ м	20
Деталь 18 Деталь 19	Крепление порталных связей к прямоугольным колоннам в крановых зданиях	21,22
Деталь 20	Крепление крестовых связей к колоннам продольного фахверка в крановых зданиях при $H=8,4; 9,6$ м и основных колоннах - прямоугольных	23
Деталь 21	Крепление крестовой связи к колонне продольного фахверка в крановых зданиях при $H=10,8$ м и основных колоннах - прямоугольных	24
Деталь 22 Деталь 23	Крепление крестовых связей к прямоугольным колоннам в крановых зданиях	25
Деталь 24	Крепление верхних связей к двухветвевым колоннам в бескрановых зданиях	26
Деталь 25	Крепление распорок к двухветвевым колоннам в бескрановых зданиях	27
Деталь 26	Крепление верхних связей к двухветвевым колоннам в бескрановых зданиях	28

стр.

Деталь 27	Крепление нижних крестовых связей к двухветвевым колоннам в бескрановых зданиях	29
Деталь 28		
Деталь 29	Крепление верхних связей к двухветвевым колоннам в бескрановых зданиях	30; 31
Деталь 30		
Деталь 31	Крепление нижних крестовых связей к двухветвевым колоннам в бескрановых зданиях	32
Деталь 32		
Деталь 33	Крепление нижних крестовых связей к двухветвевым колоннам в бескрановых зданиях	33
Деталь 34	Крепление нижних портальных связей к двухветвевым колоннам в бескрановых зданиях	34; 35
Деталь 35		
Деталь 36	Крепление верхних связей к двухветвевым колоннам в бескрановых зданиях	36
Деталь 37	Крепление распорок к двухветвевым колоннам в бескрановых зданиях	37
Деталь 38	Крепление верхних связей к колоннам продольного фахверка в бескрановых зданиях при $H=10,8$; $12,6$ м и основных колоннах - двухветвевых	38
Деталь 39	Крепление верхних связей к колоннам продольного фахверка в бескрановых зданиях при $H=14,4$; $16,2$; $18,0$ м и основных колоннах - двухветвевых	39

стр.

Деталь 40	Крепление распорок к колоннам продольного фахверка в бескрановых зданиях при $H=10,8; 12,6$ м и основных колоннах - двухветвевых	40
Деталь 41	Крепление распорок к колоннам продольного фахверка в бескрановых зданиях при $H=14,4; 16,2; 18,0$ м и основных колоннах - двухветвевых	41
Деталь 42	Крепление верхних связей к двухветвевым колоннам в бескрановых зданиях	42
Деталь 43	Крепление нижних крестовых связей к двухветвевым колоннам в бескрановых зданиях	43
Деталь 44	Крепление нижних крестовых связей к колоннам продольного фахверка в бескрановых и крановых зданиях при $H=10,8; 12,6$ м и основных колоннах - двухветвевых	44
Деталь 45	Крепление нижней крестовой связи к колонне продольного фахверка в бескрановых и крановых зданиях при $H=14,4$ м и основных колоннах - двухветвевых	45
Деталь 46	Крепление нижних крестовых связей к колоннам продольного фахверка в бескрановых и крановых зданиях при $H=16,2; 18,0$ м и основных колоннах - двухветвевых	46
Деталь 47	Крепление крестовых связей к двухветвевым колоннам в крановых зданиях при $H=10,8; 12,6; 14,4$ м	47
Деталь 48	Крепление крестовых связей к двухветвевым колоннам в крановых зданиях при $H=16,2; 18,0$ м	48
Деталь 49	Крепление крестовых связей к двухветвевым колоннам в крановых зданиях при $H=10,8; 12,6; 14,4$ м	49
Деталь 50	Крепление крестовых связей к двухветвевым колоннам в крановых зданиях при $H=16,2; 18,0$ м	50
Деталь 51	Крепление крестовых связей к двухветвевым колоннам в крановых зданиях при $H=16,2; 18,0$ м	51

стр.



Деталь 52	Крепление порталных связей к двухветвевым колоннам в крановых зданиях	49,50
Деталь 53		
Деталь 54	Крепление крестовых связей к двухветвевым колоннам в крановых зданиях при $H=10,8; 12,6; 14,4$ м	51
Деталь 55		
Деталь 56	Крепление крестовых связей к двухветвевым колоннам в крановых зданиях при $H=16,2; 18,0$ м	52
Деталь 57		
Деталь 58	Крепление крестовых связей к двухветвевым колоннам в крановых зданиях	53
Деталь 59		
Деталь 60	Крепление колонны торцового фахверка к стропильной конструкции	54,55
Деталь 61		
Деталь 62	Крепление колонны торцового фахверка к сегментной ферме	56
Деталь 63	Крепление колонны продольного фахверка к плите покрытия при привязке "250" и $H=10,8; 12,6$ м	57
Деталь 64	Крепление колонны продольного фахверка к плите покрытия при привязке "250" и $H=8,4; 9,6; 14,4; 16,2; 18,0$ м	58

ГДМ
1969

СОДЕРЖАНИЕ

Серия 2420-1
Выпуск 1

С-5





У ПОПЕРЕЧНОГО Т.Ш. ИЛИ
У ТОРЦА ЗДАНИЯ
(только для основных колонн)

ТДМ
1969

ЗАДЕЛКА В ФУНДАМЕНТ КРАЙНЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ
КОЛОННЫ ПРИ ПРИВЯЗКЕ "0" ИЛИ КОЛОННЫ ФРАЖВЕРКА

СЕРИЯ 2420-1	Выпуск 1
ДЕТАЛЬ	1




У ПОПЕРЕЧНОГО ТШ ИЛИ
У ТОРЦА ЗДАНИЯ

ТДМ
1969

Заделка в фундамент крайней прямоугольной колонны при привязке „250“

СЕРИЯ 2.420-1
выпуск 1

ДЕТАЛЬ 2





ТАМ
1969

Заделка в фундамент средней прямоугольной колонны при установке её у продольного т.ш.

СЕРИЯ 2.420-1
выпуск 1

ДЕТАЛЬ 3




У ПОПЕРЕЧНОГО Т.Ш. ИЛИ
У ТОРЦА ЗДАНИЯ

ТДМ
1969

ЗАДЕЛКА В ФУНДАМЕНТ СРЕДНЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ КОЛОННЫ

СЕРИЯ 2820-1
ВЫПУСК 1


ДЕТАЛЬ 4



ТДМ
1969

ЗАДЕЛКА В ФУНДАМЕНТ КРАЙНЕЙ двухветвевой колонны при привязке "0" или колонны фронтверка

СЕРИЯ 2.420/1	
ВЫПУСК 1	
ДЕТАЛЬ	5




ТДМ
1969

ЗАДЕЛКА В ФУНДАМЕНТ КРАЙНЕЙ ДВУХВЕТ-
ВЕВОЙ КОЛОНИИ ПРИ ПРИВЯЗКЕ „250“

СЕРИЯ 2.4207
ВЫПУСК 1



ДЕТАЛЬ 6



ТДМ
1969

ЗАДЕЛКА В ФУНДАМЕНТ СРЕДНЕЙ
АВУХВЕТВЕВОЙ КОЛОННИ

СЕРИЯ 2.4201	ВЫПУСК 1
ДЕТАЛЬ	7



МОНТАЖНЫЕ ШВЫ ПРИНЯТЫ
 $h_{ш} = 10$ ММ И ВЫПОЛНЯЮТСЯ
ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ВЫВЕРКИ
БАЛОК И ЕРАНОВЫХ ПУТЕЙ


ОПОРНЫЙ ЛИСТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
С ПОДКРАНОВОЙ БАЛКОЙ И ПРИВА-
РЫВАЕТСЯ К
ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ БАЛКИ ДО
УСТАНОВКИ ЕЕ НА МЕСТО

ГДМ
1969


КРЕПЛЕНИЕ ПОДКРАНОВОЙ БАЛКИ ПРОЛЕТОМ 6 М К
КОЛОННЕ У ПОЛЕРЕЧНОГО ТШ ИЛИ У ТОРЦА ЗДАНИЯ

СЕРИЯ 2.4201
ВЫПУСК 1



ДЕТАЛИ 8,9



ЗАКЛАДНАЯ

ДЕТАЛЬ
КОЛОННЫ

ММ-2

2-2

Опорный лист поставляется
с подкрановой балкой и прива-
ривается к закладной детали
балки до установки её на место

МОНТАЖНЫЕ ШВЫ ПРИНЯТЫ
 $h_{ш} = 10 \text{ мм}$ И ВЫПОЛНЯЮТСЯ
ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ВЫВЕР-
ЕН БАЛОК И КРАНОВЫХ ПУТЕЙ



ТДМ

ИИ
здання 1969

КРЕПЛЕНИЕ ПОДКРАНОВОЙ БАЛКИ ПРОЛЕТОМ 12 м
К КОЛОННЕ У ПОПЕРЕЧНОГО ТШ ИЛИ У ТОРЦЯ ЗДАНИЯ

СЕРИЯ 2.420-1
выпуск 1

ДЕТАЛЬ 12



МОНТАЖНЫЕ ШВЫ ПРИНЯТЫ
 $h_{ш} = 10 \text{ мм}$ И ВЫПОЛНЯЮТСЯ
ПОСЛЕ ОГИНАЧАТЕЛЬНОЙ ВЫВЕРКИ
БАЛОГ И СРАНОВЫХ ПУТЕЙ

ТАМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОГ
ПРОЛЕТОМ 12 м К КОЛОННЕ

СЕРИЯ 2.420-1
Выпуск 1

ДЕТАЛЬ 13

ЗАКЛАДНАЯ

ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ

5.500 ПРИ Н=9,6М
4.900 ПРИ Н=8,4М

80

б

б

СВЯЗЬ

14

0.150

80


б

б

ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ

МАРКА МОНТАЖНЫХ ШВОВ СВЯЗИ	ВЕЛИЧИНЫ		
	а	б	в
СВ-1	8-200	8-110	6-110
СВ-2	8-200	6-110	6-110
СВ-3	8-200	8-180	6-130

ось колонны



6000


6000

РАЗБИВОЧНАЯ
ОСЬН-ВЫСОТА ДО НИЗА СТРОПИЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ

1-1

ГДМ
1969КРЕПЛЕНИЕ КРЕСТОВЫХ СВЯЗЕЙ В ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
КОЛОННАХ В КРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ
ПРИ Н = 8,4 И 9,6МСЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛИ 14, 15



Н - ВЫСОТА ДО НИЗА
СТРОГИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1-1

Разбивочная
ось

ТАМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ КРЕСТОВОЙ СВЯЗИ К ПРЯМОУГОЛЬНЫМ
КОЛОННАМ В КРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ Н=10,8М


СЕРИЯ 2.420-1
Выпуск 1
ДЕТАЛИ 16; 17

ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ

6.300 ПРИ H=19,8М

5.100 ПРИ H=9,6М


4.300 ПРИ H=8,4М



Свя36

18

Марка	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ		
	a	δ	δ
СВ-6	8-400	6-110	6-120
СВ-7	8-400	8-110	6-180
СВ-8	8-400	6-100	6-120
СВ-9	8-400	8-100	6-180
СВ-10	8-400	8-90	6-120
СВ-11	8-400	8-90	6-180



12000

12000

1-1

РАЗБИВОЧНАЯ
ОСЬ

H - ВЫСОТА ДО НИЗА СТРОИЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ?

ТДМ
1969

СРЕДНЕНИЕ ПОРТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ К ПРЯМОУГОЛЬНЫМ
КОЛОННАМ В КРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 18

Связь

0.250

170

Закладная


ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ

19

МАРКА СВЯЗИ	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ	
	z	d
СВ-6	8-400	6-120
СВ-7	8-400	8-140
СВ-8	8-400	6-130
СВ-9	8-400	8-150
СВ-10	8-400	6-130
СВ-11	8-400	8-150

Ось колонны.

hш=8мм



hш=8мм


12000

12000

1-1

Разбивочная
осьТАМ
1969КРЕПЛЕНИЕ ПОРТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ К ПРАМОУГОЛЬНЫМ
КОЛОННАМ В КРАНОВЫХ ВЯЗАНИЯХСЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1


ДЕТАЛЬ 19



Марка	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ	
	α	δ
СВ934	6-440	6-120
С51	6-480	6-110

СВ934 6-480 6-110

20



H - высота до низа стропильных конструкций

ГДМ
1969


СРЕДНЕНИЕ КРЕСТОВЫЕ СВЯЗИ К КОЛОННАМ ПРОДОЛЬНОГО
ФРЖВЕРКА В КРЮКОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ $H=8.4$ И 9.6м
Ч ОСНОВНЫХ КОЛОННАХ - ПРЯМОУГОЛЬНЫХ

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 20


С53

24



ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ
КОЛОННЫ

21

Ось колонны

6000

6000

1-1

РАЗБИВОЧНАЯ
ОСЬ

*H - высота до низа стропильных
конструкций*


ТДМ
1969

СРЕПЛЕНИЕ КРЕСТОВОЙ СВЯЗИ К КОЛОННЕ ПРОДОЛЬНОГО
ФРЖВЕРКА В КРЫНОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ $H=10,8\text{ м}$
Ч ОСНОВНЫХ КОЛОНН - ПРЯМОУГОЛЬНЫХ



СЕРИЯ 2.420-1
Выпуск 1

ДЕТАЛЬ 21

11182-02 24



МАРКА	ВЕЛИЧИНЫ МОЧТАЖНЫХ ШВОВ	
	сварки	α
C51	6-240	6-120
C52	6-250	6-110
C53	6-270	6-110



H-высота до низа стропильных конструкций.

1-1


Грабенвудка
ОСБ

ГИИИ
издания
ГИИИ
ГИИИ



ГИИИ
1969

СРЕДНЕНИЕ КРЕСТОВЫХ СВЯЗЕЙ К ПРЯМОУГОЛЬНЫМ
КОЛОННАМ В КРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ

СЕРНЯ 2.420-1
выпуск 1
детали 22,23



Марка связи	Величины монтажных швов		
	α	δ	b
C15	6-230	6-90	6-200
C16			
C17	6-230	6-90	6-180
C18	10-230	6-90	6-210
C64	6-230	6-90	6-200
C65	6-230	6-90	6-200
C66	8-230	6-90	6-200
C67	8-230	6-90	6-200
C68	10-230	6-90	6-210



ТДМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНИХ СВЯЗЕЙ К ДВУХВЕТВЕВЫМ
КОЛОННАМ В БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ

СЕРИЯ 2.420-1	Выпуск 1
ДЕТАЛЬ	24

ВЕРХ КОЛОННЫ


для C31; C32; C33; C34
C31K; C32K; C33K; C34K
 для C69; C70; C71
C69K; C70K; C71K

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ


РАСПОРКА

25

МАРКА РАСПОРКИ	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ		
	α	δ	θ
C31, C31K C33, C33K	6-230	6-90	6-210
C32 C32K	8-230	6-90	6-210
C34 C34K	10-230	6-90	6-210
C69 C69K	8-230	6-90	6-200
C70 C70K	8-230	6-90	6-200
C71 C71K	8-230	6-90	6-200



1-1



2-2


ГДМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ РАСПОРКИ К ДВУХСВЕТНЫМ
КОЛОННАМ В БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1


ДЕТАЛЬ 25

13,460 ПРИ Н=18,0М
11,660 ПРИ Н=16,2М
10,460 ПРИ Н=14,4М
8,660 ПРИ Н=12,6М
7,160 ПРИ Н=10,8М



26

МАРКА СВЯЗИ	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ		
	α	δ	ε
C15	6-320	6-120	6-100
C16	6-320	8-120	6-100
C17	6-320	6-120	6-100
C18	6-320	8-150	6-100



Н - высота до низа стропильных конструкций.


ТАМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНИХ СВЯЗЕЙ К ДВУХСВЕТВЕВЫМ
КОЛОННАМ В БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ

СЕРИЯ 2.420-1
Выпуск 1

ДЕТАЛЬ 26


13.050 ПРИ $H=18,0\text{м}$
 11.250 ПРИ $H=16,2\text{м}$
 10.050 ПРИ $H=14,4\text{м}$
 8.250 ПРИ $H=12,6\text{м}$
 6.750 ПРИ $H=10,8\text{м}$



29

Связь


27



28

ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ

$h_{ш}=6\text{мм}$



6000

6000

1-1

РАЗБИВОЧНАЯ
ОСЬ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Н-высота до низа стропильных конструкций
2. Фасонка и болты условно показаны для связей С1.

ТДМ
1969



СРЕДНЕНИЕ НИЖНИХ КРЕПЛЕНИЙ СВЯЗЕЙ К ДВУХСЕТИ
ВЕВЫМ КОЛОННАМ В БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1
ДЕТАЛИ 27, 28

16.860 ПРИ $H=18,0\text{M}$
 15.060 ПРИ $H=16,2\text{M}$
 13.260 ПРИ $H=14,4\text{M}$
 11.460 ПРИ $H=12,6\text{M}$
 9.600 ПРИ $H=10,8\text{M}$

ВЕРХС КОЛОННЫ!


30



2-2

МАРКА	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ	
	α	δ
C25	6-300	8-150
C26	8-300	8-150
C27	10-300	10-150
C28	8-300	8-150
C29	10-300	10-150

1 РАЗБИВОЧНАЯ
ОСЬ




12000

12000

1-1
По СРЕДНИМ КОЛОННАМ

РАЗБИВОЧ-
НАЯ ОСЬ



12000

12000

1-1
По КОЛОННАМ У ПРОДОЛЬНОГО Г.Ш.

РАЗБИВОЧ-
НАЯ ОСЬ

H -высота до низа стропильных
конструкций

ГДМ
1969


КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНИХ СВЯЗЕЙ К ДВУХСВЕТНЫМ
КОЛОННАМ В БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ

СЕРЧЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1


ДЕТАЛЬ 29

13.060 ПРИ $H=18,0\text{м}$
 11.260 ПРИ $H=16,2\text{м}$
 10.060 ПРИ $H=14,4\text{м}$
 8.260 ПРИ $H=12,6\text{м}$
 6.760 ПРИ $H=10,8\text{м}$

ЧАСТЬ	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ		
	α	δ	β
C19	6-320	5-140	6-100
C20	6-320	6-120	6-100
C21	6-320	8-150	6-100
C22	6-320	6-120	6-100
C23	6-320	8-140	6-100
C24	8-320	8-180	6-120
C25	6-280	6-130	6-100
C26	6-280	6-140	6-100
C27	5-280	8-150	6-100
C28	6-310	6-140	6-100
C29	6-330	8-160	6-100



30

 H -высота до низа стропильных конструкций

ТДМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНИХ СВЯЗЕЙ К ДВУХСВЕТНЫМ
КОЛОННАМ В БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 30

12.650 ПРИ Н= 18.0М

10.850 ПРИ Н= 16.2М

9.650 ПРИ Н= 14.4М

7.850 ПРИ Н= 12.6М

6.350 ПРИ Н= 10.8М

32

Связь

ЗАКЛАДНЫЕ
ДЕТАЛИ
КОЛОННЫ

Марка	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ	
	α	δ
C8934		
C8	6-300	6-120
C9	6-340	6-130
C10	6-380	8-130
C11	6-380	6-120
C12	8-430	8-160
C13	6-430	6-140
C14	8-430	8-190

0250

150


31

32

Ось
КОЛОННЫ

525

525



12000

12000

1-1

РАЗБИРОЧНАЯ
ОСЬ

1. Н-высота до низа стропильных конструкций
2. Фасонка и болты условно показаны для связей С8; С9, С10, С11, С13

ТАМ
1969

СРЕДНЕЕ НИЖНЕЕ КРЕСТОВЫЕ СВЯЗИ К
БОУЖЕВЕВЫМ КОЛОННАМ В БЕСКРАНОВЫХ
ЗДАНИЯХ.

СЕРИЯ 2.420-1

ВЫПУСК 1

ДЕТАЛИ 31; 32

11182-02 32


6.450 ПРИ H=18,0М

5.550 ПРИ H=16,2М

4.950 ПРИ H=14,4М

4.050 ПРИ H=12,6М


С8936



ЗАКЛЮЧНАЯ
ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ

33

ОСЬ КОЛОННЫ



РАЗДЕЛОЧНАЯ
ОСЬ


H - ВЫСОТА ДО НИЗА СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТАМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ НИЖНИХ КРЕСТОВЫХ СВЯЗЕЙ К
ДВУХСВЕТНЫМ КОЛОННАМ В БЕССРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ


СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 33

12.650 ПРИ Н=18.0М10.850 ПРИ Н=16.2М9.650 ПРИ Н=14.4М7.850 ПРИ Н=12.6М6.350 ПРИ Н=10.8МС8936ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ

34


МАРКА	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ		
	α	β	γ
С41	6-410	8-120	6-200
С42	6-400	6-120	6-200
С43	6-380	6-100	6-120
С44	6-420	6-100	6-140
С45	6-460	6-100	6-120
С46	6-490	6-100	6-150

Разбивочная
осьПРИМЕЧАНИЯ:1-1

1. Н - высота до низа стропильных конструкций
2. Фасонка и болты условно показаны для связей С41 и С42.


ТАМ
1969СРЕДНЕНИЕ НИЖНИХ ПОРТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ К
ДВУХВЕТВЕВЫМ КОЛОННАМ В БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЯХСЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 34

Связь

МАРКА	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ	
	2	δ
С41	6-430	8-160
С42	6-430	8-140
С43	6-430	8-170
С44	8-430	8-210
С45	6-430	10-160
С46	6-430	10-210

ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ

 $h_{sh}=6$ Ось колонны

12000 12000

 РАЗБОЧУЮЩАЯ
ОСЬ
1-1



ФАСОНКА И БОЛТЫ УСЛОВНО ПОКА-
ЗАНЫ ДЛЯ СВЯЗЕЙ С-41; С-42 И С-43.

ГДМ
1969

СРЕДНЕНИЕ НИЖНИЕ ПОРТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ К
ДВУХВЕТВЕВЫМ КОЛОННАМ В БЕСКРАНОВНЫХ ЗДАНИЯХ


СЕРИЯ 2.420-1
Выпуск 1

ДЕТАЛЬ 35



2-2

МАРКА СВЯЗИ	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ		
	<i>α</i>	<i>δ</i>	<i>β</i>
C19	8-300	6-90	6-160
C20	8-200	6-90	6-160
C21	10-300	8-90	8-200
C22	8-200	6-90	6-160
C23	8-300	6-90	6-200
C24	10-300	8-130	8-200





1-1
ПО КРАЙНИМ КОЛОННАМ

ТДМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНИХ СВЯЗЕЙ К ДВУХВЕТВЕВЫМ
КОЛОННАМ В БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 36



37


Марка распорок	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ		
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>v</i>
C 35	6-230	6-90	6-180
C 35к	8-230	6-90	6-180
C 36	8-330	6-90	6-180
C 36к	6-330	6-90	6-180
C 37	6-330	6-90	6-180
C 37к	8-330	8-90	8-180
C 38	6-330	6-90	6-180
C 38к	8-330	8-90	8-180
C 39	8-330	8-90	8-180
C 39к	10-330	8-90	8-180
C 40	10-330	8-90	8-180
C 40к	12-330	8-90	8-180

12000 12000

РАЗБИВОЧНАЯ ОСЬ

1-1

ПО СРЕДНИМ КОЛОННАМ



150

РАЗБИВОЧНЫЕ ОСИ

12000 12000

РАЗБИВОЧНАЯ ОСЬ

1-1

ПО КРАЙНИМ КОЛОННАМ

ТДМ
1969

**КРЕПЛЕНИЕ РАСПОРОК К ДВУХСВЕТВЕВЫМ
КОЛОННАМ В БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ**

**СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1**

ДЕТАЛЬ 37

ГЛАВА ОГРН
ГЛ ИНЖ ПР
СТ ИНЖ.

ПРОМСТРОЙ
ПРОЕКТ


ГЛАВА ОГРН
ГЛ ИНЖ ПР
СТ ИНЖ.

БАРСУКОВ
Михаил
Сергееv

РОДИНА
РОДИНА



ГЛАВА ОГРН
ГЛ ИНЖ ПР
СТ ИНЖ.

ЦНИИ
ЗОМЗДЯНИЯ



38

МАРКА СВЯЗИ	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ			
	α	β	γ	δ
С64	6-520	6-120	6-100	6-170
С65	6-540	6-120	6-100	6-170



H - высота до низа стропильных конструкций

ТДМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНИХ СВЯЗЕЙ К КОЛОННАМ ПРОДОЛЬНОГО ФРЖВЕРКА В БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ H=10,8; 12,6м И ОСНОВНЫХ КОЛОННАХ-ДВУХСВЕТВЕВЫХ

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1
ДЕТАЛЬ 38

17.980 ПРИ Н=18м

16.180 ПРИ Н=16.2м

14.380 ПРИ Н=14.4м

Связь

СТАЛЬНОЙ
ОГОЛОВОК КОЛОННЫ
ПРОДОЛЬНОГО
ФРАЖВЕРКА

39

Болты постоянные

РАЗБИВОЧНАЯ
ОСЬ50 50
150РАЗБИВОЧНАЯ
ОСЬ

1-1


ВЕЛИЧИНЫ
МОНТАЖНЫХ ШВОВ

МАРКА	α	δ	β	γ
С66	6-330	6-120	6-100	8-200
С67	6-310	6-120	6-100	8-200
С68	6-320	6-150	6-100	10-210


Н - высота до низа стропильных конструкций.

ГДМ
1969КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНИХ СВЯЗЕЙ К КОЛОННАМ ПРОДОЛЬНОГО
ФРАЖВЕРКА В БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ Н=14,4; 16,2;
18,0м И ОСНОВНЫХ КОЛОННАХ - ДВУХСВЕТВЕВЫХСЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 39



40




H -высота до низа стропильных конструкций.


ТДМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ РАСПОРОК К КОЛОННАМ ПРОДОЛНОГО
ФРЖВЕРКА В БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ $H=10.8$,
 12.6м И ОСНОВНЫХ КОЛОННАХ-ДВУЖСВЕТВЕННЫХ

СЕРИЯ 2.4204
ВЫПУСК 1
ДЕТАЛЬ 40



41



H - ВЫСОТА ДО НИЗА СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

ТДМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ РАСПОРОК К КОЛОННАМ ПРОДОЛЬНОГО
ФРАНСВЕРКА В БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ H=14,4;
16,2; 18,0м И ОСНОВНЫХ КОЛОННАХ-ДВУХВЕТВЕВЫХ

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1
ДЕТАЛЬ 41


13.050 при $H=18.0M$

11.250 при $H=16.2M$

10.050 при $H=14.4M$

8.250 при $H=12.6M$


6.750 при $H=10.8M$




42

Марка связи	Величины монтажных швов		
	a	b	b
С64	6-290	6-120	6-100
С65	6-300	6-120	6-100
С66	6-320	6-120	6-100
С67	6-310	6-120	6-100
С68	6-310	6-150	6-100

закладная
деталь
колонны



разбивочная
ось



12000 12000

разбивоч-
ная ось

1-1

H - высота до низа стропильных конструкций

ГДМ
1969

Крепление верхних связей к двухветвевым
колоннам в бескрановых зданиях.

серия 2.420-1
выпуск 1

датчик 42

Проб. Собр. 6 ГУ 73

Конструктор

1182-02 42

12,650 ПРИ Н=18,0 м
 10,850 ПРИ Н=16,2 м
 9,650 ПРИ Н=14,4 м
 7,850 ПРИ Н=12,6 м
 6,350 ПРИ Н=10,8 м

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ

СВЯЗЬ

43

МАРКА	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ		
	СВЯЗИ	α	δ
C54	6-350	6-150	
C55	6-380	8-150	
C56	6-420	8-170	
C58	6-430	6-160	
C62	6-430	8-240	

0.250


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ

43

525

ОСЬ КОЛОННЫ

525



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Н-ВЫСОТА ДО НИЗА СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
2. ФРАСОНКА И БОЛТЫ УСЛОВНО ПОКАЗАНЫ ДЛЯ СВЯЗЕЙ C54, C55.

1-1

12000

12000

РАЗБИДОЧНАЯ ОСЬ

НАЧ. ОТН.
 ГЛ. НИЗК. ПР.
 СТ. НИЗК.

АРБИГИИ
 ШТЕЙНЕР
 РУТКОВСКАЯ

Промстрик
проект

ПЕТРОВ
 БАРСУКОВ
 РОДИНА

СТ. ОТВ.
 ГЛ. НИЗК. ПР.
 СТ. НИЗК.

ГЛ. НИЗК. ПР.
 СТ. НИЗК.


ЦНИИ
 гипрзданний

ГДМ
 1969


КРЕПЛЕНИЕ НИЖНИХ КРЕСТОВЫХ СВЯЗЕЙ К
 ДВУХВЕТВЕВЫМ КОЛОННАМ В БЕСКРАНОВЫХ
 ЗВЯЗИЯХ

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛИ 43, 44



45



H-высота до низа стропильных конструкций.


1-1

ТДМ
1969


КРЕПЛЕНИЕ НИЖНИХ КРЕСТОВЫХ СВЯЗЕЙ К КОЛОННАМ ПРОДОЛЬНОГО ФРЖВЕРСА В БЕСКРАНОВЫХ И КРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ H=10,8, 12,6м И ОСНОВНЫХ КОЛОННАХ ДВУХСВЕТВЕВЫХ.

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 45



46



H - высота до низа - стропильных конструкций

ТДМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ КРЕСТОВОЙ СВЯЗИ К КОЛОННЕ ПРОДОЛЬНОГО
ФАРСЕРСА В БЕСКРАНОВЫХ И КРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ
 $H=14,4\text{ м}$ И ОСНОВНЫХ КОЛОННАХ - ДВУХСВЕТНЫХ.

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1


ДЕТАЛЬ 46

ИЗГ. ЧИТ. А	1/ЕТРОВ	ДРЫГИН
ГЛ. ИНЖ. ПЛ.	ШТЕЙНЕР	И. И.
СТ. ИНЖ. РУТКОВСКАЯ	РУТКОВСКАЯ	Ю. Г.
ПРОМСТРОЙ	ПРОЕКТ	
ГРУППА	ГРУППА	
БАРСУКОВ	БАРСУКОВ	
ПОДВИНА	ПОДВИНА	
СТ. ИНЖ.	СТ. ИНЖ.	

6.450 ПРИ Н=18,0м

5.550 ПРИ Н=16,2м

МАРКА	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ	
	связи	δ
C59	6-1030	6-160
C61	6-1150	8-210
C63	6-1080	8-240




47

ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ
КОЛОННЫ

СВЯЗЬ

ОСЬ КОЛОННЫ



6000

6000

1-1

РАЗБИВОЧНАЯ ОСЬ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Н-высота до низа стропильных конструкций
2. Фасонка и болты условно показаны для связи С59.

ТДМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ НИЖНИХ КРЕСТОВЫХ СВЯЗЕЙ К КОЛОННАМ ПРОДОЛЬНОГО ФАРСЕРКА В БЕСКРАНОВЫХ И КРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ Н=16,2; 18,0м И ОСНОВНЫХ КОЛОННАХ-ДВУХСВЕТВЕВЫХ

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 47

10,050 ПРИ Н=14,4м

8,250 ПРИ Н=12,6м

6,750 ПРИ Н=10,8м

ЗАКЛАДНАЯ

ДЕТАЛЬ

КОЛОННЫ

180

2

СВЯЗЬ

48

0.250

180

2

ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ

49

i-ш=6

400

400

к ш=6мм

6000

6000

1-1

РАЗБ.ЧВ04-
НЯЯ ОСЬ

МАРКА	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ	
	α	δ
СИ-1	8-370	6-120
СИ-2	8-430	6-110
СИ-3	8-450	8-120
СИ-4	8-460	8-130
СИ-5	8-460	6-120
СИ-6	8-460	8-140
СИ-7	8-460	8-160

ОСЬ КОЛОННЫ

Н-ВЫСОТА ДО НИЗА СТРОПИЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

ГДМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ КРЕСТОВЫХ СВЯЗЕЙ К ДВУХСВЕТВЕВЫМ
КОЛОННАМ В ХРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ Н=10,8,
12,6; 14,4м


СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛИ 48;49

13.050 ПРИ Н=18,0м

11.250 ПРИ Н=16,2м

48




50

ЗАКЛЯДНАЯ
ДЕТАЛЬ
КОЛОННЫ

51

h ш = 6 мм

Ось колонны



6000

6000

1-1

РНЗБНВОЧНАЯ
ОСЬ

Н - высота до низа стропильных конструкций.

ТДМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ КРЕСТОВЫХ СВЯЗЕЙ К ДВУХВЕТВЕВЫМ
КОЛОННАМ В КРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ
Н=16,2; 18,0м

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛИ 50; 51


12,650 ПРИ Н=18,0м

10,850 ПРИ Н=16,2м

9,650 ПРИ Н=14,4м


7,850 ПРИ Н=12,6м

6,350 ПРИ Н=10,8м

ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ

СВЯЗЬ

52

РАЗБИВОЧНАЯ
ОСЬ

МАРКА	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ		
	a	b	c
СИ-22	8-450	6-120	8-120
СИ-23	8-460	8-130	8-180
СИ-24	8-440	6-100	8-110
СИ-25	8-430	6-100	8-130
СИ-26	8-450	6-100	8-170
СИ-27	8-400		6-110
СИ-28	8-410		8-120
СИ-29	8-410		8-130
СИ-30	8-460		8-120
СИ-31	8-460		8-150
СИ-32	8-460		8-120
СИ-33	10-460		6-160

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Н - высота до низа стропильных конструкций
2. Фасонка условно показана для связей СИ-22; СИ-23; СИ-24; СИ-25

ТАМ
1969КРЕПЛЕНИЕ ПОРТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ К ДВУХСВЕТВЕ-
ВЫМ КОЛОННАМ В КРАНОВЫХ ЗДАНИЯХСЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 52

СВЯЗЬ


0 250

170

МАРКА	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ	
	2	δ
СИ-22	8-450	8-140
СИ-23	8-450	8-200
СИ-24	8-450	8-150
СИ-25	8-450	8-180
СИ-26	8-450	10 180
СИ-27	8 450	8-150
СИ-28	8-450	8-200
СИ-29	8-450	10-190
СИ-30	8-450	10-190
СИ-31	10-450	10-240
СИ-32	8-450	10-200
СИ-33	10-480	10-280

ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ
КОЛОННЫ

53



ФАСОНКА УСЛОВНО ПОКАЗАНА ДЛЯ СВЯЗЕЙ СИ-22; СИ-24; СИ-25; СИ-26; СИ-27; СИ-28; СИ-29.

ТДМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ ПОРТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ К ДВУХВЕТВЕВЫМ
КОЛОННАМ В КРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 53

9.650 ПРИ H=14,4м

7.850 ПРИ H=12,6м

6.350 ПРИ H=10,8м

СВЯЗЬ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ДЕТАЛЬ
КОЛОНИИ

54

0.250

150

МАРКА СВЯЗИ	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ	
	α	δ
CI-12	8-310	6-120
CI-13	8-320	6-120
CI-14	8-340	6-130
CI-15	8-360	6-120
CI-16	8-380	6-130

ОСЬ КОЛОНИИ

525

550

525

550

h ш=6 мм

h ш=6 мм

1-1

12000

12000

РАЗБИМОЧНАЯ
ОСЬ

H-ВЫСОТА ДО НИЗА СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТАМ
1969


КРЕПЛЕНИЕ КРЕСТОВЫХ СВЯЗЕЙ К ДВУХСВЕТВЕВЫМ
КОЛОНИЯМ В КРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ
ПРИ H=10,8; 12,6; 14,4м

СЕРИЯ 2.420-1
выпуск 1

ДЕТАЛИ 54,55


ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДЪЕМНО-ГОДОВОГО ПОДЪЕМНОГО МАШИНОВОДСТВА
ГРУППА № 10 СТ. ИМЕНИ ПОДВИДАНОВА	ГРУППА № 10 СТ. ИМЕНИ ПОДВИДАНОВА
СТ. ИМЕНИ ПОДВИДАНОВА	СТ. ИМЕНИ ПОДВИДАНОВА
СТ. ИМЕНИ ПОДВИДАНОВА	СТ. ИМЕНИ ПОДВИДАНОВА
СТ. ИМЕНИ ПОДВИДАНОВА	СТ. ИМЕНИ ПОДВИДАНОВА

ЦНИИ
пропзданий

12,650 ПРИ Н=18,0 м10,650 ПРИ Н=16,2 мСВЯЗЬ

56

0,250



57

ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ КОЛОННЫ

МАРКИ СВЯЗИ	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ	
	α	δ
CI-17	8-410	6-120
CI-18	8-450	6-160
CI-19	8-450	8-140
CI-20	8-450	6-150
CI-21	8-460	8-160

hш=6 мм

550

550

hш=6 мм

12000

12000

1-1

РАЗБИВОЧНАЯ
ОСЬН - высота до низа стропильных конструкцийТДМ
1969КРЕПЛЕНИЕ КРЕСТОВЫХ СВЯЗЕЙ К ДВУХВЕТВЕВЫМ
КОЛОННАМ В КРАНОВЫХ ЗАДНИЯХ
ПРИ Н=16,2; 18,0 мСЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1
ДЕТАЛИ 56, 57

12,650 ПРИ Н=18,0м
 10,850 ПРИ Н=16,2м
 9,650 ПРИ Н=14,4м
 7,850 ПРИ Н=12,6м
 6,850 ПРИ Н=10,8м

ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ
КОЛОННЫ

53

СВЯЗЬ

150


МАРКА	ВЕЛИЧИНЫ МОНТАЖНЫХ ШВОВ	
	α	δ
C54	6-350	6-150
C55	6-380	8-150
C57	6-420	8-170
C59	6-430	6-160
C61	6-430	8-210
C63	6-430	8-240

58

0,250

ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ
КОЛОННЫ

59



ОСЬ КОЛОННЫ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Н - высота до низа стропильных конструкций.
2. Фасонка и болты условно показаны для связей С57.

12000 12000

1-1

РАЗБИВОЧ-
НАЯ ОСЬ

ТДМ
1969




КРЕПЛЕНИЕ КРЕСТОВЫХ СВЯЗЕЙ К ДВУХСТЕВЕВЫМ
КОЛОННАМ В КРАНОВЫХ ЗДАНИЯХ

СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛИ 58,59

Марки стальных изделий
принимаются по монтажному
чертежу проекта


54



с ММ-Ч по ММ-7 (см. монтажный чертеж)
приварить к колонне до ее монтажа

r_w - по длине элемента (120, 160 или 200 мм),
 $n_w = 6$ мм
СТАЛЬНОЙ ОГОЛОВОК КОЛОННЫ
ТОРЦОВОГО ФАЖВЕРКА

2-2 (для ММ-Ч - ММ-7)



с ММ-8 по ММ-14 (см. монтажный чертеж)
приварить к колонне до ее монтажа

СТАЛЬНОЙ ОГОЛОВОК КОЛОННЫ
ТОРЦОВОГО ФАЖВЕРКА

2-2 (для ММ-8 - ММ-14)

На основном виде изображено стальное изделие ММ-9


ТАМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ КОЛОННЫ ТОРЦОВОГО
ФАЖВЕРКА К СТРОПИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

СЕРИЯ 2.420-1
выпуск 1

ДЕТАЛЬ 60

1111111111	1111111111	1111111111	1111111111
1111111111	1111111111	1111111111	1111111111
1111111111	1111111111	1111111111	1111111111
1111111111	1111111111	1111111111	1111111111
1111111111	1111111111	1111111111	1111111111




На основном виде изображено стальное изделие ММ-9

ГДМ

КРЕПЛЕНИЕ КОЛОННЫ ТОРЦОВОГО ФАРСВЕРКА К СТРОПИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

СЕРИЯ З.Ч20-1
ВЫПУСК 1



При креплении колонны торцового фарсера по другую сторону ската фермы (деталь 62 зеркально), вместо ММ-23 устанавливается ММ-24.


ТАМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ КОЛОННЫ ТОРЦОВОГО ФАРСЕРКА
К СЕГМЕНТНОЙ ФЕРМЕ.


СЕРИЯ 2.420-1
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 62

Марка стального изделия принимается
по монтажному чертежу проекта



ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ
ПЛАНЫ ПОКРЫТИЯ



Н - высота до низа
стропильных
конструкций



ТДМ
1969

КРЕПЛЕНИЕ КОЛОННЫ ПРОДОЛЬНОГО ФАХВЕРКА
К ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ „250“
и Н = 10,8; 12,6 м

СЕРИЯ 2.420-1
выпуск 1
ДЕТАЛЬ 63

МАРКА СТАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ ПРИНИМАЕТСЯ
ПО МОНТАЖНОМУ ЧЕРТЕЖУ ПРОЕКТА

58



ГДМ
1969

БРЕПЛЕНИЕ КОЛОННЫ ПРОДОЛЬНОГО ФАХВЕРКА
К ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ . 250"
H = 8,4; 9,6; 14,4; 16,2; 18,0м.

СЕРИЯ 1.410-1
выпуск 1

ДЕТАЛЬ 64

Чубизова

11182-02

58