

БСТ № 2, 1987 г. с. 26

ПОПРАВКИ К СНиП 2.04.02—84

Управление стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР сообщает, что в СНиП 2.04.02—84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» допущены опечатки:

в таблице 43 в колонке «Нагрузки и воздействия» значения кратковременных нагрузок должны быть 10; 2,5 и 1 кПа вместо напечатанных соответственно 10; 2,5 и 0,1 МПа;

в пункте 14.32 значения напряжений должны быть 0,8 и 0,5 МПа вместо напечатанных соответственно 0,08 и 0,05 МПа.