

Т И П О В А Я

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

К А Р Т А

Р А З Д Е Л 07

А ЛЬ Б О М 07.27

Монтаж систем центрального отопления
и горячего водоснабжения, инструменты,
приспособления малой механизации и
вспомогательные работы.

16967-27
ЦЕНА 2-76

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР**

Москва, А-465, Смоленская ул., 22
Сдано в печать XI 1981 г.
Заказ № 12303 Тираж 550

07.27.01

Центральное отопление 7.04.01

Стр.

| | | |
|--|----------------|-----|
| Установка радиаторов | ТТК 7.04.01.01 | 2 |
| Установка ребристых труб | ТТК 7.04.01.02 | 20 |
| Установка конвекторов | ТТК 7.04.01.03 | 29 |
| Монтаж элеваторных узлов | ТТК 7.04.01.04 | 41 |
| Монтаж систем отопления | ТТК 7.04.01.05 | 47 |
| Гидравлическое испытание санитарно-технических систем | ТТК 7.04.01.06 | 70 |
| Инструменты, приспособления и средств малой механизации | ТТК 7.04.01.07 | 83 |
| Вспомогательные работы | ТТК 7.04.01.08 | II4 |
| Горячее водоснабжение 7.04.04 | | |
| Установка водоводяных скользящих секционных водоподогревателей | ТТК 7.04.04.01 | I25 |
| Установка емкостных водоподогревателей | ТТК 7.04.04.02 | I35 |
| Монтаж внутренних санитарно-технических систем | ТТК 7.04.01.01 | |
| Содержание альбома | Альбом II | |
| | Лист | |
| I6967-27 | 2 | |

07.27

ТТК 7.04.01 и 7.04.04

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

СОДЕРЖАНИЕ ТТК

Альбом I. Монтаж систем водопровода и канализации

Альбом II. Монтаж систем центрального отопления и горячего водоснабжения, а также инструменты, приспособления, средства малой механизации и вспомогательные работы

Альбом III. Монтаж воздушного отопления, газопровода и отопительных котельных

Альбом

РАЗРАБОТАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

ПИ "Проектпромвентиля-
ция"

и введены в действие
Главпромвентиляцией
Минмонтажспецстроя СССР
приказ № 126
от 12 ноября 1968 г.

Центральный институт типовых проектов

16967-27 3

07.27.01

УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ

I. Область применения

Карта применяется при установке радиаторов в системах центрального отопления.

II. Технико-экономические показатели монтажного процесса

I. Трудоемкость установки радиаторов при сверлении отверстий под кронштейны (в чел./час):

| | Количество секций в радиаторе | |
|----------------------|-------------------------------|-------|
| | до 7 | до 16 |
| - в кирпичных стенах | 0,59 | 0,77 |
| - в шлакобетонных " | 0,57 | 0,74 |
| - в бетонных " | 0,73 | 0,95 |

2. Трудоемкость установки радиаторов при пристрелке кронштейнов к строительным конструкциям (в чел/час):

0,27 0,36

3. Выработка на I рабочего
в смену:

a) в физических величинах (в шт.)

при установке -

| | | |
|---------------------|------|------|
| на кирпичных стенах | 11,8 | 9,0 |
| на шлакобетонных " | 12,2 | 9,4 |
| на бетонных " | 9,6 | 7,3 |
| при пристрелке СМП | 16,2 | 10,0 |

b) в денежном выражении
(в руб.) I эмк - 4-14

III. Организация и технология монтажного процесса

I. Места установки радиаторов должны быть оштукатурены

| | |
|-----------------------|------------|
| Установка радиаторов | ТТК |
| Пояснительная записка | 7.04.01.01 |
| 1967 | Любом II |

0727.01

Т. Консова

Ст. техник

Специалист
отдела

рены и окрашены за один раз.

2. На монтажный объект радиаторы доставляют в контейнерах (см.лист I) в количестве и сроки, предусмотренные графиком производства работ.

3. Контейнеры с радиаторами должны быть размещены в радиусе действия монтажных кранов.

4. Подачу радиаторов к месту установки следует производить: по вертикали - имеющимися на объекте монтажными кранами (см.листы 2 и 3), по горизонтали - на специальных тележках (см.лист 4) или носилках (см.лист 5).

5. Монтажные положения установки радиаторов и способы крепления кронштейнов приведены на листах 6,7,8.

6. Число кронштейнов принимается из расчета один кронштейн на 1 кв.м. поверхности нагрева радиаторов, но не менее 3-х на один прибор.

7. При установке радиаторов на подставках количество подставок принимается: для радиаторов до 10 секций - 2 подставки и для радиаторов более 10 секций - 3 подставки. При этом верх прибора должен быть закреплен.

8. Радиаторные планки, устанавливаемые вместо верхних кронштейнов, должны быть расположены на 2/3 высоты радиатора.

9. Крепление кронштейнов к строительным конструкциям производят:

а) цементным раствором, шурупами, дюбелями, сквозными болтами;

Установка радиаторов

ТТК

7.04.04.01

Пояснительная записка

Листот

Лист

II

16967-27 5

07.27.01

б) пристрелкой СМП.

ПРИМЕЧАНИЕ: у прокатных панелей и стен из керамзитобетона и многопустотного кирпича радиаторы следует устанавливать на напольных металлических подставках или специальных кронштейнах в соответствии с указаниями проекта.

10. Установка радиаторов на кронштейны должна производиться непосредственно с тележек или носилок.

IУ. Организация и методы труда рабочих

1. Установка радиаторов выполняется звеном в составе: слесаря-сантехника 4 разряда,

-" 3 "

оператора-пистолетчика.

2. Подготовка рабочих мест для установки радиаторов предусматривает:

а) освобождение мест установки радиаторов от строительных материалов, механизмов и прочих предметов для обеспечения свободных подходов к этим местам;

б) установку рубильника и розетки для подключения электроинструмента;

в) обеспечение рабочих мест естественным или искусственным светом.

3. Последовательность рабочих операций при установке радиаторов:

а) при сверлении отверстий под кронштейны (см.лист 9)

- разметка мест установки кронштейнов с помощью шаблона;

Установка радиаторов

77к

7.04.01.01

1984

Пояснительная записка

Ф1600м

Лисс

II

07.27.01

- сверление отверстий электроинструментом;
- установка кронштейнов в отверстия;
- заделка кронштейнов цементным раствором с выверкой по уровню и отвесу;
- подноска радиаторов к местам установки, навеска их на кронштейны и выверка по уровню и отвесу;
- б) при креплении кронштейнов дюбель-гвоздями, шурупами, сквозными болтами:
 - разметка мест установки кронштейнов;
 - крепление кронштейнов дюбель-гвоздями, шурупами или сквозными болтами и выверка по уровню и отвесу;
 - подноска радиаторов к местам установки, навеска их на кронштейны и выверка по уровню и отвесу;
- в) при пристрелке кронштейнов СМП (см.лист 10):
 - разметка мест установки кронштейнов;
 - пристрелка кронштейнов и выверка по уровню и отвесу;
 - подноска радиаторов к местам установки, навеска на кронштейны и выверка по уровню и отвесу.

4. Организация рабочего процесса при установке радиаторов дана на листе II.

5. График производства работ приведен на листе 12.

У. Материально-технические ресурсы

1. Радиаторы.

2. Кронштейны, подставки, планки в зависимости от

| | | |
|-----------------------|------|------------|
| Установка радиаторов | 77.8 | 7.04.01.01 |
| Пояснительная записка | Лист | II |

1967

16.03.2023

07.27.01

способа установки радиаторов (см.п.6,7,8 раздела III).

3. Дюбели, шурупы, цементный раствор (в зависимости от способа крепления).

У1. Набор инструмента и приспособлений

- I. Электросверлилка 478/36в, 200 гц Ø мак.23 мм)
з-д Электроинструмент
г.Выборг - I комп.
2. Преобразователь С-572А (36в, 200 гц,
1,2 квт) - I "
3. Комплект сверл с победитовыми наконеч-
никами - I "
4. Штатив для установки дрели - I шт.
5. Метр стальной складной ГОСТ 7254-54 - I "
6. Молоток слесарный 800 гр.ГОСТ 2310-54 - I "
7. Зубило слесарное 200 мм ГОСТ 7211-54 - I "
8. Проволочный крючок для чистки отверстий - I "
9. Шаблон для разметки мест установки
кронштейнов - I "
10. Уровень металлический 300 мм
ГОСТ 9416-60 II I "
- II. Отвес 0-200 ГОСТ 7948-63 - I "
12. Рейка деревянная длиной 1 м - I "
13. Шприц Григорьева - I "
14. Ключ разводной до 19 мм ГОСТ 7275-62 - I "
15. Отвертка 200 х 1 ГОСТ 5423-54 - I "
16. Мастерок - I "
17. Перчатки резиновые - I пара
18. Ящик инструментальный - I шт.

Установка радиаторов

ТТК
704.01.01

1967.

Пояснительная записка

Лист
II

07.27.01
19. СМП с комплектом патронов, дюбелей и
индивидуальными средствами защиты - I комп.

МСН-29-63
ГМСС-СССР

20. Ведро для раствора - I шт.

УП. Техника безопасности

1. При работе электрифицированным и слесарным инструментом должны соблюдаться требования отделов 3 и 4 СНиП III-A. II.62 "Техника безопасности в строительстве".

2. К работе электрифицированным инструментом допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение на право пользования им.

3. Пристрелка кронштейнов к строительным конструкциям должна производиться согласно Инструкции по применению СМП в электромонтажном производстве МСН 29-63 (издание ГМСС СССР 1964 года).

Установка радиаторов

ТТК.
7.04.01.01

1964

Пояснительная записка

Листом
II
Лист

Г. специалист

Г. специалист

Л. Домородкин. Г. С. Бруни

Л. Домородкин. Г. С. Бруни

Г. специалист

А. Гринбадз

С. С. Бруни



Л. Домородкин. Г. С. Бруни

Т. Юшкова

07.27.01

-8-

Вид по сечке "A"



Установка радиаторов

775
7.04.01.01

1967
Конструкция для перевозки радиаторов
конструкция треста "Челябинсктехмоста"
Челябинсктехмоста

1967-27 10



07.27.01

Т. Юшкова

См. механик

П. Зукинчук

И. Струянович



Площадка для складирования
заготовок, нагревательных
приборов и материалов

Установка радиаторов

ТТК
7.04.01.01


1967

Подъем контейнеров с радиаторами в
монтажную зону.

Яльбом Лист
II 2

16967-27 11

07.27.01



Установка радиаторов

ТТК
7.04.01.01

1967 Подъем контейнеров с радиаторами в монтажную зону через оконный проем.



Альбом Лист
II 3

1967-27 12



Гл. специалист Г. Н. Григорьев Составление Т. А. Юшкова

07.27.01

Последовательность перемещения



Тележка для перемещения радиаторов



1967

Установка радиаторов
Горизонтальное перемещение радиаторов с помощью тележки

16967-27-13

| | |
|-------------|------|
| Изображение | Лист |
| II | 4 |

ТТК
7.04.01.01


07.27.01

Т. Юшкова

А. Гринчук Сп. мехник

И. Тихонов

Ф. специалист



Установка радиаторов


ТТК
7.04.01.01

1967

Приспособление для переноски радиаторов
(конструкции ПЧ „Проектпромвентиляция“)


Альбом II
Лист 5

Установка без ниш
с открытой подводкой





Кронштейны
1кс, 10кс, 3кс,
4кс


Установка в нишах
с открытой подводкой





Кронштей-
ны 2кс, 8кс
5кс



Установка в нишах при
скрытой подводке



Кронштейны
1кс, 10кс, 3кс
4кс



Установка радиаторов

ТТК
7.04.01.01

1967

Монтажные положения радиаторов при раз-
личных вариантах установки

Яльбом

II


Лист

6


Проект промышленного оборудования
Гл. специалист *А.Грингауз* Старший инженер по грузам *Л.С.Колотило*
Ст. техник *Г.Юшкова*

Установка кронштейнов в кирпичных стенах

тип 1КС




тип 2КС




Установка кронштейнов в стенах из керамзитобетона при помощи дюбелей - гвоздей

тип 9КС



тип 10КС



1967

Чтобы
установка
радиаторов
крепления
к конструкциям

16967-27

16

| | |
|----|--------|
| II | яльбом |
| II | лишь |
| 7 | |

ТТК
7.94.04.01

07.27.01

Проект гравитационной

Нач. отдела

Гл. специалист

Л.П.

А. Григорьев

Ст. техник


Л.И.

С.М.


И.Юшкова

Установка кронштейнов
пенобетонных стенах


тип ЗКС




тип 4КС

Установка радиаторных планок
в кирличных стенах


тип 5КС

Установка регулируемой
подставки под радиаторы с креп-
лением к полу на шурупах

тип 14КС

Крепление радиаторных планок
к стенам на шурупах

тип 12КС



1967

Установка
радиаторовспособы крепления кронштейнов
строительным
конструкциям

16.06.77-27

11

ТТК
7.04.01.01
Мельсон
Лиеп
II
VIII


07.07.01

| Установка радиаторов | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|---------|------|----|---|
| 1967 | Последовательность установки радиаторов при сверлении отверстий под кронштейны | | | | | | |
| | Разметка отверстий под кронштейны с помощью шаблона | | | | | | |
| | Сверление отверстий электротехническим инструментом | | | | | | |
| | Установка кронштейнов | | | | | | |
| | Заделка кронштейнов в стенах цементным раствором, выверка по уровню и отвесу | | | | | | |
| | Навеска радиаторов с телескопами или носилок и выверка по уровню и отвесу | | | | | | |
| 16967-27-18 | <table border="1"> <tr> <td>ТТК</td><td>7.04.01.01</td></tr> <tr> <td>яльборг</td><td>ильт</td></tr> <tr> <td>II</td><td>9</td></tr> </table> | ТТК | 7.04.01.01 | яльборг | ильт | II | 9 |
| ТТК | 7.04.01.01 | | | | | | |
| яльборг | ильт | | | | | | |
| II | 9 | | | | | | |


Установка радиаторов

1967 Порядок установки радиаторов при пристрелке кронштейнов


Разметка
мест установки крон-
штейнов



Пристрелка кронштей-
нов с помощью строи-
тельно-монтажного
пистолета




Навеска радиатора
и выверка по уровню
и отвесу



КУР

Заведующий ИРПЗ А.Бринчук | Техник 1 курса А.Ширяев

Примерный маршрут звена слесарей-саптехников
при установке радиаторов



Условные обозначения:

- - разметка и сверление отверстий под кронштейны
- +— - установка кронштейнов
- - подноска и навеска радиаторов

1967

Установка радиаторов

установка радиаторов

16.6.7-27 20

РТК
№0401.01
11

ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ "ЛВР"

М. Срановская

Ст. техник

Э. П. Ольга

Т. Ишкова

10.12.10

-19-

| | | | |
|-----------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1967 | Установка радиаторов | Группа подразделения работ | 16967-27-21 |
| НН н/п | Операции | До 7 секций | До 16 секций |

| НН н/п | Операции | До 7 секций | | | | До 16 секций | | | |
|-----------|---|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | Время в час. | Чел./час |
| 1 | Установка радиаторов при сверлении отверстий под кронштейны в кирличной стене | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 |
| 2 | То же в шлакобетонной стене | 0,59 | | | | 0,77 | | | |
| 3 | То же в бетонной стене | 0,57 | | | | 0,74 | | | |
| 4 | То же при пристрелке кронштейнов пистолетом СМП | 0,73 | | | | 0,95 | | | |
| | | 0,27 | | | | 0,36 | | | |